

COORDINADORAS  
Aida Yarira Reyes Escalante  
Elide Rosa Staines Orozco

**INVENTARIO  
DE MONUMENTOS,  
EDIFICIOS Y SITIOS:  
HISTÓRICOS Y  
RELEVANTES DEL  
NOROESTE DE  
CHIHUAHUA**

PERÍODO 1951-2016



**GEPLAT** EDIÇÕES  
RTEP · UERN ISSN: 2316-1493



Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  
UERN, Campus Central, Mossoró/RN  
**Grupo de Pesquisas em Lazer, Turismo e Trabalho - GEPLAT/UERN**  
BR 110, KM 46 – Rua Professor Antônio Campos, s/n, Bairro Costa e Silva, CEP:  
59.633-010 – Mossoró/RN / Fone (0\*\*84) 3315-2093

---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 1-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].



**INVENTARIO DE MONUMENTOS, EDIFICIOS Y SITIOS: HISTÓRICOS Y  
RELEVANTES DEL NOROESTE DE CHIHUAHUA  
Periodo 1951 a 2016**

**Aida Yarira Reyes Escalante  
Elide Rosa Staines Orozco  
Coordinadoras**

---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 2-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].

## CONTENIDO

	Pág.
<b>CAPITULO I</b>	
<b>Patrimonio histórico y cultural en la modernidad y posmodernidad</b>	7
Aida Yarira Reyes Escalante Agustín Vilchis Vidal Jesús Enrique Sotelo Veloz	
<b>Metodología para Inventariar Edificios Relevantes y Monumentos Históricos</b>	18
Aida Yarira Reyes Escalante	
<b>CAPITULO II</b> Periodo histórico de 1951 a 2000	
<b>Marco histórico del periodo de 1951 a 2016 de la Zona Noreste del Estado de Chihuahua siglo XXI</b>	30
Fátima Alejandra Herrera Hernández	
<b>Instauración de la oferta de educación superior en el Noroeste de Chihuahua</b>	47
Aida Yarira Reyes Escalante Carmen Lorena Posada Martin González Moncada Juan Pablo Ortiz Chimal	
<b>Fichas de Inventario</b>	63

ID	Descripción	Categoría	Responsable	Periodo	Municipio
107	Casa Habitación (C. Constitución) #49	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
108	Restaurante Constantino	14	Lorena Posada	1951-2000	Nvo. Casas G
109	Catedral de la Medalla Milagrosa	6	Lorena Posada	1951-2000	Nvo. Casas G
110	Nevería Mar y Sol (C. Benito Juárez)	14	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
111	Restaurante Rostipollo. (Av. Independencia) #88	14	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
112	Iglesia de San Antonio de Padua (C. Libertad)	6	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
113	Plaza General Porfirio Díaz Mori		Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
115	Casa Habitación (C. Allende) #3	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
116	Casa Habitación (C. Allende) #201	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
117	Casa Habitación (C. Allende) #10	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
118	Casa Habitación (C. Allende) Lote 0024601	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
119	Casa Habitación (C. Benito Juárez) Lote 0014003	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
120	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #300 (24)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
121	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #127	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
122	Casa Habitación (C. Constitución) #---	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes

123	Casa Habitación (C. Constitución) #44 (15)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
124	Casa Habitación (C. Constitución) #404	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
125	Casa Habitación (C. Constitución) #62	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
126	Casa Habitación (C. Constitución) #600	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
127	Casa Habitación (C. Constitución) #608 (69)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
128	Casa Habitación (C. Hidalgo) #39	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
129	Casa Habitación (C. Independencia) #78	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
130	Casa Habitación (C. Independencia) #79	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
131	Casa Habitación (C. Independencia) #85	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
132	Casa Habitación (C. Independencia) #98	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
133	Casa Habitación Jorge Lean	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
134	Casa Habitación (C. Independencia) #118	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
135	Casa Habitación- Bodega (C. Libertad) #112	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
136	Casa Habitación (C. Libertad) #137	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
137	Casa Habitación (C. Libertad) #138	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
138	Casa Habitación (C. Libertad) #80	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
139	Casa Habitación (C. Libertad) #146	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
140	Casa Habitación (C. Libertad) #147	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
141	Casa Habitación (C. Libertad) #149	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
142	Casa Habitación (C. Libertad) #123	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
143	Casa Habitación (C. Libertad) #128	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
144	Casa Habitación (C. Ojinaga) Lote 0012503	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
145	Casa Habitación (C. Ojinaga) #178	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
146	Casa Habitación (C. Ojinaga) #178 Lote0014204	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
147	Casa Habitación (C. Ojinaga) #180	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
148	Casa Habitación (C. Ojinaga) #11	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
149	Casa Habitación (C. Victoria) #81	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
150	Casa Habitación (C. Victoria) #209 (19)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
151	Casa Habitación (C. Victoria) #1008 (29)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
152	Casa Habitación (C. Victoria) #1206	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
153	Bodegas del ferrocarril.	1	Raúl Loya	1953	Nvo. Casas G
154	Antigua sección para trabajadores de FF.CC. (atrás de empacadora Paquimé)	1	Raúl Loya	1953	Nvo. Casas G
155	Talleres de CFE, (Con entrada de vía para el primer generador de energía eléctrica en NCG).	1	Raúl Loya	1953	Nvo. Casas G
156	Clínica Santa Cecilia	5	Lorena Posada	1960	Nvo. Casas G
157	Escuela Sec. Fed. "Las Américas"	9	Lorena Posada	1961	Nvo. Casas G
158	Centro de salud	8	Lorena Posada	1961	Nvo. Casas G
159	Escuela Primaria Manuel Dublán	9	Lorena Posada	1962	Nvo. Casas G
160	Lienzo Charro	2	Lorena Posada	1965	Nvo. Casas G
161	Casa Arquitecto Sandoval	3	Lorena Posada	1968	Nvo. Casas G
162	Archivo Histórico de NCG	5	Raúl Loya	1968	Nvo. Casas G
163	Hotel Piñón	14	Lorena Posada	1970	Nvo. Casas G
164	Estadio Municipal de Béisbol "Luis Cobos Huerta"	4	Lorena Posada	1970	Nvo. Casas G
165	Hotel Hacienda	14	Lorena Posada	1975	Nvo. Casas G
166	Molduradora	14	Lorena Posada	1979	Nvo. Casas G
167	Frutas Casa Grande	14	Lorena Posada	1979	Nvo. Casas G
168	Gimnasio Municipal "José Luis Arroyos"	4	Lorena Posada	1980	Nvo. Casas G
169	Réve	4	Lorena Posada	1980	Nvo. Casas G
170	Casa Habitación (C. Allende) #1002 (32)	3	Aida Y. Reyes	1980	Casas Grandes

171	Granja avícola “Las Polleras”	14	Lorena Posada	1984	Nvo. Casas G
172	Camelot	4	Lorena Posada	1986	Nvo. Casas G
173	Pavos Parsons	10	Lorena Posada	1988	Nvo. Casas G
174	Fábrica de botas Fresno	10	Lorena Posada	1989	Nvo. Casas G
176	Museo de las Culturas del Norte (Calle Huajuapán)	2	Aida Y. Reyes	1996	Casas Grandes

### CAPITULO III Periodo histórico 2001 - 2016

**Cuatro municipios zona noroeste: Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos.**  
**Contexto: Socio- Urbano- Ambiental y Económico (2001-2016)** 305  
 Elide Rosa Staines Orozco

**Fichas de Inventario** 331

ID	Descripción	Categoría	Responsable	Periodo	Municipio
175	Monasterio de Hermanas Clarisas Capuchinas de la Natividad de María y del Señor San José	6	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
177	Artesanías Pueblo Viejo (C. Benito Juárez)	14	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
178	Casa Parroquial (C. Constitución) #48	6	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
179	Consultorio Médico (C. Independencia)	8	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
180	Curiosidades Daniela (Av. Independencia)	14	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
181	Dependencias del Municipio	5	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
182	Junta Municipal de Agua (C. Libertad) #146	5	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
183	DIF (C. Victoria)	5	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
184	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #157 (150)	3	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
185	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #155 (04)	3	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
186	Corredor Cultural	4	Lorena Posada	2001	Nvo. Casas G
187	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo Casas Grandes	9	Aida Y. Reyes	2004	Nvo. Casas G
188	Macro Plaza NCG	4	Lorena Posada	2009	Nvo. Casas G
189	Corredor Deportivo “las vías de Nuevo casas Grandes” NCG/Madero	4	Lorena Posada	2010	Nvo. Casas G
190	Estatua del General “John J. Pershing”	1	Aida Y. Reyes	2015	Ascención
191	Placas de los Dorados de Villa	1	Aida Y. Reyes	2015	Ascención
192	“Capitán Cruz Chávez”	2	Aida Y. Reyes	2015	Ascención
193	Capilla San José	6	Lorena Posada	s/f	Nvo. Casas G

**Nota Curricular Autores** 401

# CAPITULO I

---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 6-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].

# Rupturas en el patrimonio histórico y cultural del modernismo al posmodernismo

Aida Yarira Reyes Escalante

ORCID: 0000-0002-0104-9522

Agustín Vilchis Vidal

ORCID: 0000-0002-4766-9428

Jesús Enrique Sotelo Veloz

Partiendo de la línea que rige el texto, la construcción de inmuebles es la manifestación tangible del conjunto de ideologías, modas y posturas funcionales de la época. Los monumentos, edificios y sitios, reflejan las formas de habitar, convivir y encontrarse, en ellas se transforma las maneras de observar los valores, los gustos, tendencias y necesidades dominantes en una sociedad. En la modernidad y posmodernidad las construcciones surgen como parte del proceso social en los cambios en formas de vida y permea las nuevas propuestas de edificación.

## 1. Patrimonio Cultural

Sahlins (citado en Olavarria, 2007) ubica en dos ejes el concepto de cultura: el primero, “instrumental”, cuyo objetivo es un cambio efectivo del entorno con un criterio eminentemente práctico; el segundo eje, “simbólico”, es de interés porque contribuye con una riqueza conceptual de significados e interpretaciones. En esa misma línea de pensamiento se ubica Geertz (1973), al coincidir con Weber de que el hombre es un animal inmerso en tramas y significados creados por él, la cultura representa este entramado y manifiesta la variedad de significados. Por esto, la cultura está integrada por acciones, símbolos y signos, textos, conversaciones y otros elementos de interacción social.

El estudio cultural de una sociedad o de un grupo social permite al investigador descifrar capas de significado, la cultura permite, por lo tanto, conocer el sentido de las acciones y expresiones en la vida cotidiana de la interacción entre los que producen, perciben o interpretan el comportamiento colectivo. El mismo Geertz (1973), rebasa la parte descriptiva de la cultura al proponer el concepto interpretativo de la cultura, esto obliga a dominar los patrones de significado, un análisis fino de los signos y sus sentidos.

Thompson (1998), aporta el enfoque multidisciplinar para el estudio de la cultura, pues agrega la historicidad a los individuos para producir, construir y recibir expresiones con características diversas. El planteamiento de Thompson permite abordar con una visión temporal el análisis de los cambios sufridos en el fenómeno del sujeto de análisis, con ello, se está en posibilidades de ofrecer la evolución, la fragmentación, la transformación del comportamiento de la sociedad o de un grupo social en un intervalo de tiempo. Aunado a lo anterior, se construye y reconstruye visiones ante contextos sociales, económicos, culturales y políticos que propician interpretaciones y respuestas simbólicas a dichas influencias. Para lograrlo, Thompson establece la cultura como medio de explicación de los fenómenos como una expresión simbólica en contextos estructurados, es decir la cultura la podemos analizar mediante la constitución significativa y la contextualización de las formas simbólicas.

Al reflexionar en los planteamientos de Geertz (1973) y Thompson (1998) se puede coincidir en el entendimiento simbólico de la cultura como el establecimiento de patrones a las formas simbólicas tales como acciones, enunciados, así como objetos. Todos ellos, comunicados y compartidos entre sí, esto favorece el que se comparten experiencias, concepciones y creencias. Es importante destacar el concepto de formas simbólicas para estos autores como el abanico de acciones, gestos, rituales, enunciados, textos, programas de televisión, obras de arte, entre otras muchas manifestaciones de los fenómenos significativos. Lévi-Strauss (2009) alerta sobre la diversidad de las culturas humanas y el reto de vencer la tentación de la observación fragmentada y el análisis estático de la cultura en la sociedad. En resumen, las formas simbólicas varían en su construcción, difusión y recepción en el mundo social, aunado al sentido y valor que tienen para el grupo social, inmersos en un contexto e instituciones que las generan, mediatizan y sostienen.

Douglas (1986), plantea el sistema coherente como la base de la interacción social mediante una energía emocional de los integrantes de un grupo social para lograr la construcción de un mundo práctico y coherente. Para esto, analiza el concepto de identidad en una primera instancia, se reconocen diversos objetos como miembros de una misma clase, aunque señala que la identidad no es una cualidad que pueda reconocerse en las cosas en sí, se trata de algo que se confiere a elementos dentro de un sistema coherente.

El concepto de Patrimonio de la Humanidad o mejor Patrimonio Mundial nació en 1972 como resultado de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural celebrada en París y convocada por la UNESCO en donde se logra establecer que: El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la actividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas, (ONU, 1982).

El término de “patrimonio” originado en el siglo XVIII, cambia al concepto de monumento histórico, después se le indicó como el bien cultural y finalmente se le identificó como “el patrimonio cultural” (Arevalo, 2008). Otras definiciones de patrimonio cultural indican que no se encuentra restringido a los rastros materiales del pasado (los monumentos arquitectónicos, las obras de arte, los objetos comúnmente reconocidos como "de museo") conocidos también como aspectos tangibles, sino que, abarcaría también costumbres, conocimientos, sistemas de significados, habilidades y formas de expresión simbólica que corresponder a diversas esferas diferentes de la cultura, conocidas como los aspectos intangibles y que pocas veces son reconocidas explícitamente como parte del patrimonio cultural (Bonfil, 1997).

Los edificios y monumentos históricos representan en forma los rasgos culturales, estilos de la época, diseños, estrategias de desarrollo, construcciones, arquitecturas, uso de materiales y acabados, entre otros aspectos, considerándose como las condiciones tangibles de valor: cultural, histórico, ambiental y económico.

## **2. Modernidad y posmodernidad y su influencia en la edificación de inmuebles**

Los cambios sociales tienen una influencia en los estilos de edificación, los efectos en la actualidad son visibles por las nuevas vertientes en los estilos de construcción. Giddens (2002) propuso un marco de análisis de la modernidad bajo tres elementos principales: el primero de ellos es la separación entre tiempo y espacio lo que proporciona una precisa regionalización temporal

espacial; segundo elemento, el desarrollo del mecanismo de des anclaje lo que implica remover la actividad social de sus contextos localizados, y fomentar la reorganización de las relaciones sociales sin importar distancia entre tiempo y espacio; el tercero es la apropiación reflexiva del conocimiento lo que permite empujar la vida social fuera de los anclajes de la tradición.

La posmodernidad se manifiesta en la trayectoria del desarrollo social y su abandono de las instituciones de la modernidad generando con ello nuevos derroteros hacia diferentes tipos de organización social. Vattimo (1994) sugiere que la modernidad es la época en la que el hecho de ser moderno viene a ser un valor determinante, avanzar en modelos mentales ya superados, lo que permite una progresiva expansión de las sociedades. Por eso, para Vattimo la modernidad deja de existir cuando desaparece la posibilidad de seguir hablando de la historia como una entidad unitaria. Pese a que no hay un consenso de una historia unificadora, hay imágenes del pasado contadas desde diversos puntos de vista. Sin embargo, cuando hay crisis en la idea de la historia, hay crisis en el progreso, Vattimo, argumenta que esto sucede con la modernidad, puesto que se tenía una representación proyectada desde el punto de vista de un cierto ideal del hombre. Marx, Hegel, positivistas, historicistas, pensaban más o menos lo mismo sobre el sentido de la historia ya que era la realización de la civilización.

La unicidad de la historia, es la aparición de la sociedad de la comunicación. En cuanto a la sociedad de la comunicación los medios de difusión masiva de comunicación tienen un papel predominante en el nacimiento de la sociedad posmoderna, esto conduce a una sociedad con necesidades de transparencia, pero no lleva a sociedades complejas y caóticas. Dicho de otro modo, en la búsqueda de transparencia se han roto los grandes meta relatos, los arquetipos, con una dispersión de la sociedad fragmentada alineada sobre pluralidad de temáticas y posicionamientos (Giddens, 2002; Vattimo 1994; Lyotard 1998).

Lyotard (1998), establece los “metarrelatos” como narraciones legitimadoras de situaciones como la razón, la libertad, la posición al trabajo, la tecnología y su papel en la sociedad y la emancipación. El proyecto de emancipación, es severamente cuestionado con el argumento relacionado con el dominio de la tecnociencia y sobre la cuestión social, más aún, se erige como

el amo y señor de la naturaleza, sin considerar su papel de desestabilización profunda, como es el caso de las repercusiones del avance científico en el equilibrio planetario.

La sociedad y los individuos muestran un desequilibrio por la vorágine de cómo pasan las cosas, el desarrollo y sus consecuencias, los cambios intelectuales y mentales, otros modelos de pensamiento y de nuevas prácticas sociales. En concreto, estas transformaciones rebasan lo moderno y la sociedad se adentra a otras estructuras sociales, llamadas posmodernismo, como lo que sigue al modernismo. Aunque, algunos autores no están de acuerdo con el término, sí coinciden en que los cambios son evidentes y las sociedades están siendo trastocadas en sus arquetipos y meta relatos ya superados. El posmodernismo así entendido, no es el fin del modernismo, sino su estado naciente, y ese estado se encuentra en constante crecimiento, con lo que propicia una coexistencia de visiones, nuevos derroteros en muchos ámbitos de la vida cotidiana, como es: el conocimiento de nuevos arreglos sociales y culturales.

Baudrillard (citado en Giddens, 2001) estableció que los medios de comunicación han destruido nuestra relación con el pasado y han creado un mundo caótico y vacío. En este siglo veintiuno la vida social está motivada fundamentalmente por signos e imágenes, más como una corriente de imágenes en los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión, pero fácilmente manipulables. Habermas (2003) señaló al posmodernismo como un proyecto inconcluso y apunta que el individuo vive de sublimado porque hay una fragmentación del conocimiento en especialidades cuyo juicio es sólo válido por los expertos. En todo caso, el cuestionamiento entre modernidad y posmodernidad tiene que ver con la congruencia en la historia y el papel que se juega dentro de ella. Existen muchas ideas y valores nuevos con poca relación con la historia de las áreas en las que vivimos, además, hay poca o nula coincidencia con la propia trayectoria personal, en resumen, hay una fluidez permanente de eventos, noticias, formas de ver la vida, el control de la información y la supervisión social, el control de los medios, la industrialización acelerada, las pugnas religiosas y de guerra en diversas regiones, finalmente un capitalismo dominante.

No obstante de que hay un consenso de los principales investigadores por la situación de cambio social, algunos rechazan el planteamiento del concepto posmoderno y proponen la formación de

la sociedad del riesgo como una nueva modernidad superando la sociedad industrial, tal es el caso de Beck (2002) al comentar la vivencia en una segunda modernidad, que se caracteriza porque las instituciones modernas se están inventando más globales, en contra parte, la vida cotidiana se libera del control de las tradiciones y de las costumbres. Este futurista, establece el riesgo como el eje conductor de la vida y alerta sobre el peligro de dejar en manos de políticos o científicos la gestión del riesgo, él propone que la inclusión de otros grupos ciudadanos para no permitir la racionalidad y especialización como único eje de decisión de las grandes transformaciones sociales.

Lo que los modernos consideran el caos o la ausencia de pautas, para el autor es riesgo o incertidumbre. La gestión del riesgo es el rasgo principal del orden global. La responsabilidad de la gestión del riesgo no debe dejarse únicamente en manos de los políticos o de los científicos: hay que incorporar otros grupos ciudadanos. En esa misma dinámica se alinea Castell (2006), sostiene que la sociedad de la información se define por el ascenso de las redes y la aparición de una economía de red capitalista en una comunidad global; dicho de otro modo, la base de la producción son la telecomunicación y la informática, hacia una economía automática. Luego entonces, coinciden Castell (2006), Beck (2002) al señalar la amenaza de sistemas electrónicos e informáticos que realicen transacciones financieras pasando por el control de la intimidad personal y la creciente automatización laboral.

### **3. La arquitectura urbana posmoderna**

Bajo las influencias modernas y posmodernas, la rama de la arquitectura y la construcción se convierten en la manifestación tangible del conjunto de ideologías y posturas funcionales. Los monumento, edificios y sitios reflejan las formas de habitar, convivir, encontrarse, y se convierten en las maneras de observar los valores y las pautas dominantes en una sociedad. En donde lo posmoderno es la resultante de cambios sociales de una época y, también, una actitud que algunas personas toman dentro de ella.

Follari (1990) expresa que “antes que la denominación de “condición posmoderna” aplicada a lo social por Lyotard, tenía considerable desarrollo el posmodernismo en el arte y la arquitectura.

(...) el arte captó una situación social en curso y la 'postuló' como estilo. Recién en la década de los '80 la teoría social dio cuenta de la sociedad como 'posmoderna'. (...) por los cambios sociales reales se modificaron en un mismo movimiento el objeto analizado y la lente epistémica de análisis; afirmamos, entonces, que hay fácticamente una sociedad posmoderna con modalidades de vida cotidiana distinguibles de las modernas.” (p. 14)

Dentro del periodo de la posguerra, se hace visible la reconstrucción de los países, en especial los europeos y asiáticos, de los cuales surgen las nuevas propuestas de urbanización en donde los grandes edificios son parte de las propuestas modernas (ver figura 1), sumado a la necesidad masiva de espacios habitacionales. Uno de los exponentes del modernismo Jameson (1991) afirma que:

“... es en el campo de la arquitectura donde resulta más visible la modificación de la producción estética... (...) Se le atribuye, pues, a la época de esplendor del alto modernismo, la destrucción de la coherencia de la ciudad tradicional y de su antigua cultura de barrios (mediante la disyunción radical del nuevo edificio utópico del alto modernista con respecto a su contexto circundante); al tiempo que se denuncia sin compasión el elitismo y el autoritarismo proféticos del movimiento modernista en el gesto imperioso del Maestro carismático.” (p. 16)



Figura 1. Sydney Opera House (Australia 1957 – 1973).

Fuente. Construida por Jorn Utzon rompió las reglas con su moderno expresionista Ópera de Sydney en Australia. Consulta 19 nov 2018. Tomada de la liga. <https://www.arkiplus.com/los-10-edificios-mas-importantes-de-la-era-moderna/>

Una de las identificaciones dadas al posmodernismo es la mezcla de las diversas épocas, el rescate de lo antiguo, el uso de materiales viejos, reciclados mostrando nuevas formas de fusión. La capacidad que presenta el posmodernismo es la posibilidad de mezclarlo todo, de decirlo todo, de asumir los diversos procesos históricos y sociales y ponerlos todos juntos (ver Figura 2). Para Jameson (1991) las cuestiones de la posmodernidad indicando que:

...lo que he querido plantear es que nos encontramos ante una especie de mutación del propio espacio construido. De aquí colijo que nosotros, los sujetos humanos que ocupamos este nuevo espacio, no hemos mantenido el ritmo de esta evolución; se ha producido una mutación del objeto, sin que hasta el momento haya ocurrido una mutación equivalente del sujeto; todavía carecemos del equipamiento de percepción que corresponda a este híper espacio (lo denominaré así), en parte porque nuestros hábitos de percepción se formaron en ese antiguo tipo de espacio al que he llamado el espacio del momento cumbre del modernismo. Por tanto, la nueva arquitectura (...) viene a ser como un imperativo para que creamos nuevos órganos, para que ampliemos nuestros sentidos y nuestro cuerpo a nuevas dimensiones aún inimaginables y quizás imposibles en última instancia. (pp. 65-66)

Harvey (2008) menciona que, en la actualidad, el tema es la “ciudad collage”, y la noción de “revitalización urbana” ha sustituido a la vilipendiada “renovación urbana” como palabra clave del léxico de los urbanistas (p.57).



Figura 2. La Piazza d'Italia 1978.

Fuente. ubicada en el centro de Nueva Orleans Construida por Charles Moore. Consulta 19 nov 2018. Tomada de la liga. <http://blog.caesarstone.com.mx/10-de-los-edificios-posmodernistas-mas-criticados-que-opinas>

Las construcciones realizadas en el periodo del modernismo y posmodernismo están llenas de novedades, cambios rupturas, y se encuentran edificaciones de la época en todo el mundo. Existen elementos representativos que hacer visualizar las propuestas que han marcado una nueva era, que ha sido plasmada de nuevas modas y tendencias que llenan el patrimonio cultural e histórico de bellezas increíbles.

### Conclusiones

El patrimonio histórico y cultural obedece a una serie de manifestaciones contextuales que involucran visiones dominantes en la moral, la religión, el intelecto, las humanidades y el arte, entre otras posturas, que muestran, de manera contingente, los alcances y aspiraciones de una sociedad. Ante esto, la evolución o retroceso de las expresiones del patrimonio histórico y cultural tienen sentido en una recomposición social con criterios dinámicos, complejos, pero incluyentes, que buscan reconciliar las sociedades heterogéneas ofreciendo respuestas a las demandas simbólicas del arte.

A lo largo de este trabajo concluimos que la creación del patrimonio es el resultado de expresiones culturales de una sociedad cuyo esfuerzo se da en una yuxtaposición heterogénea de miradas incluyentes. Las obras arquitectónicas muestran la discontinuidad y las rupturas histórico cultural de las sociedades que luchan por dejar huella de su paso por la historia humana.

## Referencia

- Arévalo, Javier Marcos, (2008). “El Patrimonio cultural, el patrimonio etnológico y los museos y las colecciones etnográficas en Extremadura: de los objetos a los bienes culturales”. *Teoría y praxis de la museografía etnográfica: actas del 1er Congreso Internacional de Museografía Etnográfica*. pp. 183–202 [En línea]: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3686517> [Consulta: 9 de febrero, 2017].
- Arkiplus (s/f). Sydney Opera House (Australia 1957 – 1973). Ópera de Sydney en Australia. Consulta 19 nov 2018. Tomada de la liga. <https://www.arkiplus.com/los-10-edificios-mas-importantes-de-la-era-moderna/>
- Beck, U. (2002). *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*: Barcelona: Paidós
- Bonfil Batalla, G. (1997). *Nuestro patrimonio cultural; un laberinto de significados en El Patrimonio Nacional de México*, tomo I. México FCE. Pp.: 28-58
- Castell (2006). *La era de la información, la sociedad red*. México: Siglo XXI editores.
- Caesarstone (s/f). La Piazza d’Italia 1978. Nueva Orleans Construida por Charles Moore. Consulta 19 nov 2018. Tomada de la liga. <http://blog.caesarstone.com.mx/10-de-los-edificios-posmodernistas-mas-criticados-que-opinas>
- Douglas, M. (1986). *How Institutions Think*. New York: Syracuse University Press
- Follari, Roberto (1990); *Modernidad y posmodernidad: una óptica desde América Latina*, Rei, IDEAS y Aique; Buenos Aires.
- Geertz (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Trad. Gedisa
- Giddens, A. (2002). *Las Consecuencias de la Modernidad*. España: Alianza Editorial.
- Giddens, A. (2001). *Sociología*. España: Alianza Editorial.
- Habermas, J. (2003). *Truth and Justification*: Cambridge, MA: MIT Press.
- Harvey, David (2008). *La condición de la posmodernidad*, Editorial Amorrortu, Buenos Aires.
- Jameson, Fredric (1991). *Ensayos sobre el posmodernismo*, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires.
- Levi-Strauss, C. (2009). *Antropología Estructural*. España: Siglo XXI editores

Lyotard, J.F. (1995); “Introducción”, en La condición posmoderna. *Informe sobre el saber*, Red Editorial Iberoamericana, Buenos Aires.

Lyotard J.F. (1998). *La Posmodernidad* (explicada a los niños). España: editorial Gedisa.

Olavarría, M. (2007). *Simbolismo y organización*. México: Ponencia presentada en la UAMI Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1982).

Thompson, J. (1998). *Ideología y cultura moderna, teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. México: UAM-X

Vattimo, G. y otros (1994). *En torno a la posmodernidad*. España: Anthropos

## Metodología para Inventariar Edificios Relevantes y Monumentos Históricos

Aida Yarira Reyes Escalante

ORCID: 0000-0002-0104-9522

La metodología de “Inventario de monumentos históricos y edificios relevantes, su contexto e historia”, desarrollada en el 2016 (Reyes, 2016) será utilizada para la realización del inventario de la zona Noroeste del estado de Chihuahua. Dicha metodología se establece los siguientes pasos:

- a. Primeramente, porque la obtención de la información se realiza mediante un estudio documental histórico, además de entrevistas personalizadas para la obtención de información importante y relevante. Se utiliza la narrativa para describir parte del legado del sitio, edificio o monumento.
- b. En segundo lugar, se obtienen datos cuantitativos de las edificaciones, mediante una visita *in situ* con el fin de evaluar las condiciones reales de las mismas.

De acuerdo a los diversos monumentos y edificios se utilizan 15 categorías de interés, ver tabla 1.

Tabla 1. Categorías de clasificación

Número	Categorías	Concepto
1	Monumentos históricos.	Lugares como las ruinas, construcciones y objetos que por su calidad e interés histórico, artístico o por su antigüedad, cuyo cuidado está a cargo del Estado.
2	Arte y cultura.	Edificios que se dedican al arte, difusión de la cultura o contienen obras de artes de cualquier categoría, así como representaciones culturales de la región y país.
3	Vivienda.	Edificaciones con diseños exclusivos y de acuerdo a su época, esto es: la vivienda tiene características únicas que las hacen ser relevantes.
4	Recreación, diversión y espacio público	Edificios diseñados para la organización de eventos de recreación y diversión tales como: centros nocturnos, parques de diversión, centros culturales, entre otros.
5	Edificios gubernamentales	Aquellas construcciones dedicadas al uso de instituciones gubernamentales.
6	Religiosos	Edificaciones que brindan servicios espirituales con características únicas de su creencia y fundamento religioso: templos, mezquitas, pagodas o monasterios.
7	Funerarios/Cementerios	Construcciones relacionadas a servicios fúnebres, y edificaciones que tienen el fin de perpetuar la memoria de los muertos.
8	Salud	Edificaciones que ofrecen cualquier tipo de servicio relacionados con la salud.
9	Educación	Edificios que se relacionen con cuestiones educativas, administración educativa o cualquier servicio de educación o formación del ser humano.
10	Industrial	Edificaciones que aportan al sector productivo de la región, ya sean fábricas, maquiladoras, procesadoras, etc.

11	Transporte	Construcciones vinculadas con el servicio de transporte: aeropuertos, central de camiones, estación de trenes, etc.
12	Edificios gremiales.	Edificaciones ocupadas o diseñadas para asociaciones, organizaciones sociales o civiles, así como para agrupaciones de profesionistas, cámaras, sindicatos.
13	Militar	Edificaciones que salvaguardan la seguridad del país, ya sean cárceles, guarniciones, fortalezas, ciudadelas, castillos, torres, baluartes, entre otras.
14	Comercio/Negocio	Son las construcciones relacionadas al comercio, tales como los mercados, empresas comerciales, centros comerciales, centrales de abasto, etc.
15	Haciendas	Casas o Casonas representativas de la época de inicio del siglo XIX

Fuente: tomado Metodología Metodología para la Categorización de Monumentos Sitios y Edificios Relevantes. Reyes Aida Y. (2016). Inventario de monumentos históricos y edificios relevantes su contexto e historia. UACJ.

## 2.1 Levantamiento de la información

El levantamiento de la información se desarrolla en dos fases: primeramente, la que se estructura en la parte preparatoria y de campo; la segunda es la fase documental y de gabinete.

FASE I: La metodología a utilizar, corresponde a un sistema de asignación de edificios: con los datos de cada uno de ellos. La fase I se realizará en cinco momentos importantes:

Primera. Definición de las categorías, tipos, subtipos y elementos de información a incluir para cada uno. Teniendo en cuenta el listado que se genere, se elabora la tabla de los edificios que se desean catalogar. Sobre las categorías, tipos y subtipos, lo cual servirá para el procesamiento ordenado de la información, así como o la asignación de responsables de acuerdo las líneas de investigación y de experiencia de cada uno de los profesores participantes. Sobre las categorías, tipos y subtipos, lo cual servirá para el procesamiento ordenado de la información. Y se generará la lista inicial. Ver Tabla 5

Tabla 5. Lista de edificio y su categoría.

Nombre	Categoría	Responsable

Segunda. Recopilación de Información Secundaria. - Es un trabajo de gabinete, donde se considerarán todos los datos, bibliografía existente, periódicos, revistas e información de organismos técnicos especializados.

Tercera. Trabajo de Campo. - Consiste en la identificación y/o verificación *in situ*, tipos de medios de acceso y facilidades para su acceso. En este momento se inicia con el trabajo visual o estudio físico, se visitan los lugares y se toman las fotografías y se describe los que se va observando. Para la obtención de la información verbal se lleva a cabo entrevistas con los locatarios, o responsables para la obtención de la información, se utilizan grabadoras, cámaras de video u otro dispositivo. Es de vital importancia el uso de los medios disponibles (videos, fotografías, mapas, etc.). La información del monumento o edificio se realizará mediante la siguiente información y se documenta en el formato 1:

- i. Nombre actual del edificio: o bien como es conocido el edificio o nombre asignado al mismo.
- ii. Identificación: la identificación para el edificio serán las siguientes: Letra de Categoría, 2 letras del edificio y un número consecutivo del inventario. Categoría, monumentos, edificios y el número **CME001**
- iii. Uso original y uso actual: esta información será obtenida por documento o bien por la entrevista a los locatarios o usuarios actuales, en caso de no tener la información se asigna N/A
- iv. Se indica el periodo de construcción de acuerdo a los 5 periodos
- v. Se indicarán las direcciones de los edificios o monumentos y se localizarán vía satélite, utilizando cualquier sistema de la WEB, y se anexa fotografía.
- vi. La sección de datos históricos se llena de acuerdo a las entrevistas o información documentada, si es un ejemplo representativo de la construcción de la época, si fue parte de algún acontecimiento o tradición, y si fue habitado o utilizado por alguna personalidad.
- vii. El Contexto histórico es redactado de acuerdo a la información documental o mediante entrevistas, esto con el fin de darle contexto al edificio o monumento en la ciudad y su relevancia histórica.

- viii. La sección de características es una sección que se llena mediante el estudio de campo y su visita In Situ, esto con el fin de establecer el estado actual de conservación.
- ix. Se incluyen en la última sección todas aquellas fotografías más relevantes del edificio o monumento con el fin de dar a conocer su condición actual, y detalles más relevantes del mismo.

Cuarto: redacción de la información obtenida en el levantamiento de datos y toma de fotografía. Las fotografías deberán estar identificadas con autor, fecha y lugar. Esto con el fin de tener el momento en que se realizó el levantamiento.

Quinto: Llenado del formato en forma de borrador, con el fin de determinar aquella información faltante que es importante recabar de nuevo.

### Formato 1

<b>Nombre del edificio:</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN CME 000</b>			
ELABORADA POR:			
Colaborador:			
<b>Categoría:</b>		<b>Identificación:</b>	
<b>Uso Original:</b>	<b>Uso Actual:</b>		
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia:			
Calle y Núm.			
Estado:		Sector:	
Municipio:		Manzana:	

Localidad:		Lote:			
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>					
<b>Fuente:</b>					
<b>DATOS HISTÓRICOS</b>					
Ejemplo representativo de construcción		SI	( )	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas		SI	( )	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado		SI	( )	NO	( )
<b>RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO</b>					
<b>CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE</b>					
<b>Materiales Predominantes:</b>			<b>Estado de Conservación:</b>		
<b>FACHADAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Norte					
Sur					
Oriente					
Poniente					
<b>MUROS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Interiores	piedra caliza				
Exteriores					
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos					
Cubiertas					
<b>Niveles:</b>					

<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>
<b>FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:</b>
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>
Régimen de Propiedad:
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>
Aspecto Actual

## 2.2 Elaboración del documento

Documento que se constituye de los apartados del trabajo realizado en la fase 1, se utilizan los formatos para reflejar diversos monumentos, sitios y edificios relevantes.

Se adjuntarán las fotografías, entrevistas y documentos importantes.

- a. Fotografías mayores a 300m x p, con identificación individual,
- b. Mapas identificados como figuras,
- c. Tablas con numeración corrida,
- d. Entrevistas deberán ser identificadas con el nombre del entrevistado, entrevistador, lugar fecha y aprobación del entrevistado,
- e. Se mantendrá un archivo en extenso de fotografías para el propio proyecto.

Con la conclusión de la FASE 2 se terminará con la construcción de la información de cada uno de los monumentos y edificio considerado en el presente volumen de trabajo.

### 3. Población de Estudio

La región Noroeste del estado de Chihuahua se conforma de 4 municipios: Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, (INEGI, 2010). Esta región conforma un extenso territorio en donde las construcciones de edificios, monumentos, barrios y comunidades han sido parte de la historia del estado y de la nación.

Dentro de sus riquezas históricas y culturales se encuentran en la región son de muy variada temporalidad, ya que se cuenta con la zona arqueológica de Paquimé que data de 700 d. C. a 1663 d. C. (Cornejo, 2016), cultura relevante en la historia del Norte de México y declarado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1998 - Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes – Bien Cultural Criterio III-IV.

La Misión de Padua edificación que data de 1661, en la actualidad se encuentran localizadas solo las ruinas y que refleja la existencia convento, importancia en la historia que refleja el primer centro gubernamental y religioso en la conquista del Norte de México. En 1778 se fundan 5 villas en el Norte de México y una de ellas es la Villa de San Antonio en el Valle de Casas Grandes. A partir de estas fechas las edificaciones se inician en la región, en donde las comunidades de Casas Grandes y de Janos, se convierten unas de las primeras poblaciones y mantienen hasta la actualidad vestigios de las edificaciones que son parte importante de la historia del Noroeste del estado de Chihuahua. Debido a que el INAH solo cataloga aquellos edificios que tienen un valor histórico, quedan fuera todos los edificios relevantes y significativos para la historia y cultura de la región y de los municipios. El INAH solo contempla la existencia en sus catálogos de un total de 2 en Ascensión, 14 en Casas Grandes, 6 en Janos y 4 en Nuevo Casas Grandes. Ver detalles en Tabla 2. Debido a la falta de nuevos inventarios que involucre el resto de los edificios que son parte actual de patrimonio cultural es pertinente la generación de un nuevo diagnóstico que permite la integración de los actuales edificios y monumentos relevantes.

Tabla 2. Listado del patrimonio Histórico de Municipios de noroeste de Chihuahua. (INAH, 2017)  
Ascensión

Chihuahua	Ascensión	Ascensión	Cantina	Comercio	XIX	Privado
Chihuahua	Ascensión	Palomas	Aduana Fronteriza	Cabaret	Aduana	Federal

### Casas Grandes

Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes	Centro	Constitución no. 48	Casa-habitación	Casa Cural	Privado
Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes	Centro Constitución no. 51	Casa-habitación	Casa-habitación	XIX	Privado
Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes	Centro	Miguel Hidalgo no. 39	Comercio	Casa-habitación	Privado
Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes	Centro	Benito Juárez s/n	Salón de Actos Municipales	Salón de Actos	Municipal
Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes	Iglesia de San Antonio de Padua	Templo	Templo	Federal	
Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes		Escuela Secundaria Federal ES-58	Casa-habitación	Escuela	
Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes	El Convento	Misión Jesuita	Ruinas	XVII	Federal
Chihuahua	Casas Grandes	Juárez	Escuela Juárez	Escuela	Escuela	Privado	
Chihuahua	Casas Grandes	Mata Ortiz		Puente de ferrocarril	Puente de ferrocarril	Federal	
Chihuahua	Casas Grandes	Mata Ortiz	Calle del Ferrocarril Norte s/n. Ramal La Junta-Ciudad Juárez, QA-302	Estación Mata Ortiz	Estación de Ferrocarril (Pasajeros y carga)	Estación de Ferrocarril (Pasajeros y carga)	Federal
Chihuahua	Casas Grandes	San Diego	Hacienda de San Diego	Casa-habitación	Casa-habitación	Ejidal	
Chihuahua	Casas Grandes	San Diego	Hacienda de San Diego	Casa-habitación	Casa-habitación	Ejidal	
Chihuahua	Casas Grandes	San Diego	Hacienda de San Diego	Caballerizas, establo	Casa-habitación	Ejidal	
Chihuahua	Casas Grandes	San Diego	Hacienda de San Diego	Troje	Bodega	Ejidal	

### Janos

Chihuahua	Janos	Janos	Ojinaga no. 50	Casa-habitación	Casa-habitación	XIX	Privado		
Chihuahua	Janos	Janos	Vicente Guerrero s/n	Templo de San Felipe y Santiago	Templo	Sin uso	XVIII	XIX	Federal
Chihuahua	Janos	Janos	Vicente Guerrero s/n	Capilla de Guadalupe	Templo	Templo	XVIII	XIX	Federal
Chihuahua	Janos	Janos	Vicente Guerrero s/n	Templo de San Juan de Dios	Templo	Sin uso	XIX	Federal	
Chihuahua	Janos	Casa de Janos	Capilla de Guadalupe	Templo			Sin uso	Federal	
Chihuahua	Janos	Hacienda San Pedro de Ojitos	Ex-Hacienda de San Pedro de Ojitos	Hacienda	Rancho		XIX	Privado	

### Nuevo Casas Grandes

Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Constitución Oriente s/n., Ramal La Junta-Ciudad Juárez, QA-0332	Estación Nuevo Casas Grandes	Estación Nuevo Casas Grandes	Cuartel	Estación de ferrocarril (Pasajeros y carga)	XIX	Federal
Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Constitución s/n	Palacio Municipal			Palacio Municipal		Federal
Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Dublan	Francisco I. Madero s/n	Templo Mormón	Templo	Sin uso	XIX	Federal

## 4. Periodos de análisis

Los periodos de análisis del 1951 al 2016, involucra los municipios de Ascensión, Casas Grandes, Janos y Nuevo Casas Grandes, las construcciones son 89 (ver tabla 5): 12 de Ascensión, 56 Casas Grandes, 3 de Janos y 33 Nuevo Casas Grandes. El listado utilizado por el catálogo del INAH fue autorizado para su reúso en septiembre 2018, ver Figura 1

**Tabla 5. Lista de sitios y edificios históricos y relevantes de la zona noroeste de Chihuahua.**

ID	Descripción	Categoría	Responsable	Periodo	Municipio
107	Casa Habitación (C. Constitución) #49	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
108	Restaurante Constantino	14	Lorena Posada	1951-2000	Nvo. Casas G
109	Catedral de la Medalla Milagrosa	6	Lorena Posada	1951-2000	Nvo. Casas G
110	Nevería Mar y Sol (C. Benito Juárez)	14	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
111	Restaurante Rostipollo. (Av. Independencia) #88	14	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
112	Iglesia de San Antonio de Padua (C. Libertad)	6	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
113	Plaza General Porfirio Díaz Mori		Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
115	Casa Habitación (C. Allende) #3	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
116	Casa Habitación (C. Allende) #201	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
117	Casa Habitación (C. Allende) #10	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
118	Casa Habitación (C. Allende) Lote 0024601	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
119	Casa Habitación (C. Benito Juárez) Lote 0014003	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
120	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #300 (24)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
121	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #127	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
122	Casa Habitación (C. Constitución) #---	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
123	Casa Habitación (C. Constitución) #44 (15)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
124	Casa Habitación (C. Constitución) #404	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
125	Casa Habitación (C. Constitución) #62	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
126	Casa Habitación (C. Constitución) #600	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
127	Casa Habitación (C. Constitución) #608 (69)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
128	Casa Habitación (C. Hidalgo) #39	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
129	Casa Habitación (C. Independencia) #78	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
130	Casa Habitación (C. Independencia) #79	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
131	Casa Habitación (C. Independencia) #85	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
132	Casa Habitación (C. Independencia) #98	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
133	Casa Habitación Jorge Lean	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
134	Casa Habitación (C. Independencia) #118	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
135	Casa Habitación- Bodega (C. Libertad) #112	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
136	Casa Habitación (C. Libertad) #137	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
137	Casa Habitación (C. Libertad) #138	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
138	Casa Habitación (C. Libertad) #80	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
139	Casa Habitación (C. Libertad) #146	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
140	Casa Habitación (C. Libertad) #147	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
141	Casa Habitación (C. Libertad) #149	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
142	Casa Habitación (C. Libertad) #123	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
143	Casa Habitación (C. Libertad) #128	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
144	Casa Habitación (C. Ojinaga) Lote 0012503	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
145	Casa Habitación (C. Ojinaga) #178	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
146	Casa Habitación (C. Ojinaga) #178 Lote0014204	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
147	Casa Habitación (C. Ojinaga) #180	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
148	Casa Habitación (C. Ojinaga) #11	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
149	Casa Habitación (C. Victoria) #81	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
150	Casa Habitación (C. Victoria) #209 (19)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
151	Casa Habitación (C. Victoria) #1008 (29)	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
152	Casa Habitación (C. Victoria) #1206	3	Aida Y. Reyes	1951-2000	Casas Grandes
153	Bodegas del ferrocarril.	1	Raúl Loya	1953	Nvo. Casas G

154	Antigua sección para trabajadores de FF.CC. (atrás de empacadora Paquimé)	1	Raúl Loya	1953	Nvo. Casas G
155	Talleres de CFE, (Con entrada de vía para el primer generador de energía eléctrica en NCG).	1	Raúl Loya	1953	Nvo. Casas G
156	Clínica Santa Cecilia	5	Lorena Posada	1960	Nvo. Casas G
157	Escuela Sec. Fed. "Las Américas"	9	Lorena Posada	1961	Nvo. Casas G
158	Centro de salud	8	Lorena Posada	1961	Nvo. Casas G
159	Escuela Primaria Manuel Dublán	9	Lorena Posada	1962	Nvo. Casas G
160	Lienzo Charro	2	Lorena Posada	1965	Nvo. Casas G
161	Casa Arquitecto Sandoval	3	Lorena Posada	1968	Nvo. Casas G
162	Archivo Histórico de NCG	5	Raúl Loya	1968	Nvo. Casas G
163	Hotel Piñón	14	Lorena Posada	1970	Nvo. Casas G
164	Estadio Municipal de Béisbol "Luis Cobos Huerta"	4	Lorena Posada	1970	Nvo. Casas G
165	Hotel Hacienda	14	Lorena Posada	1975	Nvo. Casas G
166	Molduradora	14	Lorena Posada	1979	Nvo. Casas G
167	Frutas Casa Grande	14	Lorena Posada	1979	Nvo. Casas G
168	Gimnasio Municipal "José Luis Arroyos"	4	Lorena Posada	1980	Nvo. Casas G
169	Réve	4	Lorena Posada	1980	Nvo. Casas G
170	Casa Habitación (C. Allende) #1002 (32)	3	Aida Y. Reyes	1980	Casas Grandes
171	Granja avícola "Las Polleras"	14	Lorena Posada	1984	Nvo. Casas G
172	Camelot	4	Lorena Posada	1986	Nvo. Casas G
173	Pavos Parsons	10	Lorena Posada	1988	Nvo. Casas G
174	Fábrica de botas Fresno	10	Lorena Posada	1989	Nvo. Casas G
176	Museo de las Culturas del Norte (Calle Huajuapán)	2	Aida Y. Reyes	1996	Casas Grandes
177	Artesanías Pueblo Viejo (C. Benito Juárez)	14	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
178	Casa Parroquial (C. Constitución) #48	6	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
179	Consultorio Médico (C. Independencia)	8	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
180	Curiosidades Daniela (Av. Independencia)	14	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
181	Dependencias del Municipio	5	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
182	Junta Municipal de Agua (C. Libertad) #146	5	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
183	DIF (C. Victoria)	5	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
184	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #157 (150)	3	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
185	Casa Habitación (C. Benito Juárez) #155 (04)	3	Aida Y. Reyes	2001-2016	Casas Grandes
186	Corredor Cultural	4	Lorena Posada	2001	Nvo. Casas G
187	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo Casas Grandes	9	Aida Y. Reyes	2004	Nvo. Casas G
188	Macro Plaza NCG	4	Lorena Posada	2009	Nvo. Casas G
189	Corredor Deportivo "las vías de Nuevo casas Grandes" NCG/Madero	4	Lorena Posada	2010	Nvo. Casas G
190	Estatua del General "John J. Pershing"	1	Aida Y. Reyes	2015	Ascención
191	Placas de los Dorados de Villa	1	Aida Y. Reyes	2015	Ascención
192	"Capitán Cruz Chávez"	2	Aida Y. Reyes	2015	Ascención
193	Capilla San José	6	Lorena Posada	s/f	Nvo. Casas G

Elaboración propia.



Figura 1. Oficio de aprobación de información de catálogos INAH

## 5. Referencia

- Cornejo, Beatriz Braniff, (2016). Paquimé (Google-Books-ID: YSHRDAAAQBAJ). Fondo de Cultura Económica, pp.139
- INEGI (2010). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vers. 5.0. 2010. Fecha de consulta: 26 de Febrero de 2015.  
[www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/territorio/div\\_municipal.aspx?tema=me&e=08](http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=08)>. Estadística de población y vivienda. Tomado de [www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx)
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Patrimonio Cultural, catálogos, <http://inahchihuahua.gob.mx/>
- Reyes, Aida Y. (2016) Metodología para la Categorización de Monumentos Sitios y Edificios Relevantes. Inventario de monumentos históricos y edificios relevantes su contexto e historia. Ciudad Juárez, UACJ.
- Staines Elide y Reyes, Aida Yarira (2016). Inventario de Monumentos Históricos Y Edificios Relevantes: Su Contexto E Historia: Periodo 1900-2013 en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, UACJ.

# CAPITULO II

Periodo del año 1951 – 2000

---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 29-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].

## Marco histórico del periodo de 1951 a 2016 de la Zona Noreste del Estado de Chihuahua siglo XXI

Fátima Alejandra Herrera Hernández

El estado de Chihuahua, ha tenido una amplia y vasta historia, comenzando por las civilizaciones que existieron en Paquimé, el pueblo nativo de los rarámuris, la participación que tuvo este estado en la independencia y revolución mexicana, la urbanización e industrialización, además de otros acontecimientos importantes que han marcado su desarrollo a través del tiempo. A continuación, se hablará de una época más actual, abarcando desde los años de 1951 hasta la actualidad, es decir, el año 2016.

En las épocas de los 50's el estado de Chihuahua estaba en pleno desarrollo y crecimiento, en esos tiempos las principales ciudades del estado eran Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc; estas ciudades estaban comunicadas por medio de carreteras pavimentadas, para 1951 se inaugura una carretera panamericana, que conectaba las fronteras con las demás ciudades del sur, sin embargo, a pesar de esto solo se tenía comunicación entre las ciudades principales y las áreas de la sierra junto con sus pobladores eran dejados de lado, lo cual al mismo tiempo creaba un ambiente de pobreza y marginación.

Ciudad Juárez comenzó a tener su auge en los servicios, el comercio y el turismo, así como anteriormente durante la primera guerra mundial, con la anteriormente mencionada “Ley Seca”, en la época de la segunda guerra mundial también creció en gran medida, y llegó a ser más importante y próspera que la capital del estado; esta época de los años cincuenta, trajo a esta ciudad un crecimiento económico y un proceso que iba encaminado a la urbanización, asimismo, comenzaron a llegar personas a esta frontera buscando asentarse en la ciudad para poder encontrar mejores oportunidades de trabajo, esto causó a su vez, según Barrios: “se tradujo en un incremento

significativo de la población mostrando un crecimiento absoluto de 145,687 personas entre 1950 y 1960 y una tasa de crecimiento poblacional de 9.1%”.<sup>1</sup>

Asimismo, según Brigas y Martínez (Citado en Gallegos, 2004) comenzó el periodo de la segunda guerra mundial, y a su vez, Estados Unidos comenzó a generar un crecimiento económico en las ciudades fronterizas,: “ con las demandas de cantinas, bares, sitios de apuestas y prostíbulos por parte de la milicia apostada en la frontera sur [...] y, por el otro, con la institución del programa estadounidense de "braceros" de 1942, se atrajeron temporalmente a mexicanos para trabajar en su campo agrícola ”<sup>2</sup>; a través del programa bracero, Ciudad Juárez se ubica como un punto importante para el cruce de migrantes, ya que la ciudad vecina El Paso fue uno de los puntos donde existió un mayor paso de trabajadores que se dirigían a distintas ciudades de Estados Unidos, a causa de que ahí se encontraba el *Bracero Reception Center* .<sup>3</sup>

Es para el comienzo de los años sesenta, con la finalización del programa braceros, comienzan a ser deportados los trabajadores que habían participado en el mismo, y así, inicia una etapa en la que existieron restricciones en lo referente al paso de inmigrantes a los Estados Unidos<sup>4</sup>. Por lo tanto, para esta década, un importante empresario de Ciudad Juárez, llamado Antonio J. Bermúdez, crea un proyecto que fue llamado Programa Nacional Fronterizo, con sus siglas como PRONAF, este proyecto dirigido a las ciudades fronterizas del país, trataba de promover y crear un desarrollo que encaminara a estas ciudades a convertirse en un punto importante de la imagen de México, así como para poder tener más participación en ámbitos económicos y sociales con las demás ciudades del país<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> María Inés Barrios de la O, “Emigración de Ciudad Juárez: La inseguridad Pública y el Desempleo. Desplazados hacia Veracruz y Texas (2007-2012)” [En línea]: <https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/Tesis-Barrios-de-la-O.pdf>.

<sup>2</sup> Oswaldo Gallegos y Álvaro López López, “Turismo y estructura territorial en Ciudad Juárez, México”. *Investigaciones geográficas*, 53 (2004), pp. 141–162.

<sup>3</sup> María Inés Barrios de la O, *op cit*.

<sup>4</sup> María Luisa García Amaral, “Ciudades fronterizas del Norte de México/Border cities of the North of Mexico”, en *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*. Universidad Complutense de Madrid, 2007, vol. 27, p. 41.

<sup>5</sup> Lawrence Douglas, Taylor Hansen, “Los orígenes de la industria maquiladora en México”. , *Revista Comercio Exterior*, 53 (noviembre, 2003) [En línea]: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/59/7/RCE.pdf>.

Asimismo, según Douglas, el programa de PRONAF, tenía diversos objetivos encaminados a las ciudades fronterizas, por ejemplo:

*“ El Pronaf era un proyecto en esencia nacionalista que buscaba construir una base comercial e industrial suficientemente sólida en las regiones fronterizas de México; fungir como contrapeso a la influencia de Estados Unidos, y acabar con la dependencia de las principales ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez y Tijuana, respecto de Estados Unidos en la mayoría de sus transacciones comerciales ” .<sup>6</sup>*

De igual forma, el Pronaf contribuyó a las ventas de productos mexicanos en la frontera, ya que propició la creación de algunos centros comerciales donde se podían encontrar productos y bienes de manufactura extranjeros y de México, y es así como para los años setenta, se construye una docena de centros comerciales en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas, todos ellos con un valor de casi 250 millones de pesos. Asimismo, el Programa Nacional Fronterizo apoyó en el ámbito turísticos de estas ciudades, al apoyar para la construcción de centros de convenciones y hoteles, además de otros servicios turísticos, que pudieran brindar a los esperados turistas una mejor imagen y experiencia durante su estancia. <sup>7</sup>

Según documentos históricos del gobierno de México (citados por Douglas,2003) esto tenía como objetivo por parte del gobierno:

*“atraer a la región a grupos mayores de turistas, sobre todo familias, promoviendo el interés en los valores culturales nacionales de México, y ya no en lo que hasta entonces habían sido los atractivos de los poblados fronterizos: cantinas, casas de apuestas y prostíbulos. Se esperaba también que una vez en México los turistas decidieran visitar el interior del país y se quedaran por períodos más prolongados, en lugar de tan sólo cruzar la frontera en excursiones de un día” .<sup>8</sup>*

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

A su vez, Pronaf realizó acciones que beneficiaran a los mismos habitantes de las ciudades, creando espacios culturales, que al mismo tiempo contribuían a ofertar mayores atractivos para los turistas, se comenzaron a crear algunos museos y además centros donde se impulsaba la venta de artesanías, y al mismo tiempo servían como espacios para realizar eventos sociales y culturales, como ferias de libros, muestras de arte y fotografía, de igual manera, se dio la creación de escuelas y bibliotecas como apoyo para la comunidad; también este programa tuvo como consecuencia en Ciudad Juárez, una disminución de las compras que se realizaban en la ciudad vecina de El Paso, apoyando a que las compras se hicieran en la localidad.<sup>9</sup>

Sin embargo, aunque el programa tuvo consecuencias provechosas para las ciudades fronterizas y para el país, existieron errores que llevaron al gobierno a tener una escasez de recursos para financiar los demás proyectos que tenían contemplados para el programa, una de las razones para que esto ocurriera fue que todo el capital se comenzó a concentrar en Ciudad Juárez, y por ello existía una falta de liquidez para sobrellevar los proyectos planteados para las demás ciudades, de tal forma, que para el año de 1965 renuncia el empresario Antonio J. Bermúdez a su puesto de director del programa, y es así, como el proyecto fue decayendo hasta que en el año de 1970, terminó por ser suspendido.<sup>10</sup>

En conjunto con el proyecto de PRONAF, el gobierno mexicano creó el Programa Industrial Fronterizo (PIF), el cual fue un programa que impulsaba la industria maquiladora, lo cual, a su vez, comienza a causar que un mayor número de población se concentrara, en este caso en Ciudad Juárez, y esto, en consecuencia, dio un desabastecimiento de servicios y falta de recursos para la población, la administración municipal se volvió pausada e ineficiente<sup>11</sup>; pero a su vez según Carrillo ( Citado en Gallegos, 2004) fue un evento que causó establecer bases y un desarrollo positivo de la industria maquiladora en el ámbito de la exportación, ya que se buscaba atraer a inversionistas extranjeros por parte de incentivos, además que la ciudad en sí daba a mostrar un gran incentivo para estos inversionistas, porque contaba con infraestructura para parques

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> M. L. G. Amaral, *op cit.*

industriales y asimismo, se encontraba con frontera a los Estados Unidos, esto resultaba ventajoso para las empresas que buscaban establecerse en esta zona fronteriza del Estado de Chihuahua.

Por lo tanto, hubo un crecimiento en la economía ya que parte de los inmigrantes comenzaron a llegar a causa de estos programas industriales, muchas personas comienzan a venir a la ciudad, atraídas por trabajar en estas empresas maquiladoras extranjeras.<sup>12</sup>

En lo que concierne a todo el estado, la ciudad de Parral comenzaba a tener su auge mediante la minería, su comercio comenzó a crecer y se estableció como un centro minero de gran importancia; entre los años de 1946 y 1952 empresarios relacionados con el Banco Comercial Mexicano en relación a inversiones canadienses, comienzan a ser propietarios de algunas tierras, de ferrocarriles y de fábricas de madera, en 1952 se crea la empresa Bosques de Chihuahua, la cual vende el ferrocarril al gobierno y gana una mayor facilidad para explotar los bosques <sup>13</sup>, a partir de ello se van creando empresas más consolidadas, iniciando con la experiencia del emporio industrial maderero levantado por Vallina y socios en el oeste de Chihuahua <sup>14</sup>, lo cual origina que comiencen a crearse otras empresas subsidiarias como Celulosa de Chihuahua, S.A., Aceros de Chihuahua, Industrial Minera "El Yaqui", es así como comienza a crecer el comercio en esta zona <sup>15</sup>.

Sin embargo, para los tarahumaras comenzó a generarse una invalidez de su posesión por los ejidos y en cambio se fue dando un fenómeno de explotación hacia ellos, que en el mismo año de 1952 se trató de contrarrestar con la creación del centro coordinador del Instituto Nacional Indigenista (INI), ubicado en Guachochic<sup>16</sup>.

Para 1954, el gobernador de Chihuahua Soto Máynez basándose en el Instituto Científico y Literario, se encargó de fundar la Universidad Autónoma de Chihuahua, iniciando con las carreras de derecho, ingeniería y medicina. De igual forma, en el año de 1956, cuando Chihuahua tenía por

---

<sup>12</sup> O. Gallegos y Á. López López, *op cit.*

<sup>13</sup> L. A. Aguilar, *op cit.*

<sup>14</sup> O. Gallegos y Á. López López, *op cit.*

<sup>15</sup> Marco A. Rascón y Patricia Ruiz, "Chihuahua: la disputa por la dependencia". *Cuadernos Políticos*, 47 (1986) [En línea]: <http://www.bolivare.unam.mx/cuadernos/cuadernos/contenido/CP.47/CP47.4.MarcoARascon.pdf> [Consulta: 3 de mayo, 2017].

<sup>16</sup> L. A. Aguilar, *op cit.*

governador a Teófilo Borunda, se da un crecimiento en la fruticultura y la ganadería gracias al apoyo del mismo gobernador, así como la construcción de la Presa de Guadalupe que ayudó a que la capital contara con mayor cantidad de agua potable <sup>17</sup>.

De tal forma, entre estas épocas hubo un crecimiento económico, de 1940 a 1960 Chihuahua vivió este crecimiento, en especial en lo relacionado al campo, primeramente, con el aumento de la producción de algodón, la ampliación de la frontera agrícola y además un crecimiento en cuanto a la ganadería <sup>18</sup>. Por lo tanto, empresas ganaderas comenzaron a verse sustituidas por numerosas familias campesinas dedicadas a la ganadería y la agricultura, lo cual desencadenó un aumento de población en el estado junto con la creación de nuevos municipios, como había sido el caso de Gómez Farías en el año de 1951.<sup>19</sup>

De igual forma, cabe remarcar que aproximadamente en 1956 se comienza a construir la carretera en el municipio de Colonia Juárez, además en aquella década de los 50's, este municipio tuvo un comercio activo, ya que contaban con una tenería, carpintería, fábrica de peltre en la cual se hacían trastes, queserías, agencia de autos y un hotel, el cual estuvo activo en ese tiempo, cerró por un periodo y actualmente volvió a abrir con el nombre de Jo's B&B, siendo este de la misma familia de propietarios, a nombre de Joane Johnson. Asimismo, en esta época se crea un puente, el cual ayudó para que la población pudiera cruzar el río que crecía en la época de lluvias, además de ser representativo de Colonia Juárez, por su antigüedad. Colonia Juárez sigue siendo habitado en mayoría por comunidades mormonas, cuenta con gran cantidad de casas antiguas, una economía basada en la agricultura, con poca participación y apoyo del gobierno. <sup>20</sup>

Al entrar la década de los 60's se presenta una ola de movimientos importantes en el estado de Chihuahua, todo inicia con el movimiento de los casi 30,000 campesinos que comenzaron a invadir algunos ranchos ganaderos con el propósito de darle fin a las inafectabilidades que Lázaro Cárdenas había decretado en 1937, durante estos movimientos grupos de menonitas también se

---

<sup>17</sup> Luis Aboites, "José Fuentes Mares y la historiografía del norte de México". (2012) [En línea]: <http://www.aleph.org.mx/jspui/handle/56789/28851> [Consulta: 2 de mayo, 2017].

<sup>18</sup> L. A. Aguilar, *op cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Gil Álvarez, "Historia Colonia Juárez". (5/mayo/17).

vieron afectados por amenazas en el ámbito agrario, comenzó, asimismo, una crisis en el cultivo del algodón y bajas en el precio del ganado de exportación.<sup>21</sup>

Otro movimiento importante fue el de los estudiantes y maestros normalistas en las ciudades de Saucillo y Saltaices, en esa época comienza una crisis algodonera, nacen las protestas y guerrillas, en las cuales se luchaba contra los caciques y se buscaba el reparto de las tierras entre campesinos; el 23 de septiembre de 1965 se da el movimiento del asalto armado por parte de los normalistas contra el cuartel militar de Madera, aunque trataron de calmar a los rebeldes y guerrilleros, las protestas continuaron, en los tres años siguientes entre algunos sucesos importantes a causa de estas guerrillas, fue el asesinato de un cacique de la sierra y la destrucción de un aserradero de la empresa Bosques de Chihuahua, tiempo después estos guerrilleros fueron fusilados en el estado de Sonora. Asimismo, estas luchas llevaron al abogado y entonces gobernador Oscar Flores Sánchez a buscar convenios entre las organizaciones ganaderas y agrarias, los cuales fueron firmados, pero aun así no dejaban de afectar a los pequeños productores de estas organizaciones; por lo tanto, todas estas invasiones y protestas se prologaron hasta 1971.

De igual forma, en esta época de los 60's se da la baja del anteriormente mencionado Programa "Braceros", lo cual impulsa al gobierno a la creación del ya mencionado Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), el cual promovió la creación de parques industriales en las fronteras, los cuales facilitarían la presencia y desarrollo de industrias extranjeras<sup>22</sup>, esto tuvo lugar en 1965, como ya se mencionó anteriormente, según Aguilar, el empresario Jaime Bermúdez inauguró un parque industrial en Ciudad Juárez, de tal forma, que:

*"en 1970 había apenas 22 plantas con 3 165 obreros; en 1974 las cifras habían subido a 89 plantas con 17 484 trabajadores, y para 1987 las plantas eran 252 con poco más de 95 500 trabajadores. Para este último año algunas compañías se habían instalado en varias poblaciones del estado, preferentemente en la capital (47 plantas con 24 500 obreros) y en Delicias (seis plantas con 2 500 obreros) ".<sup>23</sup>*

---

<sup>21</sup> L. A. Aguilar, *op cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Asimismo, en este tiempo, para 1971, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad del estado de Chihuahua que contaba con la mayor cantidad de habitantes, con un total de 436,054 personas, en segundo lugar, del estado estaba Chihuahua capital con 363, 850 personas y en tercer lugar el municipio de Cuauhtémoc con 65,160 personas, en total en el estado la población era de 1,730,012 habitantes.<sup>24</sup>

Otro dato importante, fue en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en el que para finales de los 70's, gracias a la Asociación de Profesionistas de Nuevo Casas Grandes, se inician los trámites para instalar la primer Institución de Educación Superior en el Noroeste del Estado, el cual comienza a funcionar para 1980 en base al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, con un sistema abierto y ya en el año de 1986 se cambia a un sistema escolarizado.<sup>25</sup>

A partir del crecimiento de la industria maquiladora, comenzaron a generarse más empleos, hubo avances tecnológicos en las plantas y, además se dio el fenómeno de la participación femenina en la industria, en medio de una época de cambios culturales e ideológicos; el estado de Chihuahua atravesaba una etapa próspera, tenía un gran desarrollo y su economía hacía de él uno de los mejores lugares en el país donde hallar mejores oportunidades, sin embargo, comenzaba a entrar una época de cambio en cuestiones políticas. “Por aquella época el Partido Revolucionario de Instituciones (PRI) contaba con gran poder en el país y específicamente, en el estado de Chihuahua, antes de los 80's los ciudadanos no mostraban ninguna inconformidad con la organización electoral<sup>26</sup>, hasta que tuvo lugar la nacionalización bancaria, la cual tuvo que ver con el cambio del dólar a el peso, esto desencadenó problemas en la economía, especialmente de la clase media, el auge del estado fue desapareciendo, de tal forma que a partir de esto se comenzó a buscar un cambio en el ámbito político, por lo tanto, se desarrolló fuertemente la oposición al PRI, y el

---

<sup>24</sup> Sonia Bass Zavala (et al), *Análisis de las dinámicas de violencia de género y su relación con las condiciones de la vivienda en el poniente de Ciudad Juárez*. Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica, 2011 [En línea]:

<http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/RTI/1.%20An%C3%A1lisis%20din%C3%A1micas%20de%20violencia.pdf>.

<sup>25</sup> Secretaría de Educación Pública, *Historia Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes* [En línea]:

<http://www.itsncg.edu.mx/pagina/historia>.

<sup>26</sup> Machado, Manuel A., *Barbarians of The North. Modern Chihuahua and the Mexican Political System*. Eakin Press, United States of America.

partido que tuvo una participación importante fue el Partido de Acción Nacional (PAN), el cual se centraba en la clase media, estaba moldeado con ideas conservadoras y católicas.

Al mismo tiempo, se presentó un nuevo impuesto en el país, él llamado Impuesto Del Valor Adicional, el cual agregaba un costo del 6% hasta el 20% en los productos, los ciudadanos del estado de Chihuahua, mostraron inconformidad ante este impuesto, ya que lo relacionaban con un pago forzoso que iría a parar a la infraestructura de la Ciudad de México y no tendría ningún beneficio para ello <sup>27</sup>.

De igual forma, para principios de 1980, el Estado de Chihuahua implementa otro programa más, un programa dedicado a la exportación

Asimismo, en 1982 se crea la Asociación Cívica Femenina, la cual estaba conformada por mujeres chihuahuenses, que buscaban luchar por una mayor participación de las mujeres en materia política, sin tener parte inicial con ningún partido político.

Por lo tanto, con la inconformidad de los ciudadanos y la aparición de la oposición, el PRI fue perdiendo poco a poco, aunque no en su totalidad, el poder en el estado, como en el caso del año de 1983 en que el PAN logró ganar gran parte de las localidades del estado de Chihuahua en las elecciones, entre las cuales estaban Chihuahua Capital, Parral, Casas Grandes, Camargo, Ciudad Juárez y Meoqui, además de Nuevo Casas Grandes, General Trías y Madera, las cuales no se reconocieron, a partir de esto, se anularon esas elecciones, recorriéndolas para marzo de 1984, con la creencia por parte de los ciudadanos de que el PRI estaba detrás de ello y corroborándolo con la victoria de este en Nuevo Casas Grandes <sup>28</sup>.

Más adelante, se dieron las elecciones de 1986 para elegir gobernador, en las cuales se enfrentaron el ganador de las elecciones municipales en Ciudad Juárez, el contador Francisco Barrio representando el Partido Acción Nacional y por el otro lado Fernando Baeza el cual había sido presidente de la ciudad de Delicias y representaba el Partido Revolucionario de Instituciones, durante el tiempo de campaña se creía que la victoria sería para Barrio, sin embargo al llegarse el

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

tiempo la victoria fue dada a Baeza y al considerarse como un fraude, esta situación desencadenó una serie de protestas representadas en mítines, cierres de puentes y calles, paros de empresas, marchas, huelgas de hambre, entre algunos ejemplos, a pesar de los movimientos, en octubre de ese año Fernando Baeza entró al poder<sup>29</sup>. El gobierno de Baeza va a ser un gobierno débil, de fuertes oposiciones políticas a sus medidas; sin embargo, el gobierno estatal tendrá condiciones a su favor y, paradójicamente, éstas se presentan con el avance de la integración económica, el crecimiento del empleo, la ampliación del comercio y el avance del proceso de industrialización transnacional<sup>30</sup>.

De igual forma, en este año, el estado reconoce un ámbito importante para el crecimiento de su economía en el turismo, el cual solo estaba siendo explotado por Ciudad Juárez, por lo tanto, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se comenzaron a crear programas que impulsaran el desarrollo de esta actividad, entre los cuales se buscaba la remodelación y creación de hoteles, además de una mayor publicidad hacia los atractivos naturales del estado, lo cual creó que Chihuahua fuera percibido por los turistas en mayor medida.

Es también por estas épocas, en las que el Estado de Chihuahua comienza a tener presencia del tráfico de drogas, tanto en la sierra con la producción de Marihuana, como en Nuevo Casas Grandes y Delicias, esta actividad comenzó a ser parte de su economía, por lo cual, para el año de 1980 el estado se convirtió en uno de los centros más importantes de producción de Marihuana y además comenzó a realizar tráfico de drogas, como marihuana, cocaína y heroína hacia los Estados Unidos de América, por tanto, comienza a existir mayor vigilancia y detenciones a causa del tráfico de drogas y también se buscó concientizar a los jóvenes acerca de su uso.

Por otro lado, en la localidad de Juan Mata Ortiz, se iniciaba un suceso que transformaría el estilo de vida de los habitantes y su economía, la cual había caído en una terrible crisis, es así como un habitante del pueblo llamado Juan Quezada hace algunos años atrás había comenzado con la idea de recrear las ollas antiguas de la civilización Paquimé, a partir de ello inicia la búsqueda de la

---

<sup>29</sup> Fideicomiso Historia de las Américas, “Breve Historia de Chihuahua”, en *Breve Historia de los Estados*. Fondo de Cultura Económica [En línea]: <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/chihua/html/chihuahua.html>.

<sup>30</sup> M. A. Rascón y P. Ruiz, *op cit*.

materia prima y el descubrimiento y perfeccionamiento de la técnica, según relata el mismo y su esposa Guillermina <sup>31</sup>. Más tarde, para el año de 1975, llega al pueblo Spencer MacCallum, un antropólogo de Nuevo México que había quedado maravillado con la obra de Quezada y lo había ido a buscar para proponerle comenzar a negociar con sus ollas, es a partir de ahí que la fama de Juan Quezada y su obra comienza a crecer, asimismo, la técnica de las ollas fue enseñada por el mismo Quezada a su familia y a los habitantes en general, lo cual ayudó a que la economía de Mata Ortiz se sostuviera de ello y creciera enormemente <sup>32</sup>.

De igual forma, para el año de 1982 todas las instituciones bancarias del estado se transforman en propiedad de la nación, las cuales son 153, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros <sup>33</sup>. Otro dato importante, es que en 1984 se suprimen el cobro que se hacía con ocasión de los servicios que prestan los sacerdotes a los fieles, lo que es decir los aranceles, y asimismo se establece el Museo de Arte Sacro en Catedral en la ciudad de Chihuahua <sup>34</sup>.

A través de estos años también se da un mayor crecimiento en cuanto a su población, pasando en 1988 a los tres millones de habitantes, teniendo el estado a su vez un cambio hacia la urbanización y una era de mayor industria, por lo tanto, la mayoría de los habitantes, algunos de las zonas de la sierra, buscaron instalarse en las regiones urbanas del estado <sup>35</sup>.

En el ámbito político, Fernando Baeza termina su sexenio, y para las elecciones de 1992 obtiene la victoria el contador Francisco Barrio, teniendo así por primera vez el estado de Chihuahua un gobernador perteneciente a la oposición <sup>36</sup>.

Para los años de 1994 y 1995, comienzan a suscitarse una serie de eventos importantes tanto en el país, como en el estado, se comienza con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del

---

<sup>31</sup> Juan Quezada Celada, “Historia Juan Quezada en Mata Ortíz”. (6 de mayo, 2017).

<sup>32</sup> El Universal, “La magia de las ollas de Juan Quezada”. (14 de septiembre, 2012) [En línea]: <http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/870363.html>.

<sup>33</sup> Secretaría de Educación Pública, *Chihuahua. Barrancas de cobre y doradas mesetas*. Secretaría de Educación Pública, 1982.

<sup>34</sup> Pbro. Dizán Vázquez L., “La Arquidiócesis de Chihuahua en los años 80” [En línea]: <http://www.uacj.mx/UEHS/Documents/Historia%20de%20la%20Iglesia%20en%20Chihuahua/la%20arquidioces%20chih%2080.pdf>.

<sup>35</sup> Machado, Manuel A., *op cit*.

<sup>36</sup> Fideicomiso Historia de las Américas, *op cit*.

Norte (TLCAN), el cual, asimismo, desencadena una crisis financiera y de desempleo, en aquel año el sociólogo Victor Quintana Silveyra comentó: sólo como efecto del TLC, en Chihuahua se habían perdido alrededor de 90,000 empleos, pero la crisis está acelerando este fenómeno, particularmente después de la devaluación de diciembre pasado”. Además, en este tiempo el estado se había visto afectado por una sequía, al igual que falta de apoyo para la agricultura, lo cual llevó a gran cantidad de campesinos a protestar o a emigrar de sus comunidades hacia las localidades urbanas, en especial la frontera, asimismo, la comunidad de los menonitas comenzó a emigrar a el país de Canadá <sup>37</sup>. A pesar de ello, junto con la crisis económica en el país y la inversión industrial hacia nuevas tecnologías y estrategias, se comienza a suscitar un movimiento de migración hacia la frontera norte, en el estado de Chihuahua. <sup>38</sup>

Con este auge de la industria maquiladora, la migración de las personas hacia la frontera y la gran participación de las mujeres en este ámbito laboral, se da inicio a una fuerte ola de violencia contra ellas, que se consideró un fenómeno social llamado: *feminicidio*. Se cuenta que entre los años de 1993 a 1999 fueron cometidos 198 asesinatos de mujeres, es decir, que en promedio se realizaban 2.3 asesinatos al mes, asimismo, los años en los que se registraron mayor número de asesinatos y muertes de mujeres, fue en los años de 1996 y asimismo, en el año de 1998, donde se realizaban 30 asesinatos en cada año. <sup>39</sup>

Esta ola de asesinatos que comenzó hacia las mujeres, tenía en un patrón de mujeres con ciertas características físicas y sociales, que, según Robles, eran:

*“mujeres de escasos recursos, estudiantes, obreras, empleadas de maquiladoras; muchas son migrantes de otros estados que van a Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”. En su mayoría son jóvenes, bien parecidas, de tez morena, de pelo y ojos oscuros y de escasos*

---

<sup>37</sup> El Proceso, “Caso Chihuahua: La crisis del campo, precipitada ‘por el neoliberalismo’.” [En línea]: <http://www.proceso.com.mx/170659/caso-chihuahua-la-crisis-del-campo-precipitada-por-el-neoliberalismo>.

<sup>38</sup> Sonia Bass Zavala (et al), *op cit*.

<sup>39</sup> Julia Estela Monárrez Fragoso, “La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999”. *Frontera Norte*, 23, 12 (2000), pp. 87–117.

*recursos económicos. Muchas son madres solteras o ayudan a la manutención del hogar”*

40

Este patrón de mujeres, iba ligado con un patrón del modo en que se realizaban los asesinatos, de igual forma, según Robles, el patrón de asesinato consistía en que:

*“Las víctimas suelen ser secuestradas, torturadas durante varios días, golpeadas, violadas tumultuariamente, mutiladas y finalmente asesinadas, ya sean estranguladas, apuñaladas, quemadas o desangradas a causa del alambre de púas con las que se las inmoviliza. Muchos de los cadáveres muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la piel con huellas de quemaduras de cigarrillos, la carne mordisqueada; evidencias de violencia sexual extrema y señales de prolongados tormentos “. <sup>41</sup>*

El feminicidio en la ciudad fronteriza del estado, tuvo una parte importante en la historia, lo que fue seguido por otro periodo importante para el estado, que de igual manera estuvo relacionado con la violencia; entre los años del 2007 al 2009 tuvieron lugar algunos acontecimientos relacionados al narcotráfico y la lucha entre los cárteles de Sinaloa y el de Juárez, los cuales desencadenaron una ola de violencia que cambió el rumbo de Ciudad Juárez y del estado, en Chihuahua capital la violencia comenzó 5 meses después que en Ciudad Juárez. Para el 2010 se dio el punto más alto de violencia en el estado, de igual forma otro suceso importante que afectó el estado en conjunto con la violencia, fue la epidemia del virus AH1N1 en el 2009. <sup>42</sup>.

A causa de esto, “desde 2007 y hasta septiembre de 2010, aproximadamente 230 mil personas han huido de Ciudad Juárez, para establecerse en El Paso, Texas”, asimismo, fueron cerrados gran cantidad de negocios entre el 2008 y el 2010, 10,670 según cifras de la Confederación de Cámaras

---

<sup>40</sup> HUMBERTO Robles, “Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de muerte”. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 109 (2010), pp. 95–104.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Centro de Estudios Internacionales, “Epidemias de Violencia” [En línea]: <http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Nexos/Epidemias%20de%20violencia.pdf>.

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), además de la aún elevada cifra de feminicidios <sup>43</sup>.

En cuanto a política, para el periodo de 2010-2013 “Héctor Murguía, conocido como el Teto Murguía, gana la presidencia municipal de Ciudad Juárez [...] aunque en su pasada gestión como alcalde de esa misma plaza (2004-2007), se le haya acusado de proteger al mismo grupo delictivo” <sup>44</sup>. Asimismo, para esa época, entra en el poder Cesar Duarte Jáquez como gobernador del estado, y en el transcurso de su gestión el estado sufrió diversas situaciones:

*“el gobierno de César Duarte procede con un gran autoritarismo en todos los ámbitos y así es percibido por la sociedad [...], Chihuahua desciende vertiginosamente en todos los indicadores de transparencia, rendición de cuentas, calidad de vida, desarrollo social, humano y democrático. Las denuncias penales presentadas desde septiembre de 2014 por el licenciado Jaime García Chávez contra el gobernador y dos de sus funcionarios por enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones no son procesadas con presteza por las autoridades federales” <sup>45</sup>.*

Por lo tanto, aunque la ola de violencia había disminuido, muchos empleos se habían recuperado, los negocios comenzaron a activarse, en este gobierno el estado terminó con un gran índice de endeudamiento, existió un amplio grado de desempleo para los egresados de la universidad y el salario fue de los más bajos de la frontera norte. <sup>46</sup>

Asimismo, durante este tiempo fungía como alcalde de Ciudad Juárez, el priísta Enrique Serrano. Para las elecciones de este 2016, se presentaron nuevas tendencias, como lo que fue el triunfo de candidatos independientes, “de Ciudad Juárez, Armando Cabada; de Parral, Alfredo Lozoya, mientras que, para el gobierno, Chacho Barraza, se convirtió en la tercera fuerza política en el

---

<sup>43</sup> Carmen Silvia Zepeda Bustos, “Violencia y política electoral en Chihuahua”. *El Cotidiano*, 164, 25 (2010), pp. 11–18.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

estado”<sup>47</sup>. De igual forma, Javier Corral el candidato panista, gana el poder de la gubernatura del estado, el quien acompañó fielmente a Francisco Barrio Terrazas durante su intento por la candidatura en 1986 en el que lo perdió y fue reclamado como fraude, asimismo, en su segundo intento en 1992 donde Barrio se convirtió en gobernador del estado; Corral planea devolver la ética política que se ha perdido en cuanto a su partido e igualmente en el estado.<sup>48</sup>

De tal forma, el Estado de Chihuahua a lo largo de su historia, ha pasado por diversas épocas de prosperidad y asimismo, de conflicto y crisis, en el ámbito económico, social y político, sin embargo, esta historia es parte de lo que este Estado es, es parte de lo que ahora encamina a los chihuahuenses a buscar una constante mejora, a aprovechar todos los recursos con los que se cuenta, para generar un mayor desarrollo de cada una de las ciudades y de todos sus habitantes.

## Bibliografía

ABOITES, Luis, “José Fuentes Mares y la historiografía del norte de México”. (2012) [En línea]: <http://www.aleph.org.mx/jspui/handle/56789/28851> [Consulta: 2 de mayo, 2017].

AGUILAR, Luis Aboites, *Breve historia de Chihuahua*. Fondo de Cultura Económica, 2006, 330 pp.

AMARAL, María Luisa García, “Ciudades fronterizas del Norte de México/Border cities of the North of Mexico”, en *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*. Universidad Complutense de Madrid, 2007, vol. 27, p. 41.

BUSTOS, Carmen Silvia Zepeda, “Violencia y política electoral en Chihuahua”. *El Cotidiano*, 164, 25 (2010), pp. 11–18.

CARLOS CORIA, “Independientes ganan candidaturas en Chihuahua”. (6 de junio, 2016) [En línea]: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/06/1097154>.

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES, “Epidemias de Violencia” [En línea]: <http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Nexos/Epidemias%20de%20violencia.pdf>.

---

<sup>47</sup> Carlos Coria, “Independientes ganan candidaturas en Chihuahua”. (6 de junio, 2016) [En línea]: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/06/1097154>.

<sup>48</sup> Erick Ramírez, “Javier Corral ganó en Chihuahua con al menos 8 puntos de ventaja sobre el PRI”. (6 de junio, 2016) [En línea]: [http://www.milenio.com/politica/Javier\\_Corral\\_Chihuahua\\_gobernador-elecciones\\_2016-chihuahua\\_Corral\\_0\\_749325287.html](http://www.milenio.com/politica/Javier_Corral_Chihuahua_gobernador-elecciones_2016-chihuahua_Corral_0_749325287.html).

- CHÁVEZ GUTIÉRREZ BEATRIZ, “Gral. Rodrigo M. Quevedo Moreno, remembranza de un héroe olvidado.” (15 de noviembre, 2014) [En línea]: [http://diario.mx/Nvo\\_Casas\\_Grandes/2014-11-15\\_996ef9e4/gral-rodrigo-m-quevedo-moreno-remembranza-de-un-heroe-olvidado/](http://diario.mx/Nvo_Casas_Grandes/2014-11-15_996ef9e4/gral-rodrigo-m-quevedo-moreno-remembranza-de-un-heroe-olvidado/).
- DIÓCESIS DE CIUDAD JUÁREZ, “Historia de la Diócesis de Ciudad Juárez” [En línea]: <http://www.diocesisdeciudadjuarez.org/diocesis/docs/historiadeldiocesis.pdf>.
- EL PROCESO, “Caso Chihuahua: La crisis del campo, precipitada ‘por el neoliberalismo’.” [En línea]: <http://www.proceso.com.mx/170659/caso-chihuahua-la-tesis-del-campo-precipitada-por-el-neoliberalismo>.
- EL UNIVERSAL, “La magia de las ollas de Juan Quezada”. (14 de septiembre, 2012) [En línea]: <http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/870363.html>.
- ERICK RAMÍREZ, “Javier Corral ganó en Chihuahua con al menos 8 puntos de ventaja sobre el PRI”. (6 de junio, 2016) [En línea]: [http://www.milenio.com/politica/Javier\\_Corral\\_Chihuahua\\_gobernador-elecciones\\_2016-chihuahua\\_Corral\\_0\\_749325287.html](http://www.milenio.com/politica/Javier_Corral_Chihuahua_gobernador-elecciones_2016-chihuahua_Corral_0_749325287.html).
- FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS, “Breve Historia de Chihuahua”, en *Breve Historia de los Estados*. Fondo de Cultura Económica [En línea]: <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/chihua/html/chihuahua.html>.
- GALLEGOS, Oswaldo y LÓPEZ LÓPEZ, Álvaro, “Turismo y estructura territorial en Ciudad Juárez, México”. *Investigaciones geográficas*, 53 (2004), pp. 141–162.
- GIL ÁLVAREZ, “Historia Colonia Juárez”. (5/mayo/17).
- JUAN QUEZADA CELADA, “Historia Juan Quezada en Mata Ortíz”. (6 de mayo, 2017).
- LAWRENCE DOUGLAS, TAYLOR HANSEN, “Los orígenes de la industria maquiladora en México”. , *Revista Comercio Exterior*, 53 (noviembre, 2003) [En línea]: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/59/7/RCE.pdf>.
- MACHADO, MANUEL A., *Barbarians of The North. Modern Chihuahua and the Mexican Political System*. Eakin Press, United States of America.
- MARÍA INÉS BARRIOS DE LA O, “Emigración de Ciudad Juárez: La inseguridad Pública y el Desempleo. Desplazados hacia Veracruz y Texas (2007-2012)” [En línea]: <https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/Tesis-Barrios-de-la-O.pdf>.
- MONÁRREZ FRAGOSO, Julia Estela, “La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999”. *Frontera Norte*, 23, 12 (2000), pp. 87–117.

- PBRO. DIZÁN VÁZQUEZ L., “La Arquidiócesis de Chihuahua en los años 80” [En línea]: <http://www.uacj.mx/UEHS/Documents/Historia%20de%20la%20Iglesia%20en%20Chihuahua/la%20arqui%20chih%2080.pdf>.
- RASCÓN, Marco A. y RUIZ, Patricia, “Chihuahua: la disputa por la dependencia”. *Cuadernos Políticos*, 47 (1986) [En línea]: <http://www.bolivare.unam.mx/cuadernos/cuadernos/contenido/CP.47/CP47.4.MarcoARascón.pdf> [Consulta: 3 de mayo, 2017].
- ROBLES, HUMBERTO, “Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de muerte”. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 109 (2010), pp. 95–104.
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *Chihuahua. Barrancas de cobre y doradas mesetas*. Secretaría de Educación Pública, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Historia Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes* [En línea]: <http://www.itsncg.edu.mx/pagina/historia>.
- SIMENTAL FLORES RAÚL, ROA GUTIÉRREZ EFRÉN, REYES VÁZQUEZ ÓSCAR, *Paso del Norte en el Siglo XXI: Breve historia de Ciudad Juárez*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 2010.
- SONIA BASS ZAVALA (ET AL), *Aanálisis de las dinámicas de violencia de género y su relación con las condiciones de la vivienda en el poniente de Ciudad Juárez*. Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica, 2011 [En línea]: <http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/RTI/1.%20An%C3%A1lisis%20de%20din%C3%A1micas%20de%20violencia.pdf>.

## **Instauración de la oferta de educación superior en el Noroeste de Chihuahua**

Aida Yarira Reyes Escalante  
ORCID: 0000-0002-0104-9522  
Carmen Lorena Posada Martínez  
ORCID: 0000-0001-7476-9080  
Martin González Moncada  
ORCID: 0000-0003-0275-2508  
Juan Pablo Ortiz Chimal

Resumen: el desarrollo de la educación superior en el Noroeste de Chihuahua surge como consecuencia de la modernidad y el progreso de la región, las necesidades sociales de nuevas alternativas educativas y la demanda de profesionistas para la solución de problemáticas industriales, sociales y tecnológicas, dieron como resultado la consolidación del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez campus Nuevo Casas Grandes.

### **Introducción**

La zona Noroeste del estado de Chihuahua cuenta con una geografía y clima particular (sierra, montaña, valles, planicies, desiertos, con climas extremos) han sido un factor importante en la formación de los pobladores. La llegada de diversos grupos de migrantes como son los chinos, estadounidenses, alemanes, entre otros, han creado una variedad de visiones en el desarrollo de las comunidades. La formación educativa en la zona tiene un caminar importante con la llegada inicial de las escuelas primarias por mencionar algunas: Escuela Miguel de Cervantes Saavedra (Escuela Grande), Gregorio Torres Quintero (Escuela Chiquita), Marcelo Caraveo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Plan Chihuahua y las particulares Francisco González Bocanegra y Benito Juárez (de la comunidad mormona). Las primeras escuelas de nivel media básica se establecieron desde los años cincuenta, entre las que se pueden mencionar son: La Secundaria Federal, Secundaria Estatal y La Técnica 8. Además, se creó la escuela técnica comercial, y la escuela particular Ignacio Ramírez y La Academia Juárez. Egresados de todas estas instituciones permitieron que durante la década de los 80's se crearan las escuelas de nivel superior y técnicas como fue La Preparatoria Federal Francisco Villa, el del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios CETIS-CBETIS no. 93 y el CBETA 112.

Como parte del crecimiento poblacional, la zona Noroeste en los años ochenta contaba con suficiente demanda y egresados de educación media para la creación de instituciones educativas de nivel superior. La Asociación de Profesionistas de Nuevo Casas Grandes y las organizaciones privadas y organizaciones civiles permitieron los trámites para la instalación de la primera institución de educación superior en el Noroeste del Estado.

Aunado a las necesidades educativas, el desarrollo de vías de comunicación de la entidad de Nuevo Casas Grandes favoreció el establecimiento de la educación superior, al contar por la parte Sur la carretera hacia el municipio de Casas Grandes, Colonia Juárez, Colonia Madero y Colonia Buena Fé. Por el Norte con la carretera ruta a Janos, Ascensión y Ciudad Juárez; y hacia Agua Prieta, Son. La otra ruta de comunicación es la carretera de Chihuahua, Cuauhtémoc y Madera.

En los inicios de los 80's aún se contaba con la vía de comunicación mediante el Ferrocarril Chihuahua Al Pacífico con las rutas: al Norte la ruta Nuevo Casas Grandes - Ciudad Juárez y al Sur la ruta Nuevo Casas Grandes - La Junta (A. López Mateos). La ruta completa de Ciudad Juárez - La Junta conectaba un total de 59 poblados, de los cuales, nueve son los más grandes: Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Las Varas Babícora, Madera, Temósachic, Matachic, Guerrero y La Junta (Reyes et al., 2009). Y por vía aérea se contaba con 3 pistas de terracería y una pista pavimentada en el aeropuerto municipal.

Otro factor importante en la creación de escuelas de nivel superior es la existencia de empresas pertenecientes a la industria de arneses, frutas frescas, jugos, molduras de madera, procesadora de semillas, cría de pavos y empacadora de carnes, además de 4 maquiladoras que demandaban profesionistas para sus diversos puestos de trabajo. En el municipio de Janos se contaba con la planta elaboradora de sotol y en los campos menonitas se procesaban derivados de leche, productos agrícolas y ganadería que requerían de expertos en sus áreas de producción.

Dentro de las principales empresas de la región se encontraban: Empacadora Paquimé; Fruteros Asociados; Maderas de Sisoguichi; Pronase; Rancho Verde; Empacadora Hermanos Wagner; Industrias J.J. Juárez; Maderas Molduradas; Pavos Parson; Embotelladora Stege; Empacadora Casa Grande; Maderas Dimensionadas de la Laguna; Empresas Longoria. Maquiladoras:

Alambrados y Circuitos Eléctricos; Autopartes y Arnese de México; P y B de México; Enlace Vital, Almacenes Nacionales de Semilla.

En 1980 el Noroeste de Chihuahua contaba con 3 escuelas de nivel superior, las cuales eran: El Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, extensión NCG; La Universidad Pedagógica Nacional, sub sede Ciudad Juárez; la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez extensión NCG.

La oferta educativa a nivel superior respondió a las necesidades socioeconómicas de la época, donde la nueva demanda de profesionistas especializados se convirtió en el cambio hacia el desarrollo en los contextos de la modernización y posmodernización. Las nuevas tendencias educativas; uso de avances tecnológicos, laboratorios, formatos educativos, oferta educativa, deporte, entre otros, dan evidencia de los cambios que la educación superior le brindó a la región Noroeste de Chihuahua y como influyó en los nuevos bríos del desarrollo.

#### **A. Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG)**

Después de hacer gestiones ante diferentes Instituciones de Educación Superior del Estado, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) accede a crear una extensión en Nuevo Casas Grandes. En 1980 inician las actividades del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) extensión NCG, fungiendo como director general el Ing. Gabriel Cárdenas Burillo, funcionando como unidad de sistema abierto, con un promedio de 35 alumnos, posteriormente se gestiona la transformación hacia escolarizado, lo que incrementa la matrícula hasta alcanzar el nivel de 367 alumnos. Se inician operaciones en 1980 como una extensión del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, se autorizó desempeñar sus actividades en la escuela primaria estatal Gregorio Torres Quintero, bajo la modalidad de sistema abierto.

La Asociación de Profesionistas gestiona recursos para facilitar a docentes académicos de Ciudad Juárez movilizarse, comprándose una camioneta para los viajes los fines de semana, así como el apoyo económico en un principio. En los primeros años se nombra Coordinador de la extensión del ITCJ al Ing. Gabriel Cárdenas Burillo mismo que empezó invitando a maestros locales para

que fueran asesores del Sistema Abierto, dichos docentes no recibían pago por los servicios, los horarios de clases se realizaban durante las tardes, después de la 6:00 pm, para dar oportunidad a trabajadores de cursar una carrera profesional.

En el año de 1986 cuando de ser un sistema abierto pasa a ser un sistema escolarizado con las tres carreras que se ofertaron: Licenciatura en Contabilidad, Licenciatura en Administración de Empresas y la Ingeniería Industrial con una matrícula inicial aproximada 70 alumnos y contratación de maestros locales, así mismo, es en este mismo año 1986 se forma el Patronato Proconstrucción del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Extensión Nuevo Casas Grandes, dirigiéndolo el Sr. Adán Palma Heredia, como Secretario el Profr. Josué Saucedo Morales y el Tesorero el Sr. Agustín Posada Flores; mismos que constantemente acudieron a las dependencias correspondientes, tanto en la Ciudad de México, como en Chihuahua capital, para realizar las gestiones necesarias. Durante la administración municipal del Dr. Salvador Bautista Vargas (1986-1989) lográndose la de 10.5 hectáreas de terreno para la construcción de un edificio propio, pues hasta entonces seguía operando en las instalaciones de la escuela primaria y en 1989 cambiaría su sede a las instalaciones del CETIS 93 en turno vespertino, dado el incremento de alumnos en la oferta de las carreras existentes.

Pertenecieron a la generación de académicos se pueden citar algunos: C.P. Oscar Gómez Domínguez, C.P. Gerardo Carreón Rascón, C.P. Patricia Muñoz Martínez, C.P. y LAE Thelma García Rios, C.P. Elizabeth Chinolla Rey, C.P. Susana Quevedo Campos, C.P. Julia Cabral, Lic, Florentino Ávila Quevedo, I.C, Alberto Armendáriz, Ing. Antonio Domínguez Soto, Ing. Gabriel Cárdenas Burillo, C.P. Graciela Chávez, Lic, Gustavo Albístegui Rodríguez, Ing. Arnoldo Bautista Corral, Lic. Érika Saénz, LAE Roberto Rempening C.P. Victor Ocariz Arribas. Posteriormente se integraron nuevos docentes como son: Lic. Agustín Aguirre, Lic. Oscar Chavira, Arq. Francisco Jaimes. Ing. José Muñoz, Lic. Carmen Posada, Ing. Carmen Flores, Lic. Antonio Rojas, Lic. Miguel Olvera, Lic. Rosa Amaro, Ing. Margarita Menchaca, y de los mismos egresados.

La existencia de profesionistas comprometidos como docentes no era suficiente, lo que llevo a esfuerzos extraordinarios, como: el conseguir maestros para las materias que no se completaban

en la retícula y teniendo contactos se buscaba que los mismos tuvieran el mejor perfil para impartir las materias. Se dieron acciones de que los maestros incluso llegaron a aportar su tiempo en clases y algunos hacerlo de manera honoraria en beneficio del proyecto, así mismo, se buscó complementar la educación con cursos extramuros, que los mismos alumnos gestionaban mediante inversión en viajes e incluso fuera de la ciudad, se tomaban cursos de colegios de profesionistas y empresas fuera la oferta institucional, adquiriendo con ello, los conocimientos que permitían enriquecer el nivel ofertado por la institución.

El 13 de noviembre de 1987, ante el notario Lic. José Molina se da fe en la escritura número 1038, misma que contiene la constitución del Patronato pro construcción del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez, unidad Nuevo Casas Grandes, A.C. (Figura 1 y 2).




Figura 1. Constitución del Patronato.  
Fuente: Patronato Pro construcción.




Figura 2. Firmas de los integrantes del Patronato.  
Fuente: Patronato Pro construcción.

Para 1991 se contaba con 61 egresados de las carreras que el instituto ofrecía, en donde los egresados se colocaron en el ámbito laboral público y privado. La primera generación de egresados fue: 13 de Contabilidad, 10 de Administración y 2 de Ingeniería Industrial, Ver Tabla 1.

A raíz de una serie de visitas a la Ciudad de México, se realizaron los acuerdos y firmas correspondientes, en donde, el Gobierno Federal solicitó un total de 20 hectáreas para la construcción del Instituto, proyectado de acuerdo a sus planos de construcción. Por lo que, se inició la búsqueda de terrenos. La primera propuesta fue dentro de un parque industrial, la segunda fue en los terrenos del Sr. Francisco González, quien, facilitó las negociaciones para que se realizaran los trámites y posteriormente se iniciara con la construcción del Instituto. El Patronato logró gestionar y obtener un terreno de 10.5 hectáreas, mismo que estuvo dispuesto a donarlo al Instituto Tecnológico para la construcción del edificio. En la Figura 3 se muestra el plano original del terreno donado al patronato para edificar la escuela.

Tabla 1. Primera generación de egresados del ITCJ extensión Nuevo Casas Grandes.

Carrera	Alumnos
Licenciados en Contabilidad	Delia Delfina Anaya Ramírez Luis Elías Arroyos Carrillo María de Jesús Bejarano Palma Norma Tayde García Ochoa Socorro Luján Sandoval Herlinda Mendoza Ocón Juan Pablo Ortiz Chimal Consuelo Payán Villalobos Aurelia Pérez Quintana Sergio Pérez Ramos Edna Prieto Torres Arturo Renova Cázares Héctor Silveira Durán
Licenciatura en Administración	Luz María Colmenero Santiesteban Francisco Javier Aranda Muñoz Roberto Vanchaick Rosa María Coronado Varela Blasa Isela Mendoza Marmolejo José Luis Rentería Ruíz Cesar Klassen Villa Alicia Solís Payán Juana Treviño Turrubiate Imelda Soledad Miranda Vizcarra
Ingeniería Industrial	José Luis Méndez Eduardo Serrano Gámez

Fuente: elaboración propia de egresado C.P. Juan Pablo Ortiz Chimal.




Figura 3. Plano del terreno.  
Fuente: Patronato Pro construcción.

La Asociación de Profesionistas, el Consejo Estudiantil y la Presidencia Municipal ante el Gobierno del Estado, se comprometen a aportar \$500 mil nuevos pesos para la construcción del edificio de la extensión esperando la misma cantidad por parte de Gobierno del Estado, para el mismo fin.

Ing. Gabriel Cárdenas Burillo duró como coordinador hasta 1990, prosiguió la coordinación del Lic. José Luis Baca Esparza y el Dr. Arnoldo Bautista Corral como coordinador de la extensión hasta 1993. El 21 de abril 1993 se nombró al Lic. Gustavo Albíztegui Rodríguez, quien reactivó las gestiones para la construcción del edificio del Tecnológico y dotarlo de recursos propios. El Patronato Pro construcción y la Asociación de Profesionistas nombraron como representante para estas gestiones al Ing. Jesús Pendones Fernández, con el fin de gestionar con el diputado federal del Distrito el Ing. Luis Carlos Rentería el apoyo financiero. Se obtuvo del presidente municipal Saúl Ruiz Arriaga la donación de \$100,000.00 para la construcción del edificio, dinero que finalmente fue usado para la comprar de 9.5 hectáreas restantes para completar las 20 hectáreas que exigía la SEP para la creación de una nueva institución superior. La Asociación de Profesionistas donó otros \$100,000.00 y se logró el pago del terreno. En el mismo tiempo, las gestiones administrativas con las autoridades de educación tecnológica con titular de la subsecretaría Dr. Raúl Talan se recibió la información de que, con base en el acuerdo con la descentralización educativa implementada por el Secretario de Educación Ernesto Zedillo (ver Figura 4), ya no era posible la dotación de edificio y plazas para los maestros de la Extensión y la solución al problema fue la creación de un Instituto Tecnológico Nuevo, descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, donde, la aportación fuera del 50% del gobierno federal y 50% del gobierno del estado de Chihuahua, para la operación y el gobierno federal construiría el primer edificio (ver Figura 5).



Figura 4. Oficio dirigido al Secretario SEP

Fuente: Tomado de Facebook, Gustavo Albiztegui,

Facebook <https://www.facebook.com/photo?fbid=948319358856253&set=a.270366946651501>




Figura 5. Solicitud de construcción de edificio

Fuente: Tomado de Facebook, Gustavo Albiztegui,

Facebook <https://www.facebook.com/photo?fbid=948319358856253&set=a.270366946651501>

En junio de 1994 el entonces gobernador C.P. Francisco Barrio Terrazas firmó el convenio con la federación para creación del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ver Figura 6). Cumpliendo con los requisitos al ser un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La firma del acuerdo de creación fechado el 28 de septiembre de 1994 quedó como encargado el Lic. Gustavo Albiztegui Rodríguez hasta enero de 1995. El primer director fue el Ing. José Muñoz Arana fue nombrado por el gobernador del estado y teniendo como máxima autoridad a la Junta Directiva conformada por ocho representantes de los Gobiernos Municipales, Estatal, Federal, y dos del patronato que incluye al sector productivo.



Figura 6. Oficio dirigido del Gobernador del Estado

Fuente: Tomado de Facebook, Gustavo Albiztegui,

Facebook <https://www.facebook.com/photo?fbid=948319358856253&set=a.270366946651501>

Se firmó el Decreto para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF 78, en el cual, el Gobierno Federal estipula los apoyos que solventará, así como, las aportaciones que realizará el Gobierno Estatal. Con este Decreto se da por terminada la función del Patronato (Figura 7). El 28 de septiembre de 1994 nace el instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, como un

organismo público descentralizado, según se asienta en el DOF 78 (Ver Figura 8) subsidiado por la Federación y el Estado, cuya cabeza de sector es la actual Secretaria de Educación y Deporte.




Figura 7. Decreto de acuerdos.  
Fuente: Patronato Pro construcción.




Figura 8. Acuerdo de Creación del Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes  
Fuente: Diario Oficial de la Federación DOF 78, 1991.

En 1996, inició operaciones en sus propias instalaciones con una matrícula de 328 alumnos, distribuidos en las carreras de Licenciatura en Administración, Lic. en Contaduría e Ingeniería Industrial, fungiendo como director del plantel el Ing. José Muñoz Arana.<sup>49</sup> Actualmente el Tecnológico ofrece las carreras de Contador Público, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Mecatrónica (ITSNCG, 2019). Además, se contó con dos unidades de Educación a Distancia: una en San Buenaventura y la otra en Ascensión. También, se contó con las modalidades de Educación Virtual y Sabatina.

Las instalaciones de ITSNCG en la actualidad se conforma con la construcción terminada de 13 edificios: 1 edificio A: académico; 2 edificio D: control escolar y centro de cómputo; 3 edificio E: ingenierías; 4 edificio H: vinculación e idiomas; 5 edificio CA: Dirección y Biblioteca; 6 edificio B: aulas; 7 edificio L: aulas; 8 edificio M: aulas; 9 taller de ingenierías (se está habilitando); 10 cafetería; 11 gimnasio; 12 bodega y comedor; 13 sala audiovisual. Las vistas de las instalaciones permiten visualizar la distribución de las instalaciones, (ver Figura 9).



Figura 9. Vistas de las instalaciones del ITSNCG.

Fuente: tomadas de la Página oficial ITSNCG, liga <http://itsncg.edu.mx/>

<sup>49</sup> Información proporcionada mediante entrevista personal al Profr. Josué Saucedo Morales y al Sr. Agustín Posada Flores

## **B. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Campus Nuevo Casas Grandes**

Desde finales de los 80's un grupo de personas encabezadas por el Sr. Luis de la Campa Barrón, buscaron en diversas instancias de instituciones de educación superior, interesados en establecer la oferta de nivel educativo superior, con el único objetivo de lograr que en Nuevo Casas Grandes se ofreciera la oportunidad de continuar con los estudios de los alumnos egresados de las preparatorias de la región.<sup>50</sup> Fue la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) la institución que da respuesta favorable a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

El Patronato ProUniversidad contaba con 25 miembros, con el liderazgo de Prof. Julian Hernández, Lic. Alfonso Pando, Ing. Jorge Díaz Cortez, Lic. Oscar Chavira, Lic. Nora Loreto Quintana, Armando Villareal Marta, entre otros. El primer director del Campus de la UACJ inició con las gestiones del Ing. Francisco González González.

Fue hasta el año de 1993 cuando se autorizó la realización de un estudio de factibilidad en la región para ofertar programas académicos en Nuevo Casas Grandes, de dicho estudio se concluyó que se inicie con el programa de Ingeniero en Agroindustrias con 22 estudiantes, además, de ofertar diplomados en inglés, y un diplomado de guías de turistas. siendo rector el Lic. Wilfrido Campbell Savedra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En los inicios del Campus de la UACJ se utilizaron las instalaciones de la Preparatoria Federal por Cooperación "Francisco Villa", con actividades en el turno vespertino por un periodo de 7 años, para después moverse a las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) #93 con permanencia en esa sede hasta mayo del 2004 cuando siendo Gobernador el C.P. Patricio Martínez García junto con el entonces Rector el M. C. Felipe Fornelli Lafón, inauguraron las instalaciones de la UACJ en Sección Hidalgo, las cuales, se encuentran en un predio de 80 hectáreas donadas por el Ejido Casas Grandes, ver Figura 10.

---

<sup>50</sup> Información obtenida de la liga: <http://www.uacj.mx/NCG/Paginas/default.aspx>



Figura 10. Extensión del predio de la UACJ campus Nuevo Casas Grandes.  
Fuente. Google Maps.

En la actualidad se cuenta con 5 edificios: 1 es edificio de dirección y aula; 1 edificio de aulas; 1 edificio de laboratorio; 1 Edificio de biblioteca, centro de cómputo y aula y 1 Auditorio y enfermería. El diseño de las instalaciones fue realizado desde la UACJ Ciudad Juárez. Los edificios se encuentran rodeado de un paisaje rural de llano y meseta, ver Figura 11 y 12.



Figura 11. Edificio Interno UACJ campus Nuevo Casas Grandes  
Fuente. Fotografía tomada por Lya Tayzeth Martinez, 2018.




Figura 12. Vistas de UACJ campus Nuevo Casas Grandes  
Fuente. Fotografías tomadas por Nora Loreto Quintana, 2019.

## Conclusión

Las construcciones de las instituciones de educación superior, marcan un momento importante en el desarrollo educativo, social y económico de una época de modernización, los esfuerzos de los pobladores, empresarios, activistas sociales y dirigentes se cristalizaron al tener dos de las más importantes instituciones educativas de nivel superior generando profesionistas. Los egresados de

las instituciones son en la actualidad la oferta profesional que busca resolver los problemas actuales de la comunidad en las empresas, organizaciones e instituciones de la región.

Ambas instituciones educativas cuentan con edificaciones que muestran las tendencias actuales de la arquitectura moderna y alberga a la comunidad profesional cumpliendo con las necesidades de tamaño y tipos de materiales que son parte de las tendencias de la época y un punto importante en el desarrollo regional.

## Referencia

Diario Oficial de la Federación (DOF) (1991). Decreto de acuerdo 78.

ITSNCG, (2019). Información . Fecha de consulta, febrero 2019. Acceso de la liga <http://itsnccg.edu.mx/nosotros/>

Posada Flores, Agustín y Saucedo Morales, Josué (2019). Entrevista a profundidad. Información obtenida mediante entrevista física en febrero 2019.

Reyes Escalante, Aida Yarira. Bustillo Durán, Sandra. Staines Orozco, Elide. Peña Barrera, Leticia. Sandoval, Luis. Suárez Chaparro, Rosa Herminia. Terrazas Pérez, Javie. Hernández, Judith Gabriela. Sandoval Rivas, Lidia. Carrera, Benjamín. Anguiano Herrera, Laura Estela (2009). Vías verdes en el norte de México: ruta turística Ciudad Juárez-La Junta, Chihuahua. *Ciencia en la frontera: revista de ciencia y tecnología de la UACJ*. Volumen VII, núm. 3, pp. 67-75, 2009.

Gustavo Albiztegui (s/f) Pagina Facebook. Fecha de consulta 29 de marzo 2020. Tomado de: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100010345937028>

## Fichas de inventario


Periodo 1951- 2000

Se cuenta con un total de 68 fichas de inventario en el periodo de 1951-2000 de los cuales 45 son del municipio de Casas Grandes y 23 del municipio de Nuevo Casas Grandes.

### FICHAS DE INVENTARIO

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Constitución, Av. #49</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0107</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio Militar (Cuartel)	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Constitución, Av. #49, CP.31850, Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	001	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0010502	

### CROQUIS (Fotografía satelital)



**Fuente:** Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 23/08/17

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

La casa Pertenece al Sr. Blas Castillo Martínez, pero después lo dividió entre dos de sus hijos

Nombre de la persona que describe: Sra. Luz María Castillo Lucero

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/Mezcla Con Contracimiento Color: Durazno Con Rojo		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo

Interiores					
Exteriores	De adobe Ancho  0 .6 3  Mts		x		
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	Altura Aprox.  2 .7 0  Mts. Interior			x	
Cubiertas	Madera /Lámina /Tabla Roca FORMA: Plana			x	
Niveles:	1				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
<p>El paramento está compuesto por dos fachadas .El inmueble se ubica en un costado este, a la mitad horizontal. La primera fachada tiene una banqueta, un contra cimiento, árboles en la parte frontal, dos puertas y tres ventanas. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.</p>					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
<p>La casa solo tenía los cuartos de enfrente, pero hace diez años, paso a manos de los hijos y ellos empezaron a construir. En un principio toda la Familia Castillo Lucero vivió aquí. Hace treinta años se amplió; hicieron una chimenea, quitaron una noria, y cinco años después pusieron un baño al final de la parte derecha del predio, ampliaron las ventanas de la fachada; y quince años más tarde pusieron otro baño en el lado izquierdo al fondo, y dos cuartos más hacia atrás, también pusieron el contra cimiento. Se abrió una puerta hace dieciocho años y una ventana hace tres años. Algunos de los marcos de las puertas y ventanas son de madera original. Tenía un zaguán, pero cuando paso a manos de los hijos, uno de ellos lo quitó y lo convirtió en cochera. Ahora ésta pertenece a su casa.</p>					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
Régimen de Propiedad:	Privado				
Propietarios anteriores:	Sr. José Parra, después Sr. Blas Castillo Martínez.				
Propietario actual:	Sra. Gloria Castillo Lucero				
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					



Fachada Principal

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>RESTAURANTE CONSTANTINO</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0108</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Miguel Ramón Vargas Chacón			
<b>Cooperador:</b> Constantino Chimal Harices			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio/negocio	
<b>Uso Original:</b> Restaurante		<b>Uso Actual:</b> Restaurante	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901-1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Centro			
<b>Calle y Núm.</b> Minerva 112			
<b>Estado:</b> Chihuahua <b>Sector:</b>			
<b>Municipio:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO ( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

Constantino Harices Kiki llegó en 1954 de Veracruz con su abuelo, era originario de Grecia, trabajo en cocina en la Ciudad de México, después se vino a trabajar a la copa de leche en Ciudad. Juárez, conoció a los griegos Papadopulos y Costudiaqui, ellos lo invitaron a trabajar a Nuevo Casas Grandes, empezó desde abajo en el Hotel Piñón. Tiempo después empezó a construir el restaurante, desafortunadamente en 1968 se lo quemaron porque él era griego. De ahí se devuelve al Hotel Piñón, algunas personas lo ayudaron a reconstruir todo el restaurante, los cuales eran el señor Gavilondo, el señor Stege de la Coca Cola, el señor José Murillo quien era el dueño de supermercados, junto con la empresa Carta Blanca le regalaron mesas y sillas, gesto que la familia Chimal Harices agradece públicamente.

Al principio el restaurante se llamaba restaurante cazuelas en el primer piso del Hotel Piñón, cuando se cambió a su actual ubicación se llamaba Casas Grandes, en 1968 lo quemaron y hacen su reapertura como el “Nuevo Restaurant Casas Grandes”, al fallecer Don Constantino (1984) le ponen Restaurante Constantino en su honor.

En el museo del pueblo le hicieron homenaje a Don Constantino, Rodríguez Trejo agradeció a familiares de los homenajeados a su participación y colaboración, en el evento se resaltó que tiene como finalidad el honrar su memoria y el seguir fomentando las tradiciones y valores. Constantino Harices Kiki fue el fundador de la Cruz Roja.

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Cemento, Cerámica		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento		x		
Exteriores	piedra caliza		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cerámica		x		

Cubiertas	Cemento		x		
Niveles:					
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
<p>El local está pintado de color blanco ostión. Sus pisos son de cerámica. La fachada es de ladrillo con vidrios grandes, en donde se puede ver hacia adentro y hacia afuera del restaurante. Está ubicado en la zona centro de la ciudad, en contra esquina de la plaza principal. Es un lugar agradable para convivir en familia.</p> <p>*Licencia de alcoholes (Giro restaurant Bar #2226)</p>					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
<p>Todos los bienes materiales se encuentran en excelentes condiciones, les dan el mantenimiento adecuado.</p>					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
<p>Las áreas dentro del Restaurante Constantino se encuentran en buen estado, la cocina tiene la higiene adecuada para la preparación de los platillos.</p>					
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>					
<p>Ninguna</p>					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
Régimen de Propiedad:	Privado				
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					



<b>Nombre del edificio:</b>	<b>CATEDRAL DE LA MEDALLA MILAGROSA</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0109</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Alan Aarón Piñuelas Tapia			
<b>Cooperador:</b> Lorena Posada			
<b>Categoría:</b>	<b>6</b>	<b>Identificación:</b> Religioso	
<b>Uso Original:</b> oficios religiosos		<b>Uso Actual:</b> oficios religiosos	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Centro			
<b>Calle y Núm.</b> Av. Benito Juárez #301			
<b>Estado:</b> Chihuahua		<b>Sector:</b> Centro	
<b>Municipio:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

<b>DATOS HISTÓRICOS</b>					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )	
<b>RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO</b>					
<p>1- Se presentaron las reliquias del Papa San Juan Pablo II en este inmueble en su llegada a N.C.G.</p> <p>2- Se tiene una pila en memoria al del primer Obispo de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes el señor Hilario Chávez Joya, en el año 2000 y la pila se hizo en memoria de él después de su muerte en el 2010.</p> <p>3- El altar hace 20 años era de alfombra azul.</p> <p>4- Antes estaba decorado de una manera muy rupestre la cual era similar a las catedrales del sur del país con destellos dorados y la iglesia sin ser pintada.</p>					
<b>CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE</b>					
<b>Materiales Predominantes:</b>		<b>Estado de Conservación:</b>			
<b>FACHADAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Norte	Madera y yeso	x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
<b>MUROS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Interiores	Adobe	x			
Exteriores	pedra caliza	x			
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	Cerámica	x			
Cubiertas					
Niveles:	2 niveles (El segundo nivel es ocupado para el coro)				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
El inmueble se caracteriza por ser una catedral típica, porque aún se conservan sus tradiciones vivas pese a que se remodele o se pinte, no pierde su fachada ni el objetivo con el cual fue construida.					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					

Todo se encuentra en perfectas condiciones ya que se le da su debido mantenimiento y su aseo general, también se le da un uso adecuado a las herramientas que se encuentran dentro.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

El edificio está en buenas condiciones, a excepción de una de las paredes en el lado izquierdo del edificio a un lado de la puerta, en esa parte la pared presenta un mal estado ya que se encuentra un hoyo debido a que se desprendió el acabado.

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**


Ninguna


#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>NEVERÍA: “MAR Y SOL”</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0110</b>			
<b>Responsable:</b> Dra. Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de espectáculos	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de servicios
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Benito Juárez, Av. #S/N CP. 31850, Entre Av. Constitución y Av. Independencia.			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Casas Grandes		Manzana: 18	
Localidad: Casas Grandes		Lote: 0011804	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 23/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

La nevería en un principio era cuartel militar.  
Después paso a ser cine.  
10 años después pasó a ser una vivienda.  
Un año después fue acondicionado para ser la nevería que es actualmente.

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con contra cimiento		x		
Sur			x		
Oriente	Color: Blanco (predominante) con otros colores		x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 0  MTS		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Madera/tabla roca FORMA: es un tapanco ALTURA APROX.  5 .0 0  MTS.		x		
Cubiertas	Madera/ lámina /Tabla roca FORMA: Plana			x	
Niveles:	2 Niveles				

**CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE**

El inmueble se ubica a un costado del salón de actos a la mitad vertical de la calle. El paramento está compuesto por una puerta principal, una puerta en el terrado pequeño, una ventana grande, una pequeña,

banqueta y contra cimientto. La manzana se integra por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, uno edificado en un solo nivel y los otros en dos niveles.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

No se taparon puertas ni ventanas, están con el tamaño en el que la obtuvieron. Como era cine el lugar estaba en desniveles muy marcados, rellenaron y ahora ya no son tan notorios. Cuando empezó a ser nevería hace nueve años, se amplió porque ocuparon lo de enfrente para cuartos (cuando la habitaron) y estaba muy pequeño, rellenaron una parte y se extendió. Hace tres meses se amplió la nevería hacia atrás, utilizando lo que antes ocupaban como bodega y mucho antes parte del cine.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado  
Propietarios Anteriores: Sr. Carlos Méndez  
Propietario Actual: Sr. Daniel Ceballos Martínez  
Usuario Especifico: Servicios: Paletería, nevería y bebidas


#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>RESTAURANTE ROSTIPOLLO</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0111</b>			
<b>Responsable:</b> Dra. Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de Artesanías	<b>Uso Actual:</b>	Restaurante.
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #88, CP. 31850, Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	30	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0013005	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS		
Ejemplo representativo de construcción	SI ( )	NO (x)
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla Color: Blanco con letras rojas, franja naranja, verde y gris		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Vigas y piso de Madera FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .7 0  MTS.			x	
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .7 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	2				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica a un costado oeste, casi a la mitad horizontal. El paramento está compuesto por una puerta un portón, una ventana grande, tres ventanas de tamaño mediano, banqueta y un porche. Se integra					

el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, tres considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, excepto el catalogado y el contiguo a éste.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Tiene un patio de servicio con un tejadillo. La ventana grande de la fachada se amplió hace un año y medio. Este inmueble se renta y tiene un año y dos meses de que lo abrieron. El porche de enfrente ya no tiene techo y eso hace que no se vea bien conservado el inmueble.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- Régimen De Propiedad: Privado
- Propietarios Anteriores: Sra. Feliza Mendoza de Valles(sucesión)
- Propietario Actual: Sra. Diana Rosalía Mendoza

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fuente: Fotografía tomada por: Ana Daniela Holguín Trejo, fecha de captura 25/07/17, Casas Grandes Chih.

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME112</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>6</b>	<b>Identificación:</b> Religiosos	
<b>Uso Original:</b>	Templo	<b>Uso Actual:</b>	Templo
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( x )
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #S/N, CP. 31850, A un costado de la Plaza Gral. Porfirio Díaz Mori		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 16		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 00116-Iglesia		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla, con cornisa, torres. COLOR: Amarillo mostaza y rojo		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .9 8  MTS,		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	TECHUMBRES: Mampostería FORMA: Plana. ALTURA APROX.  7 .0 0  MTS. INTERIOR		x		

Niveles:	1
----------	---

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE	
El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento está compuesto por un portón, dos ventanas, un atrio pequeño, tres óculos, cornisa de pecho de paloma y dos torres. La fachada lateral se integra por tres ventanas, un portón, cornisa. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno es considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.	

## OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:	
-------------------------------	--

OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:	
-------------------------------	--

OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:	
-------------------------------	--

## OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento está compuesto por un portón, dos ventanas, un atrio pequeño, tres óculos, cornisa de pecho de paloma y dos torres. La fachada lateral se integra por tres ventanas, un portón, cornisa. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno es considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.

## OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

El altar es de mármol, el campanario y la cúpula fueron agregados posteriormente. La iglesia después construyó la parte de atrás y la lateral, las canchas etc.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Federal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: Templo

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



*Fotografía tomada por: Ana Daniela Holguín Trejo, 18/02/17, Casas Grandes Chih.*

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>PLAZA GRAL. PORFIRIO DÍAZ MORI</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME113</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>1</b>	<b>Identificación:</b> Monumentos históricos	
<b>Uso Original:</b>	Quiosco	<b>Uso Actual:</b>	Quiosco
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Benito Juárez, Av. CP. 31850			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Casas Grandes	Manzana: 31		
Localidad: Casas Grandes	Lote: 0013101		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO ( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
H. Ayuntamiento de 1947-1949. Poder Maeze. Inscripción pintada en principio de un corredor, el que se encuentra frente a la entrada al Quiosco.					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
<b>Materiales Predominantes:</b>		<b>Estado de Conservación:</b>			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Concreto, barandal metálico. Color: Dorado, rojo (Teja), Concreto en la base.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores					
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Teja De Plástico Forma: A Seis Aguas Altura Aprox.  2 . 6 0  Mts. Interior		x		
Niveles:	1 Nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en toda la cuadra, a un costado de la iglesia. Es una Plaza con cuatro corredores y uno alrededor de la plaza, tiene jardín y árboles y un Quiosco. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
Al quiosco le cambiaron el techo original.					

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- Régimen De Propiedad: Municipal
- Propietarios Anteriores: H. Ayuntamiento de Casa Grandes
- Propietario Actual: H. Ayuntamiento de Casa Grandes

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**


Aspecto Actual



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Allende Av. #3</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME115</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Allende Av. #3 CP. 31850		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	39	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0024001	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fotografía satelital de Google Maps, Museo de las Culturas del Norte, fecha de consulta 23/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo COLOR: Cemento sin pintar y pedazos amarillo				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ancho 0.55 mts.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	cemento			x	
Cubiertas	Madera/Terrado, forma: Plana, altura aprox. 3 metros interior			x	
Niveles:	1				

### CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la esquina noreste de la manzana, ocupando el predio toda la parte norte. El paramento está compuesto por tres puertas. Tiene un contra cimientado que se encuentra en algunas partes de la fachada principal y lateral de la casa. Se encuentran algunas partes sin repellar y cuarteada, lo que hace que deterioren su estado de conservación, lo que da un mal aspecto. Se integra por tres inmuebles, dos no considerados monumentos históricos, el que se cataloga es el único monumento histórico del paramento, edificado en un solo nivel.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

A esta casa no se le ha hecho ninguna remodelación o ampliación se ha dejado como estaba e incluso tiene los mismos marcos de madera original de ventanas y puertas. Tiene desagües metálicos y cornisa de ladrillo. No tiene baño, ocupan una letrina que se encuentra en el exterior. Tiene un gran patio en la parte posterior de la casa y un pequeño patio al costado derecho y en la parte frontal.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Teodoro Alvarado (padre)
- PROPIETARIO ACTUAL: Teodoro Alvarado Enríquez

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**


Aspecto Actual



*Fuente: Fotografía tomada por Aida Yarira Reyes, fecha de Captura 25/07/17, Casas Grandes Chih.*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Allende Ave. #201</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0116</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-Habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-Habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Allende Ave. #201 CP: 31850			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Casas Grandes		Manzana:	42
Localidad: Casas Grandes		Lote:	0024203
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
Uno de los propietarios anteriores al Sr. Francisco Javier, dio fin a su vida en uno de los cuartos de la casa. Nombre de la persona que describe: Francisco Javier Meza. Esta bodega en un principio tenía partes de avión, dicen que aquí componían las maquinas. • Nombre de la persona que describe: Francisco Javier Meza					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla COLOR: Rojo quemado			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . 6 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/ Lamina Forma: A dos aguas Altura aprox.  4 . 0 0  mts. Interior			x	
Niveles:	1 nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina sureste de la manzana. El paramento está compuesto por un cuarto de color blanco, donde se encuentra el comité directivo municipal, y a un costado de éste y en la parte de arriba se ve parte de la bodega. Una barda que se encuentra a un lado de la bodega y una entrada hacia el patio de la casa, que también es la entrada hacia el taller. Se integra el paramento de la manzana por tres					

inmuebles, dos considerados monumentos históricos (incluyendo el catalogado), edificados en un solo nivel.

### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

A esta parte de la propiedad no se le ha hecho ninguna remodelación, se ha quedado tal y como estaba, en una orilla de la bodega se encuentra un tapanco en el cual encontraron varias partes de un avión.

### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado  
PROPIETARIOS ANTERIORES: José Martínez  
PROPIETARIO ACTUAL: Francisco Javier Meza

### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual




Fachada Principal

*Fuente: Fotografía tomada por: Aida Yarira Reyes, fecha de captura 25/07/17, Casas Grandes Chih.*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA- HABITACIÓN Allende, Ave. #10</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME117</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio Casa-Habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio Casa-Habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Allende, Ave. #10 CP. 31850		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b>	Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	42
<b>Localidad:</b>	Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0024201
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fuente: <i>Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.</i>			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### Materiales Predominantes: Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo COLOR: Cemento al descubierto con partes pintadas color crema.			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .5 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Tabla roca/Madera/Terrado/Lamina FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .4 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1 nivel				

## CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en un costado este la manzana. El paramento está compuesto por una puerta, dos ventanas y un portal metálico. Se encuentran la fachada lateral recién repellada y ésta tiene dos ventanas. Se encuentran algunas partes sin repellar y sin pintar, lo que hace que deterioren su estado de conservación y le den un aspecto regular. Se integra por tres inmuebles, dos no considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La dueña de esta casa no le ha hecho ninguna remodelación. Tiene las puertas y ventanas de madera original, excepto la de la entrada principal. Los muros están repellados y pintados, pero en algunos están cuarteados. Hace seis años el esposo de la Sra. Joaquina; Teodoro (persona que cuida la casa), puso las láminas junto con la tabla roca. Tienen un pequeño patio en la parte posterior a la casa donde tienen una pequeña huerta.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

Actualmente habitada

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de propiedad: Privado

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN lote 0024601</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0118</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio Casa-Habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio Casa-Habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Centro			
<b>Calle y Núm.</b> Allende, Av. CP. 31850			
<b>Estado:</b> Chihuahua		<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b> Casas Grandes		<b>Manzana:</b>	46
<b>Localidad:</b> Casas Grandes		<b>Lote:</b>	0024601
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/ Mezcla COLOR: Cemento.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De Adobe Ancho  0 .5 5  Mts.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/ Lámina/Tabla Roca Forma: Plana Altura Aprox.  2 .6 0  Mts. Interior		x		
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento está compuesto por una puerta, tres ventanas medianas, una cadena de desplante con malla ciclónica, banqueta con pasillos, un jardín frontal con árboles y cuatro desagües de cantera. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.					

**OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

No se tuvo acceso al interior.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**


- Régimen De Propiedad: Privado
- Propietario Actual: Sr. Archuleta Sandoval José.

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

*Aspecto Actual*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN lote 0014003</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0119</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Benito Juárez, Av. CP.31850			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Casas Grandes		Manzana:	40
Localidad: Casas Grandes		Lote:	0014003
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS		
Ejemplo representativo de construcción	SI (x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/ Mezcla Color: Naranja.			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe				
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Forma: Plana				
Niveles:	1 Nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica a un costado este. El paramento está compuesto por un portón, dos puertas y una ventana. Algunos agregados se encuentran en mal estado lo que hace que su estado de conservación se deteriore. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
No se tuvo acceso al interior.					
OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:					
No se tuvo acceso al interior.					

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado


**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Benito Juárez, Av. #300</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0120</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de Casa-Habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de Casa-Habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Benito Juárez, Av. #300 (24) CP. 31850, Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo, a un costado de la Escuela Primaria “María Martínez”		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	27	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0022702	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla COLOR: Azul cielo		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	ALTURA APROX.  2 . 5 0  MTS.		x		
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . 5 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina /Tabla roca FORMA: Plana		x		
Niveles:	1 nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en toda la parte norte de la manzana. El paramento está compuesto por tres ventanas un porche, una banqueta y un patio grande frontal con árboles. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					

Los marcos de algunas puertas y ventanas son originales. Tenía corral, pero ya las divisiones están destruidas. A un costado de la casa azul hay unos cuartos que sus agregados están en mal estado y esto hace que su estado de conservación se deteriore. La base de la casa se está corroyendo mucho, al igual que las esquinas. Antes estaban habitados estos cuartos, pero desde hace tres años ya no se ocupan. No tiene techo de lámina pues gotea.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**


Régimen de Propiedad: Privada  
Propietarios Anteriores: Sra. Refugio Levario  
Propietario Actual: Sr. Ramón Levario López

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Benito Juárez, Ave. #127</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0121</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (X)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Benito Juárez, Av. #127, CP.31850, Entre Av. Independencia y Av. Victoria.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	11	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0011103	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### Materiales Predominantes: Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla/ y contra cimientto.			x	
Sur				x	
Oriente	COLOR: Cemento con los marcos de puertas y ventanas color durazno.			x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Altura Aprox.  4 . 0 0  Mts. Interior		x		
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 . 5 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca FORMA: Plana.		x		

Niveles: 1 Nivel

### CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica a la mitad (de este a oeste) de la manzana en la parte sur. El paramento está compuesto por una barda de adobe con una puerta metálica con marco de cemento, contigua a la puerta está la fachada lateral de la casa, está compuesta por dos ventanas medianas de forma diferente. En la fachada se encuentran tres ventanas medianas, dos puertas, desagües de cantera (decorativos), contra cimientto, una banqueta y frente a este está su patio. El paramento presenta algunas alteraciones y falta de algunos agregados que hacen que deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado como monumento histórico, edificado en un solo nivel.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La Sra. María Elena llegó a habitar la casa hace treinta y cinco años, y en ese entonces ya se le había puesto la mezcla a la fachada, y ellos le agregaron el contra cimientado. Esta propiedad es de 50 X 50 mts aprox. Pero la Sra. María lo dividió en tres partes para sus hijos, quedándose ella con la casa original. Todos los pisos eran de madera, pero hace dieciocho años se cambiaron tres cuartos a cemento, quedando dos de madera. Las puertas y ventanas son de madera original y del tamaño original, no se tapó ni amplió ninguna de ellas. Parece que una de las ventanas que da hacia la calle no es la del tamaño original. La barda que da hacia la calle es la original, esta estaba más grande, pero con el tiempo se desgastó y quedó de ese tamaño, la revocaron para que no se siguiera deteriorando. En el techo no tenía lámina, pero le pusieron en algunas partes tabla roca (Hace 7 años) como en el baño y un cuarto, lo demás se quedó rústico. El año pasado le pusieron lámina a la casa.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de Propiedad: Privado  
Propietarios Anteriores: Sr. José Quesada, después el Sr. José Quesada (hijo)  
Propietario Actual: Sra. María Elena Durán Reyes.


### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual





*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME122</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Constitución, Av. #S/N, CP. 31850, Adelante de arroyo		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	14	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0011406	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

A esta casa se le conocía como la casa del cañonazo porque cuando fue la época de la revolución, hubo un combate y desde el otro lado del río atacaban hacia el lado de Paquimé. En uno de esos disparos le cayó a la casa haciéndole un agujero en la pared y matando parte de la familia que vivía allí.

• Nombre de la persona que describe: Norberto Ponce

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe COLOR: Esta el adobe al descubierto.				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . 3 5  MTS			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina Forma: Plana Y A Dos Aguas Altura Aprox.  3 . 3 0  Mts. Interior			x	
Niveles:	1 Nivel				

**CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE**

**OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**



El Sr. Norberto Ponce (padre del actual propietario y nieto de la propietaria anterior), hicieron divisiones a la casa en 1967, quedando con tres cuartos, también en esa época le cambiaron ventanas, se las pusieron más grandes y taparon parte de una puerta de la fachada principal para convertirla en ventana. Uno de los cuartos con el paso del tiempo ya no estaba en buenas condiciones y tuvieron que tirarlo hace doce años, quedando una escuadra (lo que antes era un rectángulo). Y hace dos años aumentaron una cuarto, formando otra vez el rectángulo. El cañonazo se tapó con cemento.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad:	Privado
Propietario Actual:	Domingo Alvarado, Inocenta Carvajal (Propietaria después de Sr.
Usuario Especifico:	Domingo) Julio Cesar Ponce Zubia


#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual





*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0123</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
1664- 1850 ( )		1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
1851-1900 ( )		1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Constitución, Av. #44 (15), Entre Fco. I. Madero y el arroyo			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Casas Grandes		Manzana:	03
Localidad: Casas Grandes		Lote:	0010302
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe /mezcla/ Contra cimientto Color: Amarillo claro y rojo quemado			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				X	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Altura Aprox.  2 . 5 0  Mts. Interior			x	
Exteriores	De Adobe Ancho  0 . 5 0  Mts			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina FORMA: A cuatro aguas		x		

### CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en un costado este de la manzana. El paramento está compuesto por una puerta, tres ventanas de tamaño grande, y una entrada que lleva al patio. Tiene un contra cimientto que se encuentra en la fachada principal y lateral de la casa. Se encuentran algunas partes sin repellar, lo que hace que deterioren su estado de conservación, y están sucias las paredes lo que da un aspecto regular. Se integra por seis inmuebles, cinco no considerados monumentos históricos, el que se cataloga es el único monumento histórico del paramento edificados en un solo nivel.

Niveles: 1

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

Esta propiedad era de forma cuadrada que daba hasta el otro lado de la calle, pero se dividió entre los hijos, quedando la casa en una de las esquinas del predio. A la propiedad en 1977 se le amplió la cocina con block y mortero cemento-arena en la parte de atrás de la casa. Pero en los ochentas se le hicieron más remodelaciones, se pusieron algunas puertas nuevas y otras se quedaron con la madera original. Las ventanas de las fachadas se ampliaron, al techo se le puso lámina y tabla roca en el interior. También en estos años se agregó un porche.

#### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

#### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

#### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de Propiedad: Privado  
Propietarios Anteriores: Martín Amaro, Federico Méndez Desmeth (después del Sr. Martín Amaro)  
Propietario Actual: Hortensia Martínez Miranda

#### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual




Fachada Principal



Fachada Lateral

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Constitución, Av. #404</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0124</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Constitución, Av. #404 (60) (21) (16), CP. 31850, Entre C. Aldama y C. Revolución.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 7		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0010702		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla/yeso/cornisa de ladrillo COLOR: Blanco con textura			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .5 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Lamina/Tabla Roca Forma: Plana (Mayoría) Y A Un Agua. Altura Aprox.  2 .7 0  Mts. Interior			x	
Niveles:	1 Nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en un costado este. El paramento está compuesto por una barda de castillo con rejas, le continúa un patio con árboles a los lados del camino que conduce a la casa, que se encuentra al fondo del terreno. Cuenta con dos puertas, una ventana grande y cornisa de ladrillos revocada. En la fachada se encuentran dos ventanas, una puerta y un porche en la entrada hacia la casa. Tiene faldón de cantera y cornisa de ladrillo doble. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, solo dos					

considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y los otros dos carecen de valor arquitectónico.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Se le aumentó hace treinta años una cocina y hace quince se le hizo el porche. Las puertas y ventanas son de madera original y tienen herrería hacia el exterior. La casa está a desniveles.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- Régimen De Propiedad: Privado
- Propietarios Anteriores: Sr. Roberto Baca, después Sra. Herminia Aras
- Propietario Actual: Encarnación Varela Flores

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual




Fachada Principal y Porche



Parte del patio de la casa

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Constitución, Av. #62</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0125</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Constitución, Av. #62, CP. 31850, Entre C. Aldama y C. Revolución.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	19	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0011901	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla y contra cimienta. COLOR: Gris (Cemento), contra cimienta beige			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .6 0  MTS			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Lamina/Cielo raso de plástico. FORMA: A dos aguas. ALTURA APROX.  3 .0 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1 nivel				

## CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento está compuesto por una barda de block y celosía, le continúa un jardín con árboles, un pequeño porche, dos puertas, dos ventanas grandes y una pequeña; a un lado de la casa hay una barda con una pequeña puerta. En algunas partes del contra cimienta y la barda le hace falta revoque, también carece de pintura, esto deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, solo uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y los otros cuatro carecen de valor arquitectónico.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La propietaria actual la Sra. María Ruiz Estrada adquirió esta propiedad hace cuatro años y la ha ido restaurando poco a poco del estado en que se encontraba. Recién que llegó, le cambió el techo de madera y terrado por madera, lámina y cielo raso de plástico. La parte de enfrente de la casa son de muros anchos y la parte de atrás son angostos (del tamaño actual). Algunas puertas y ventanas no tienen el marco original, son de madera reciente. En la parte de atrás tiene un patio de tamaño grande y hasta el final está el muro colindante, el cual se encuentra desgastado, sin revoque y esto hace que deteriore su estado de conservación. La otra barda que está del lado de la calle Revolución se encuentra en el mismo estado que la anterior, en esta hay un portón casi en la esquina. Estos muros tienen algunas partes antiguas y otras recientes, parece que el muro antiguo es el que está al fondo de la propiedad pues el ancho de éstos es de 50-60 cms.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de Propiedad: Privado  
Propietarios Anteriores: Sr. Roberto Sing, después Sr. Paulo Sing  
Propietario Actual: Sra. María Ruiz Estrada

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



Fachada Principal



Fotos desde esquina, barda y fachada principal




Muro colindando, fondo de la propiedad.



Muro de la calle revolución

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Constitución, Av. #600</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0126</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Constitución, Av., #600, CP. 31850, Esquina Av. Constitución y C. Revolución. Entre C. Revolución y C. Morelos		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	8	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0010803	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fuente: <i>Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17</i>			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla COLOR: Verde Agua (porche), café camel en lo demás			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .6 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina/Tabla Roca Forma: Plana Altura Aprox.  3 .0 0  Mts. Interior		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento está compuesto por dos puertas, tres ventanas de tamaño regular, un pequeño jardín y un porche con techo de madera y lámina. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y los otros carecen de valor arquitectónico.					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

El Sr. Apolonio hace veinticinco años puso el porche, cubriendo las dos entradas principales hacia la casa y cinco años después puso dos cuartos más a la casa y revocó los muros. Las puertas y ventanas no son de la madera original, las cambió hace 15 años, con la forma original. La casa tiene un patio en la parte de atrás y una chimenea que ya estaba cuando se cambió a ella.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- Régimen De Propiedad: Privado
- Propietarios Anteriores: Sr. Apolonio Soto Molina
- Propietario Actual: Sr. Espiridion Ostos, después Sr. Mario Ruiz

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual




Fachada Principal



Porche y entrada principal

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Constitución, Av. #608</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0127</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Constitución, Av. #608 (69), CP. 31850, Esquina Av. Constitución y C. Morelos. Entre C. Revolución y C. Morelos.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	8	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0010805	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla c/contra cimiento COLOR: Café		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/yeso ANCHO  0 .6 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina/Tabla Roca Forma: Plana Altura Aprox.  2 .7 0  Mts. Interior		x		
Niveles:	1 nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento está compuesto por una cerca de madera y ladrillo, una banqueta que lleva a la puerta principal y contiguas a éstas dos ventanas. Tiene un patio grande a la izquierda (de frente a ella), y en medio del patio hay una bodega con un portón y está sin mezcla u otro material, por lo que deteriora su estado de conservación. En la fachada lateral se encuentran dos					

ventanas. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

En el cuarto de la esquina de la casa, los muros son más gruesos porque en esa parte se ocupaba como bodega donde se guardaban algunas semillas, pero la familia anterior a la que está ahora, ocupó la bodega como cocina, abriendo dos ventanas en la fachada lateral. Al parecer la entrada que está en la bodeguita (de la estancia hacia la cocina), ya estaba. La casa tiene solo un desnivel, que va de la estancia hacia la cocina (lo que era la bodeguita). Las ventanas y puertas de madera se quitaron hace veinticinco años, que es cuando llegó la actual familia; y le pusieron metálicas; cinco años más tarde le pusieron lámina. Ellos no cambiaron nada de lo demás, lo dejaron casi como estaba. La casa tiene un enorme patio con muy poca vegetación. Y a un lado de la casa se encuentra una bodega que esta con el adobe a la intemperie y no se ocupa.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado  
• Propietarios Anteriores: Sr. Leonel Morales, después Sr. Antonio Martínez.  
• Propietario Actual: Sra. Margarita Camacho

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Esquina izquierda de la casa



Esquina derecho de la casa, C. Morelos



Bodega dentro del patio

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Hidalgo, Av. #39</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0128</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Banco	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Hidalgo, Av. #39. CP. 31850, Frente a la Plaza Hermenegildo (principal)		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	16	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0011606	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### Materiales Predominantes: Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla, con cornisa de cemento. COLOR: Palo de rosa y rojo			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . -  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera /Terrado/ Lámina Forma: Plana E Inclinada. Altura Aprox.  - . 0 0  Mts. Interior		x		

Niveles:	1 nivel
----------	---------

### CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento está compuesto por un portón, tres ventanas medianas y tres ojos de buey con azulejo con paisaje. La fachada lateral se integra por tres ventanas, dos puertas y un portón. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal



Fachada Lateral

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Independencia, Av. #78</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0129</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #78, CP. 31850, Entre el Arroyo y C. Pascual Orozco		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	26	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0012601	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### Materiales Predominantes: Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/ pedazos con mezcla/ contra cimientto estilo menonita. COLOR: Café (adobe)				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/lámina/ Tabla roca. FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .5 0  MTS. INTERIOR		x		

Niveles: 1 Nivel

## CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento está compuesto por una puerta, una ventana grande, contra cimientto y un porche. La fachada tiene el adobe al descubierto lo que deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y los otros tres carecen de valor arquitectónico.

## OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

El predio estaba dividido en dos partes, pero se unió antes de que el Sr. Antonio lo obtuviera. Esta casa tenía un muro colindante con la parte de atrás y se fue desgastando, así que solo queda una parte de éste. También tenía una noria que se tapó hace diez años, pero ya no funcionaba. Hace cuatro años puso el contra cimiento, el porche a la entrada de la casa, mezcla y yeso a los muros –antes tenía soquete (lodo), pintado con cal-; los marcos de las ventanas se los cambio a aluminio. La banqueta de la entrada tiene dos años, pues antes era de tierra detenida con piedras, y unos escalones de cemento. Se le está agregando un cuarto del lado derecho.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- Régimen De Propiedad: Privado
- Propietarios Anteriores: Madre De La Sra. Guadalupe Varela, Después La Sra. Guadalupe Varela.
- Propietario Actual: Sr. Antonio Armendáriz

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal y lateral



Fachada lateral y cuartos en construcción

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Independencia, Av. #79</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0130</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	La casa del nopal.	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #79, CP. 31850, Entre Cjon. Fco. I. Madero y el Arroyo		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>		15
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>		0011501, 02, 06
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS		
Ejemplo representativo de construcción	SI (x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO
<p>El Sr. Francisco (Kiko) Ponce construye esta casa en 1885, pero sólo lo que ahora es la tercera parte del paramento. Después lo hereda a la Sra. Carmela Regalado; al morir deja por escrito que se repartirían en partes iguales entre su esposo (Baltasar Alvarado) y su hermano (Mario Regalado), quedándose el esposo con la parte que había construido el Sr. Kiko, y el hermano heredó parte de la casa, junto con parte del terreno. Después, Mario regalado lo cede a su esposa; ella al morir se reparte en tres partes iguales entre su hija Lucila Villa Ponce, Amparo Villa Ponce y Andrés Villa Ponce. Pero Lucila se pelea con sus hermanos y los corre del lugar, adjudicándose ella con todo el terreno. Después ella tiene a tres hijos: Silvia Lozano, Antonio Lozano y Walo Lozano. Años después regresa Amparo reclamando parte de su herencia y Lucila le da una pequeña parte del terreno que es la que corresponde a la Clave: 0011505. Y lo demás de su parte se lo da a Antonio (parte de la esquina), Silvia (Segunda parte del paramento) y Walo (una esquina del predio, Clave: 0011507).</p> <p>Spencer Macallum le compra la casa a: Baltasar Alvarado, Silvia Lozano y Antonio Lozano. A Walo no se le compró porque pide mucho por esa parte del terreno.</p> <p>• Nombre de la persona que describe: Sr. Luis Tena (originario de Casas Grandes)</p>

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/lodo (soquete)/mezcla, con cornisa de ladrillo. COLOR: Cemento y Blanco con Azul		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					

Cubiertas	Madera /Terrado/ Lámina FORMA: Plana e inclinada. ALTURA APROX.  2 . 6 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1 nivel				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
<p>El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento está compuesto por tres partes, la primera se encuentra en la esquina, tiene un porche, dos ventanas medianas, banqueta y seis desagües de cantera de ornato. La segunda parte que es contigua se compone de una puerta, dos ventanas grandes, cornisa de ladrillo en forma de zigzag y cuatro desagües de cantera como ornato. La tercera y última parte se compone de una puerta, un portón, dos ventanas grandes, un jardín frontal, una cadena de desplante con malla ciclónica, cuatro desagües de cantera como ornato y cornisa de ladrillo en forma de zigzag. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.</p>					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
<p>La Casa se empezó a restaurar hace tres años, la parte de Baltasar (última parte). Y en marzo se empezó a restaurar la segunda parte. Había unas bodegas en el fondo y aparte había un corral, éste se cayó y las bodegas las adaptaron para un estudio, galería, recamara y cocina. Se quedó muy deteriorada la casa porque hubo en 1920 una caballeriza.</p>					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régimen De Propiedad: Privado</li> <li>• Propietarios Anteriores: Sr. Kiko Ponce</li> <li>• Propietario Actual: Sr. Spencer Macallum</li> </ul>					
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					



Esquina de la casa



Fachada, segunda parte



Fachada, tercera parte



Fachada, última parte



portón que es originario de la casa 0011102

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Independencia, Av. #85</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0131</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #85, CP. 31850, Entre un Callejón s/n y Cjon. Hidalgo.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 29		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0012902		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO
<p>Primero fue cuartel y después hospital provisional. Estaba edificado el hospital en toda la cuadra, teniendo un patio central, había un portón que daba hacia un zaguán ubicado a un lado de la casa, donde empieza la cadena con malla. Hace cuarenta años todavía existía, sólo las tapias, pero veinte años después las quitaron para hacer la parte de atrás de la casa y el cuarto que está en el patio. El terreno lo dividió el Sr. Miguel a sus tres hijos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de la persona que describe: José Alfredo Armendáriz Ceballos.</li> </ul>

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla COLOR: Crema (está sucio)			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .63  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lámina /Tabla Roca Forma: Plana Y A Dos Aguas Altura Aprox.  3 .00  Mts. Interior		x		
Niveles:	1 Nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					

El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento está compuesto por una puerta, cuatro ventanas grandes, banqueta, árboles al frente, después de la casa está el patio cercado con una cadena de desplante con malla ciclónica. En las esquinas, los agregados están en mal estado, lo que deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Hace cuarenta y cinco años agregaron una recamara y un baño. Tenía un pozo que se tapó hace sesenta años. Los marcos de las puertas y ventanas –excepto dos ventanas de la fachada, son de aluminio- son de madera original. El contra cimientto de la fachada lateral tiene seis años.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen De Propiedad: Privado  
Propietarios Anteriores: Sr. Miguel Armendáriz Carvajal  
Propietario Actual: Sr. José Alfredo Armendáriz Griego

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal, Ventanas con marcos de aluminio



Esquina de la casa, ventanas y contra cimient, fachada lat.

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Independencia, Av. #98</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0132</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #98, CP. 31850, Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	32	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0013201	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### Materiales Predominantes:

### Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla, con cornisa de ladrillo. COLOR: Blanco, crema y rojo.			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . -  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera /lámina FORMA: Plana ALTURA APROX.  5 . 0 0  MTS. EXTERIOR		x		

Niveles:	1
----------	---

## CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento está compuesto por dos puertas, dos ventanas grandes, un contra cimiento, un pequeño jardín frontal con árboles, un porche pequeño, con una parte con cornisa y desagües metálicos. Los agregados de la fachada están en mal estado y hace que deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

## OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La casa se encuentra en desniveles, las ventanas al parecer son más grandes que el original y taparon unas jardineras que había en la fachada y tiene un porche, al parecer reciente.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**


- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. José Ceballos Saucedo

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



*Fuente: Fotografía tomada por: Ana Daniela Holguín Trejo, fecha de captura 25/07/17, Casas Grandes, Chih.*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0133</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )		1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )
		1851-1900 ( )	1951- 2000 (x)
		1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #98, CP. 31850, Entre C. Revolución y C. Aldama.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	33	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0013303	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

En la parte donde está el portón verde con ventanas hacia la calle Aldama, era una tienda de abarrotes, la cual se ocupó cuando pertenecía al primer dueño –Manuel Piñón-, la tienda era conocida como “La Tienda de Piñón”. Cuando se vendió esta casa al Sr. Jorge ya no le dio uso y se ha permanecido así hasta la fecha. Esta casa fue construida por el Arquitecto Ramón Ruiz.  
 • Nombre de la persona que describe: María Ruiz Morales (mamá de la dueña actual)

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/cantera/cornisa de ladrillo COLOR: Conforme a la cantera, son colores cálidos.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .5 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina/Manta Forma: Plana Altura Aprox.  2 .7 0  Mts. Interior		x		
Niveles:	1				

**CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE**

El inmueble se ubica en la parte sur, ocupa de calle a calle. El paramento está compuesto por una fachada de cantera, una puerta, tres ventanas, una banqueta, árboles enseguida de la banqueta, una malla metálica de 1.10m de altura, un portón verde del lado de la esquina de C. Aldama, cornisa de ladrillo triple en forma

de zigzag. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, sólo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y los otros dos carecen de valor arquitectónico.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Hace diez años el Sr. Jorge Lane adquirió la casa y éste le puso la fachada de piedra. Dos años después el Sr. Jorge vendió su propiedad a la Sra. Blanca Estela Chinolla. Desde entonces no se le ha hecho casi ningún cambio. Sólo se agregó hace seis años un baño. Las puertas y ventanas tienen la madera original (no se han ampliado). Tiene desniveles en dos baños, están hacia arriba los escalones. El cielo raso que está en algunos cuartos, está hecho de manta pintada a mano, es original. Tiene un patio en la parte de atrás de la casa. La parte de donde era la tienda está desocupada.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Manuel Piñón (1er. Dueño), Sr. Jorge Lane (2do.)
- PROPIETARIO ACTUAL: Blanca Estela Chinilla Ruiz.

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal y cantera



Portón verde, esquina de la casa



Fachada lateral de la tienda, C. Aldama



Parte de atrás, el patio. Al fondo lo que era la tienda y a la derecha unos cuartos en mal estado.




Los cuartos en mal estado



Continuación del patio

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricas Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Independencia, Av. #118</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0134</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #118 CP. 31850, Entre C. Adolfo López Mateo y C. Morelos		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	35	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0013502	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Esta casa es conocida por la gente del pueblo porque ahí vivió la Sra. María Luisa, que les vendía a los revolucionarios sotol de vinata. Ella era de las pocas personas que vendía y tenía un pequeño bar en el primer cuarto de la casa (contiguo al cuarto nuevo), ahí tenía su vitrina de madera empotrada al muro (se tapó hace tres años). Otra causa por la que la Sra. era conocida es porque ella le hacía de comer a los grandes personajes que vinieron a Casas Grandes.</p> <p>• Nombre de la persona que describe: Sr. Reyna María Hurtado</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla/yeso y contracimiento estilo menonita COLOR: gris (cemento)			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 . 6 0  MTS			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 . 6 0  MTS. INTERIOR			x	
Niveles:	1				

<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>
El inmueble se ubica en la punta sur de la manzana. El paramento está compuesto por dos puertas de madera, una portecilla, Tres ventanas de tamaño mediano, una ventana alta (parece puerta), contra cimiento estilo menonita, árboles frente a la casa y un cuarto adjunto nuevo, al principio de la casa (de derecha a izq.) Se integra el paramento de la manzana por siete inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y los otros cinco carecen de valor arquitectónico.
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>
La casa hace tiempo se dividió entre dos personas, en la casa adjunta a la del principio vive el Sr. Luis Hurtado. La casa hace veinte años tenía el techo de raja, que son los palitos del mezquite y se lo cambiaron por madera, terrado y lámina. Cinco años más tarde se cambiaron los pisos de madera por cemento y uno de los cuartos de al final (adjunto a la cocina, último de derecha a izquierda), sigue teniendo el piso original de tierra; ese cuarto y la cocina eran bodega de la Sra. María Luisa. En esa misma fecha también se tapó una chimenea que estaba en el cuarto contiguo al bar, éste calentaba todos los cuartos porque las puertas estaban a la misma distancia del muro. Otros cinco años más tarde se tapó el pozo que había porque ya no tenía agua y se hizo el contra cimiento. También se abrieron ventanas hacia el exterior y una puerta, que es la entrada principal, da hacia la cocina; antes la entrada era donde está la portecilla. La puerta de acceso a la casa estaba de este tamaño porque la Sra. María Luisa cabía muy bien (nunca se quejó de eso), y porque el nivel de la casa está a menos -0.85 mts del nivel de piso terminado.
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado</li> <li>• PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. María Luisa Saucedo</li> <li>• PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Luis Hurtado Saucedo</li> </ul>
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>
Aspecto Actual



Fachada principal



Fachada y la Antigua Puerta principal (amarilla)

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>BODEGA</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0135</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Bodega
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia:			
Calle y Núm.	Libertad, Av. #112		
Estado: Chihuahua	Sector:		
Municipio: Casas Grandes	Manzana:		
Localidad: Casas Grandes	Lote:	0012601	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
----			
<b>Fuente:</b>			
<b>DATOS HISTÓRICOS</b>			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe COLOR: Café (adobe)				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera (original)/ Terrado/cielo raso de plástico FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .5 0  MTS. INTERIOR				x
Niveles:	1 nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento está compuesto por una puerta, una ventana chica y unos escalones. La fachada tiene el adobe y el cimientado al descubierto lo que deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.</p>					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
<p>Estos cuartos antes de que fueran propiedad del Sr. Antonio, estaban habitados y cuando pasaron a su poder se convirtieron en bodega. La bodega tiene revoque de soquete pintada con cal. Las vigas son de álamo. El cielo raso de plástico está roto, tiene una chimenea que es bastante antigua, esta revocada con soquete y piedras amontonadas</p>					
OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:					

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado


**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada de la ahora bodega

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. #137</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0136</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #137 CP. 31850, Entre Cjon. Fco. I. Madero y el Arroyo		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 26		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0012602		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI (x)	NO ( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)	

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

--

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

--

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla COLOR: cemento			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 3  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina /Tabla roca FORMA: A dos aguas ALTURA APROX.  2 .5 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1				

## CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento está compuesto por tres puertas, dos ventanas, un contra cimientto, banqueta, una bodeguita del lado izquierdo de la casa, un cuarto (un baño) adosado a la fachada, desagües de cemento como ornato y piezas de madera (truncos) empotrados a la fachada. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La Srta. María Dolores obtuvo la casa hace treinta años y cuando se pasaron, la noria que tenía la casa ya se estaba destruyendo, también ya estaba un muro interior divisorio, este no es antiguo. Diez años después pusieron el piso de cemento y la fachada le echaron la mezcla, adornándolo con los troncos. Después cinco años más tarde, pusieron la lámina en el techo y la tabla roca en el interior. Le agregaron diez años el baño hecho de block que esta adosado a la fachada y la bodeguita hecha de adobe que está en la parte izquierda contigua a la casa. Tiene las puertas de madera original, las ventanas se ampliaron y se pusieron con marcos metálicos (hace cuatro años), al mismo tiempo se le puso una puerta en el interior, para que hubiera acceso directo desde la recámara al baño y la puerta del baño por el exterior se tapó. El patio se encuentra alrededor de la casa.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Luisa Lavastidos, después Sra. Leonor Griegos.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María Dolores Mendoza Esparza viuda de Ruiz.

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



Fachada principal



Fachada con el baño adosado




Bodeguita de adobe



Patio frontal

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes"  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. #138</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0137</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #138 CP. 31850, Entre El arroyo y Pascual Orozco		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	37	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0013702	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con cornisa de ladrillo y contra cimiento. COLOR: Cemento				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina /Cielo raso de plástico. FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .7 0  MTS. INTERIOR				x
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>El inmueble se ubica en la mitad sur de la cuadra. El paramento está compuesto por dos partes, la primera tiene dos ventanas, una puerta, un contra cimiento, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag, jardín frontal y una banqueta. Terminando la banqueta empieza la otra parte que tiene una puerta, una ventana, sin contar cimiento, banqueta, y jardín. Toda la fachada tiene ocho desagües de cantera como ornato. El paramento tiene agregados en mal estado, lo que va deteriorando su estado de conservación. Se integra el</p>					

paramento de la manzana por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

La familia Parra Armendáriz obtuvo la casa hace treinta. Hace siete años se arregló el primer cuarto que mira hacia la fachada (de izq.- derecha) y pusieron el cielo raso de plástico. Se agregaron cuatro muros divisorios de treinta centímetros de ancho. Tenía una noria hace diez años, pero la cerraron porque se estaba desbarrancando y estancando el agua. Hace tres años pusieron el contra cimientto, el piso de cemento y el cielo raso en la estancia, además un baño que se encuentra atrás al lado izquierda, antes ocupaban la letrina. La persona a la que se le prestó un cuarto sigue ocupando la letrina. Algunos de los marcos de las puertas y ventanas son originales, al igual que el techo -tiene vigas de álamo-, y tres de los seis pisos son de madera. La casa está en desniveles y cuenta con un patio que llega del otro lado de la calle.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Emilia Armendáriz y Sr. José Parra
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Josefina Parra Armendáriz

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal, con el jardín frontal.



Puerta del cuarto que se está prestando

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. e Independencia Av. #80</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0138</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
1664- 1850 ( )		1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
1851-1900 ( )		1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Centro			
<b>Calle y Núm.</b> Libertad, Av. e Independencia Av. #80, CP. 31850, Entre Cjon. Fco. I. Madero y el Arroyo			
<b>Estado:</b> Chihuahua		<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b> Casas Grandes		<b>Manzana:</b>	27
<b>Localidad:</b> Casas Grandes		<b>Lote:</b>	0012701
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO						
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE						
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:			
FACHADAS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Ladrillo COLOR: Ladrillo al descubierto y crema			x		
Sur				x		
Oriente				x		
Poniente				x		
MUROS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores						
Exteriores	De adobe y tabique ANCHO  0 , 6 0  MTS			x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos						
Cubiertas	Madera (vigas de álamo) /Terrado/ Lámina/tabla roca FORMA: Plana y a dos aguas ALTURA APROX.  2 , 6 0  MTS. INTERIOR			x		
Niveles:	1					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE						
El inmueble se ubica en la mitad norte. El paramento está compuesto por una puerta, dos ventanas grandes, una barda con reja, un patio, un jardín frontal y un altar dentro de una casa pequeña. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.						
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:						

El predio original consistía en toda la cuadra y vivían dos familias. La familia de Alberto Rico y su hermano. La casa original es la parte de atrás, pero empezaron a construir y taparon la visibilidad de la casa antigua. Se puso el contra cimiento a la parte antigua hace veinticinco años, cinco después se agregó un baño y una cocina; esta última en un principio fue una bodega, pero se acondicionó para ese uso. Hace dieciocho años se cambió el piso de madera a concreto y se le puso tabla roca al techo. Hace quince años se construye una casa en donde era el corral. Dos años después se agrega un baño a la parte vieja. Y cuatro años después se le agregan seis cuartos a la parte vieja tapando la fachada y una puerta al exterior por la calle Independencia.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Alfredo Rico
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Alberto Rico

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**


Aspecto Actual



Casa nueva al fondo y la Antigua atrás

Casa antigua, parte posterior

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. #146</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0139</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #146, CP. 31850, Entre C. Héroes del Carrizal y el Arroyo.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	38	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0013801	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS		
Ejemplo representativo de construcción	SI (x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con contra cimiento. COLOR: Blanco con rojo pálido				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/ Lámina/Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .5 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento está compuesto por dos puertas, dos ventanas grandes y dos pequeñas, contra cimiento y un portón. El paramento presenta grietas profundas y esto hace que se deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

Dos de las ventanas de la fachada se ampliaron y se cambió el marco de madera a metálico, una ventana chica se cambió también el marco. La otra ventana chica tiene el marco de madera y tamaño original. Algunos de los marcos de puertas y ventanas son de madera original. Contiguo a la cocina hacia atrás se hizo un baño. En la fachada hay un portón que conduce al enorme patio trasero que colinda con la siguiente calle, en éste se encuentra un pozo. Los muros de atrás son de adobe sin revoque y ya están desgastados.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

Presenta ambas

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Andrés Vizcarra Holguín

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO


Aspecto Actual



Casa desde la esquina noroeste



Fachada principal



**Fuente:** *Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. #147</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0140</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
1664- 1850 ( )		1901- 1930 ( )	1951- 2000 (X)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
1851-1900 ( )		1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #147, CP. 31850, Entre Cjon. Hidalgo y Cjon. Fco. I. Madero		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>		39
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>		0013904
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla COLOR: Blanco con rojo pálido			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe /mezcla ANCHO  0 .5 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Lámina/ Cielo Raso de plástico. FORMA: A dos aguas y Plano ALTURA APROX.  2 .5 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento está compuesto por una puerta plafonada, tres ventanas grandes (una de ellas tiene herrería), contra cimientto, tres desagües de cantera desportillados que se encuentran de ornato. En algunas partes del muro se está corroyendo la mezcla y eso hace que su estado de conservación se deteriore. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					

La fachada lateral derecha tiene contra cimiento, una ventana grande, una chica y en la unión del contra cimiento esta desgastada la pared. Las ventanas de la fachada se ampliaron y ahora tienen los marcos de aluminio. Una puerta de uno de los cuartos de enfrente (último de derecha a izquierda) está tapada con tabla roca, en este mismo cuarto se agregó otro cuarto más pequeño como un baño. Tiene un patio en la parte posterior a la casa y al parecer dentro del predio se edificó una casa al final de éste.

#### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

#### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

#### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de Propiedad: Privado


#### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



Fachada Principal

**Fuente:** fotografías tomadas por: Ana Daniela Holguín Trejo, Fecha De Captura 25/07/17, Casas Grandes Chih.

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. #149</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0141</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #149, CP.31850, Entre Av. Hidalgo y Cjon. Hidalgo		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	39	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0013901	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### Materiales Predominantes: Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe /mezcla/ Contra cimimiento y cornisa. COLOR: Blanco y manchado de lodo.				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS.				x
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado FORMA: Plana ALTURA APROX.  5 .0 0  MTS. INTERIOR				x
Niveles:	1				

## CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la esquina noroeste de la manzana. El paramento está compuesto por una puerta, dos ventanas de tamaño mediano, una ventana grande y un portón que lleva al patio. Tiene un contra-cimiento estilo menonita que se encuentra en la fachada principal y lateral de la casa. Tiene desagües metálicos y cornisa de ladrillo, se encuentran algunas partes sin repellar, están sucias y las paredes se están desmoronando, lo que le da un mal aspecto y hace que deteriore su estado de conservación. Se integra por

dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado (el inmueble catalogado), parece que está abandonado.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

A esta propiedad no se le ha hecho casi ninguna remodelación. Esta casa estaba en forma de escuadra, pero hace siete años tiraron unos cuartos que daban al callejón porque se estaban cayendo las paredes. Pero antes de esto (hace veinte años) también se tiró la barda colindante porque sucedió lo mismo, sólo quitaron un pedazo de éste y pusieron la división con pedazos de madera. Los marcos de las puertas y ventanas son de madera original, en el interior hay molduras de madera que adornan el contorno de las puertas. El patio es de tamaño mediano y con una letrina porque la casa no tiene baño ni comedor. El contra cimiento que tiene en la fachada es reciente.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Presenta ambas

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Espiridión Hajar
- PROPIETARIO ACTUAL: Ramón Nevares Ontiveros

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal



Fachada lateral



Parte posterior, sin cuartos.



Entrada hacia el patio

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. #123</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0142</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Guadalupana		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #123, CP. 31850, Entre El arroyo y Pascual Orozco		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 25		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0012505		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO						
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE						
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:			
FACHADAS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con contra cimient Color: Cemento				x	
Sur					x	
Oriente					x	
Poniente					x	
MUROS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores						
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . 6 0  MTS.				x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos						
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina /Tabla roca FORMA: plano ALTURA APROX.  3 . 0 0  MTS. INTERIOR			x		
Niveles:	1					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE						
El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento está compuesto por una puerta, una ventana, unos escalones, contra cimient y no tiene banquetta. En la fachada lateral hay dos puertas, una ventana chica, contra cimient y unos escalones. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.						
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:						

El piso era de tierra, pero hace treinta y tres años se lo cambiaron, también se cambiaron las ventanas a puertas que ahora dan hacia la cocina y el baño. Hace quince años se le agregó un baño y una recámara. Había un corral en la parte de atrás, pero se quitó y se hizo una división. En la parte de atrás de la casa se tapó una puerta. El contra cimentado se lo pusieron hace tres años y hace tres meses le pusieron la mezcla. La casa se encuentra en desniveles, tenía una chimenea y el pozo ya no está funcionando.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Avelino García después Sr. Jesús García
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Ausencia Ponce.

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada lateral



El pozo



Fachada lateral y principal



Patio con fondo de la casa

Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17.

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Libertad, Av. #128</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0143</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> INAH			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (X)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Guadalupeana		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av. #128, CP. 31850, Entre El arroyo y Pascual Orozco		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 25		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0012502		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

En la época de la revolución vivía la Sra. María Anaya con su esposo e hijos aquí, pero un día los villistas se la llevaron de su casa arrancándola de su familia. Dejando a sus dos niños (uno de ellos de brazos) y a su esposo el Sr. Don Paulo López.

Doce años después se escapó y regreso. En esta casa también, había después una cantina en donde hubo una balacera y murió gente.

• Nombre de la persona que describe: Felipe Zubia Plasencio y Graciela Zubia.

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con contracimient. COLOR: Cemento			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina FORMA: Plano ALTURA APROX.  3 .5 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1				

**CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE**

El inmueble se ubica en un costado este. El paramento está compuesto por dos puertas, contra cimientto, banqueta y un gran patio frontal con árboles. En la fachada lateral tiene una ventana. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

En esta casa se agregó otro cuarto hace diecinueve años. El piso era de tierra, pero hace cinco meses se le cambió a concreto y tres meses después le pusieron la mezcla a la fachada, hicieron el contra cimientto, ampliaron las ventanas y pusieron el techo de lámina. Algunos marcos de las puertas y ventanas son originales. Tiene una división entre esta casa y la casa de atrás, y su construcción data de hace treinta y seis años.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Atanasio Gutiérrez, después Luis Enríquez Zubia.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Alicia Zubia.

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada lateral



Patio con la casa al fondo



Fachada principal

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Ojinaga, Av. #S/N</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0144</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Galera (bodega)	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Ojinaga, Av. #S/N, CP.31850, Entre El arroyo y Pascual Orozco		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	25	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0012503	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			

**Fuente:** Documento “*Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes*”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla Color: Cemento			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . 5 5  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina /Tabla roca FORMA: A un agua. ALTURA APROX.  2 . 1 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1				

### CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en un costado este, a la mitad horizontal. El paramento está compuesto una cadena de desplante con malla ciclónica, un pequeño patio frontal con árboles, una banqueta, una puerta, dos ventanas. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

Esta vivienda, antes fue una galera (bodega donde guardan las semillas y otros alimentos) y hace doce años la acondicionaron para ocuparla como casa. Le pusieron una ventana de la fachada. Dentro de ella construyeron una división y una puerta hacia el patio de atrás. La casa está en desniveles pequeños, también le pusieron techo de lámina en aquella fecha.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Dámaso García después Sr. Avelino García (nieto del Sr. Dámaso), después Sr. Antonio García
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Avelino García Zubia.


### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



Fachada principal

Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Ojinaga, Av. #178</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0145</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia:			
Calle y Núm.	Ojinaga, Av. #178, CP. 31850, Entre C. Héroes del Carrizal y el Arroyo.		
Estado: Chihuahua	Sector:		
Municipio: Casas Grandes	Manzana:	50	
Localidad: Casas Grandes	Lote:	0015003	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO
El inmueble originalmente era casa-habitación, pero en la época de la revolución (1910), los dueños daban clase a los niños en esta vivienda porque atacaban la escuela. Cuando no se ocupaba como escuela, lo ocupaban como cuartel temporal, también se llegó a ocupar con los dos al mismo tiempo.
• Nombre de la persona que describe: Sr. Jesús Escudero Alvarado

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/ladrillo COLOR: Café (del adobe)				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					x
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe / Mezcla de tierra/cal ANCHO  0 .6 1  MTS.				x
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/ Lámina/ Cielo raso de Plástico FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .5 0  MTS. INTERIOR			x	
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					

El inmueble se ubica en un costado oeste, de forma horizontal a la mitad. El paramento está compuesto por una ventana mediana sencilla, dos ventanas grandes con guarniciones de ladrillo, una de las ventanas esta apuntalada; una puerta con guarnición de ladrillo, una puerta sencilla, tres desagües de cantera y árboles frente a la fachada. El adobe de la fachada esta al descubierto, lo que hace que su estado de conservación se deteriore. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos de ellos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Hace cincuenta años se hizo (frente al predio de izq. a derecha) la fachada un cuarto. Por esta razón una de las ventanas de la fachada lateral la convirtieron en puerta y pusieron una en el cuarto hacia la calle, la cual es la última puerta de forma sencilla sin guarnición. En estas mismas fechas cambiaron el piso de madera de dos de los cinco cuartos a madera nueva. La entrada principal es en la fachada lateral izquierda, la cual es la entrada hacia la cocina. La puerta y ventana (da hacia la fachada principal) de la cocina, no fueron hechas desde el principio las hicieron hace cincuenta años aproximadamente. Atrás de la cocina hicieron hace treinta y siete años una recámara, la cual es la principal ahora. Veinticinco años después pusieron en la casa un Cielo raso de plástico, sin ponerle lámina al techo, pero hace cinco meses la pusieron. La casa cuenta también con un zaguán, un patio mediano, un porche en la parte de atrás, con guarniciones originales en los marcos de ventanas y puertas, excepto en donde se hicieron cambios.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Abel Blanco, después el Sr. Pedro Escudero Ortiz
- PROPIETARIO ACTUAL: Esta intestado por el Sr. Pedro Escudero pero el hijo, el Sr. Jesús Escudero Alvarado cuida de la casa desde hace treinta años.

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Entrada original, conduce al zaguán



Ventana apuntalada.



Fachada lateral izquierda, entrada



Ventana de la cocina



Foto izquierda: de derecho a izquierda: Puerta sencilla, último cuarto; ventana con guarnición. La puerta de conduce al zaguán, entrada original. Foto derecha: tres desagües de cantera



Guarnición de ladrillo de la ventana

**Fuente:** Documento “*Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes*”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0146</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Ojinaga, Av. #178, CP. 31850, Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez.			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Casas Grandes		Manzana: 42	
Localidad: Casas Grandes		Lote: 0014204	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS		
Ejemplo representativo de construcción	SI (x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con cornisa de ladrillo Color: Blanco con rojo		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe / Tierra / triplay ANCHO  0 .6 3  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Fibra de vidrio/impermeabilizante/Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX.  4 .0 0  MTS. INTERIO		x		

Niveles:	1
----------	---

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la última parte sur de la manzana. El paramento está compuesto por una barda pequeña con malla ciclónica, jardín frontal, banquetta, un porche con teja, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag, dos ventanas de tamaño mediano, y una puerta que es el acceso a la casa. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la última parte sur de la manzana. El paramento está compuesto por una barda pequeña con malla ciclónica, jardín frontal, banquetta, un porche con teja, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag, dos ventanas de tamaño mediano, y una puerta que es el acceso a la casa. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la última parte sur de la manzana. El paramento está compuesto por una barda pequeña con malla ciclónica, jardín frontal, banquetta, un porche con teja, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag, dos ventanas de tamaño mediano, y una puerta que es el acceso a la casa. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la última parte sur de la manzana. El paramento está compuesto por una barda pequeña con malla ciclónica, jardín frontal, banquetta, un porche con teja, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag, dos ventanas de tamaño mediano, y una puerta que es el acceso a la casa. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la última parte sur de la manzana. El paramento está compuesto por una barda pequeña con malla ciclónica, jardín frontal, banquetta, un porche con teja, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag, dos ventanas de tamaño mediano, y una puerta que es el acceso a la casa. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La Sra. Rosa María Chavira llegó en 1936 y dos años antes le habían cambiado el piso de madera de algunos cuartos a concreto. Veinticuatro años después se le agrega una recámara y contiguo a ésta un baño. Casi no se le han realizado cambios, ni se han ampliado puertas y ventanas, se encuentran en su forma original y con las mismas guarniciones de las puertas; de hecho, hay una alacena empotrada al muro de la cocina que aún se ocupa. La casa cuenta con: dos porches, uno al frente de la casa y otro atrás, un patio con árboles frutales, un garaje y una bodeguita. En la bodeguita existía un sótano chico en el cual guardaban madera, pero desde hace veinte años dejó de funcionar porque le pusieron cemento para taparlo. Diez años antes la casa contaba con una noria, pero la taparon. Desde hace diez años existe la estancia y el pasillo que se encuentran contiguos a la entrada principal. Algunos de los cuartos se encuentran tableados.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Nicanor Galindo
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Rosa María Chavira Domínguez.

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



principal



Fachada

Esquina de la casa



Fachada lateral



Garaje y bodega

Fuente: *Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0147</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Ojinaga, Av. #180, CP, 31850, Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 42		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0014202		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con contra cimientto			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .5 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera (original) / Terrado/Cielo Raso (Plástico) FORMA: Plana ALTURA APROX.  3 .5 0  MTS. INTERIOR				x
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en un costado oeste. El paramento está compuesto por una puerta principal, tres ventanas chicas y una mediana. Presenta alteraciones en el contra cimientto y muros colindantes, que hacen que deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					

El piso de la casa era en algunas partes de madera, pero desde hace cincuenta años lo cambiaron a cemento, pero no en todos los cuartos. El contra cimientto y la mezcla de la fachada se lo pusieron hace cuarenta años. Los marcos de puertas y ventanas son originales y no se les ha hecho alguna ampliación o reducción. Lo que sí se agregó fue un baño que esta contiguo a uno de los cuartos, en la parte trasera del inmueble. El patio de la casa se encuentra atrás del inmueble y es de tamaño regular. El nivel de la casa se encuentra a -0.30 del n.p.t. Los muros que son colindantes no están revocados y eso hace que se deteriore la misma.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ambas

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Guadalupe Soto
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María Estela Gonzáles

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal



Muro colindante, adobe expuesto.

Fachada principal, al fondo la entrada

**Fuente:** Documento “*Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes*”  
por: *Patricia Ifdayá Silva Bolaños*. Fecha de consulta 23/08/17.

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0148</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Ojinaga, Av. #11		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	60	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0016010	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .1 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en un costado este, a la mitad horizontal. El paramento está compuesto por una cerca de alambre de púas y madera, un patio grande, dos puertas, una ventana grande, dos medianas, una chica y cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag (no se nota porque está encima la lámina). Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.					

### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Al parecer se le agregaron los cuartos que tiene hacia el frente. En la fachada lateral tiene tres puertas, un contra cimiento estilo menonita y un porche. Hay un pozo, pero no se ocupa desde hace tiempo. Algunos marcos de puertas y ventanas son de madera original.

### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Manuel Mendoza
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Jesús Mendoza

### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal



Casa con el patio



Fachada lateral y enfrente el pozo

**Fuente:** Documento “*Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes*”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0149</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Victoria, Av. #81		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>		53
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>		0025303
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

## RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

## CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

### Materiales Predominantes:

### Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo COLOR: Blanco con marcos rojo quemado.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 . 6 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Triplay/Madera/Terrado/Lamina FORMA: Plana ALTURA APROX.  3 . 0 0  MTS. INTERIOR			x	
Niveles:	1				

## CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

El inmueble se ubica en la equina sureste de la manzana, ocupando el predio toda la parte sur. El paramento está compuesto por 2 puertas y tres ventanas. Tiene un pedazo de contra cimiento en la fachada lateral. Se encuentran la fachada lateral recién repellada; tiene dos ventanas. La manzana se integra por tres inmuebles, dos no considerados monumentos históricos, el que se cataloga es el único monumento histórico del paramento, edificado en un solo nivel.

## OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La Sra. Lidia junto con su esposo compraron esta propiedad hace veinticuatro años, casi en ruinas. Ellos la fueron remodelando y ampliando algunas ventanas al exterior, el piso era de madera y se lo cambiaron pues estaban trozadas. Las puertas y ventanas (algunas) tienen los marcos de madera original. La parte de la cocina estaba con desnivel hacia abajo, pero le pusieron relleno y ahora es más alto que lo demás por 30 cms. En el patio posterior a la casa tenían corral y una noria pero se la quitaron. También hay un jardín en la parte frontal a la casa y frente al jardín está la acequia.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ninguna

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Ordaz, Eufemia Zozaya Durán (después de la Sra. Durán)
- PROPIETARIO ACTUAL: Lidia Espinoza

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal y lateral izquierdo



Fachada principal con el jardín



Cornisa de ladrillo




La Acequia



Parte posterior a la casa

**Fuente:** Documento *“Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”* por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0150</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Victoria, Av. #209 (19)			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Casas Grandes		Manzana: 54	
Localidad: Casas Grandes		Lote: 0025401	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

Cuando todavía existían los apaches, el papá del Sr. Benjamín invitó a un apache a comer que provenía de la sierra.

- Nombre de la persona que describe: Benjamín Villa Morales

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/piedra/mezcla COLOR: Blanco con verde		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/piedra ANCHO  0 .5 5  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Tabla/Roca/Madera/Terrado/Lamina FORMA: A dos aguas ALTURA APROX.  3 .0 0  MTS. INTERIOR			x	
Niveles:	1				

**CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE**

El inmueble se ubica en la parte noroeste, ocupando el predio toda la parte norte de la manzana. La fachada está compuesta por una ventana mediana, dos grandes y una puerta. Tiene un porche en la entrada y contra cimiento en la fachada principal y lateral. Frente a la casa se encuentra un centro de video y un cobertizo para carros, estos dos últimos son parte de la propiedad. Se integra el paramento de la manzana por tres

inmuebles, dos considerados monumentos históricos (incluyendo el catalogado), edificados en un solo nivel.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

El Sr. Benjamín Villa Morales hizo el contra cimiento hace treinta años. Hace quince años se amplió la casa, siendo la parte lateral izquierda un baño y el otro un cuarto de lavado, también se le puso una chimenea. Tres años después se le ampliaron las ventanas de la fachada principal y las otras las dejaron igual. Las puertas y ventanas tienen los marcos de madera original y hacia el exterior tienen herrería. En esta fecha también se le puso el techo de lámina. Hace dos años se puso el porche de la fachada principal. El terreno original se fraccionó por la mitad de este a oeste, quedando solamente la casa y el video en una misma parte. Pero no está dividido legalmente así que todo pertenece a un mismo predio por ahora.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ninguna.

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Ricarda Morales de Villa
- PROPIETARIO ACTUAL: Benjamín Villa Morales.

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada principal



Casa al fondo y cobertizo a la derecha

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0151</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2000-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Victoria, Av. #1008 (29)		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 58		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0025801		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla y contra cimientado COLOR: Blanco, café.			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .5 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Lamina/Tabla roca FORMA: Plano ALTURA APROX.  3 .2 0  MTS. INTERIOR				x
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento pareciera que estuviera fraccionado en tres módulos. El primer cuarto es una Academia de modelaje que se compone por una puerta y una ventana grande. El resto del paramento está compuesto por dos puertas, cuatro ventanas de tamaño medio, contra cimientado, una banqueta, un jardín frontal y una malla ciclónica que determina el predio. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, sólo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.</p>					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La Sra. Araceli hace cuarenta y cinco años le puso divisiones a algunos cuartos que eran de gran tamaño, los dueños anteriores a ella ponían las divisiones de madera y manta; a esta forma de dividir le llamaban “Cortado con puerta”. Después cinco años más tarde se construyó un baño en la parte adjunta a uno de los cuartos, convirtiéndose una ventana a puerta. En esta misma época se tapó el pozo que estaba cerca de la casa, porque al poner el baño se hizo una fosa séptica y contaminaba el agua. Tres años más tarde se redujeron las ventanas a lo alto (llegaban casi al piso) y se ancharon, éstas pertenecen a la parte de enfrente (fachada); y se taparon otras ventanas que daban al interior del predio. Los marcos de las puertas y ventanas se cambiaron. La casa cuenta con un patio grande donde hay una pequeña bodega, del lado de la calle Chihuahua, esta bodega tiene techo de madera y terrado, a un lado de la bodega había un corral, pero ahora se ocupa como una pequeña huerta. Al final de la casa (de derecha a izq.), se puso hace tres meses en uno de los cuartos un local, es una academia de modelaje llamada “Marisol”.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Norberto Morales, después la Sra. Consuelo Morales.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Araceli Medina y la Srta. Lisdebeth Medina

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



Fachada Principal



Esquina Izquierda



Esquina derecha, C. Chihuahua



Parte de atrás de la casa.




Bodega en la calle Chihuahua



Entrada exterior de la bodega

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>EDIFICIO DE CASA-HABITACIÓN</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0152</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b> Vivienda	3	<b>Identificación:</b> CME184	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Victoria, Av. #1206 (34)		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 59		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0025901		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con zócalo COLOR: Cemento			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe/mezcla ANCHO  0 .5 0  MTS.			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lamina/Cielo Raso de Plástico FORMA: A dos aguas. ALTURA APROX.  2 .6 0  MTS. INTERIOR			x	
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble ocupa la mayor parte norte de la manzana. El paramento está compuesto por una ventana mediana, dos puertas, banqueta, un patio pequeño frontal con árboles, el cual está limitado con una cerca de madera. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

Esta casa no ha tenido ninguna ampliación, solo remodelaciones pequeñas hace quince años como convertir puertas que daban al gran patio a ventanas y ponerle lámina al techo. Los marcos de algunas puertas y ventanas son de madera original. La forma de “u” en la casa siempre la ha tenido así.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Fam. San Miguel, después la Sra. Eulogia Alvarado, después Sr. Ramón Hernández.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Efrén Sánchez Hernández

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



Fachada principal

Vista desde la derecha: nopales, al fondo de la casa



Vista desde la izquierda: cerca de madera, parte del patio, casa en el fondo, ventanas de tamaño original

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>BODEGA DEL FERROCARRIL</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0153</b>			
<b>Responsable:</b> Raúl Loya			
<b>Elaborada por:</b> Yajaira Razcón Parra			
<b>Cooperador:</b> Ing. Raúl Loya			
<b>Categoría:</b>	<b>1</b>	<b>Identificación:</b> Monumentos históricos	
<b>Uso Original:</b> Bodega, almacén y taller		<b>Uso Actual:</b> Centro de convenciones	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Obrera			
Calle y Núm. Constitución Poniente y Álvaro Obregón			
Estado: Chihuahua		Sector: Centro	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana:	
Localidad: Nuevo Casas Grandes		Lote:	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

En el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua en los años de 1953 se construyeron las primeras bodegas del ferrocarril y terminaron de construirlas en agosto 19 de 1957.

La actividad del ferrocarril fue principalmente el transporte de minerales, madera, cilindros de oxígeno y acetileno, maíz, sorbo, avena, alfalfa entre otro ganado. El primer tren que llegó al municipio de Nuevo Casas Grandes fue en 1989 que se llamaba Rio Grande Sierra Madre Pacifico 1910.

Existían 7 bodegas, el principal que actualmente es el Centro de Convenciones era donde entraban las locomotoras y carros para ser arreglados, se utilizaba para guardar herramientas, pinturas, etc.

Aquí pasaban las diferentes locomotoras y todo el trabajo que ellos realizaban era documentado y explicado y llevaban un control de ello, gracias a esas notas hoy en día contamos con todos los movimientos que ellos realizaban en ese entonces y es bonito poder recordar tan valioso tesoro.

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte		x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores		x			
Exteriores	pedra caliza	x			
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos		x			
Cubiertas		X			
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					

El Centro de convenciones, su estructura aún está en muy buen estado y aunque por fuera su altura parezca de dos pisos, por dentro es de solo un piso.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

En tiempos anteriores cuando el Centro de Convenciones era una bodega con el paso del tiempo en el municipio de Nuevo Casas Grandes quisieron hacerlo un lugar histórico y hoy en día fue restaurado, pero no cambiaron su originalidad, sigue teniendo su misma infraestructura, hoy en día se utiliza para realizar eventos y tenerlo como un recuerdo simbólico de la historia de Nuevo Casas Grandes.

Las bodegas del ferrocarril en años anteriores eran 7 hoy las bodegas que se encuentran en muy buen estado son el Centro de Convenciones y Archivo Histórico las demás bodegas por los mismos ciudadanos fueron maltratadas y aparte con el paso del tiempo se fueron destruyendo.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

A pesar de tantos años que han transcurrido el Centro de Convenciones aún se encuentra en muy buen estado. Tiene mucho que ver cómo eran las construcciones en años anteriores y podemos observar que antes las paredes o muros eran más gruesos y resistentes y gracias a esto aún sigue manteniéndose en muy buen funcionamiento.

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ninguna

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Las bodegas que se encuentran en Nuevo Casas Grandes Chihuahua pasaron a ser parte del patrimonio del Gobierno Municipal y fue marcado como parte de la historia.

Régimen de Propiedad: Patrimonio del Gobierno Municipal

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**


Aspecto Actual





---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 228-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>ANTIGUA SECCIÓN PARA TRABAJADORES DEL FERROCARRIL.</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0154</b>			
<b>Responsable:</b> Raúl Loya			
<b>Elaborada por:</b> Diego Armando Ontiveros Ordoñez			
<b>Cooperador:</b> Ing. Raúl Loya			
<b>Categoría:</b>	<b>1</b>	<b>Identificación:</b> Monumentos históricos	
<b>Uso Original:</b> vivienda		<b>Uso Actual:</b> vivienda	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Obrera			
Calle y Núm. Segunda Constitución #2307			
Estado: Chihuahua		Sector:	Obrera
Municipio:	Nuevo Casas Grandes	Manzana:	303 <sup>a</sup>
Localidad:	Nuevo Casas Grandes	Lote:	F-J
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO ( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Sección de trabajadores Chihuahua a Pacifico, 10 casas habitación para personal y cuadrilla de vía, las casas datan de 1953, eran para apoyar el inicio de operaciones ferrocarrileras en Nuevo Casas Grandes. Con la construcción de la estación entre 1897-1898 iniciando operación el ferrocarril Río Grande, Sierra Madre y Pacífico.</p> <p>Posteriormente, en 1910, cede las acciones este ferrocarril a una nueva empresa denominada ferrocarril Noroeste de México, perdurando hasta 1953 y se decreta la formación del tercer y último ferrocarril denominado Chihuahua-Pacífico en 1991. (Ing. Raúl Loya).</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte			x		
Sur			x		
Oriente				x	
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	piedra caliza		x		
Exteriores				x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos				x	
Cubiertas				x	
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>Son aproximadamente 10 viviendas que les fueron donadas a los trabajadores, están ubicadas en el sector de la colonia Obrera. La mayoría están un poco destruidas y muy antiguas, entre los materiales con los</p>					

que están construidas se destacan el adobe, tierra, madera, entre otros la mayoría rústicos. Al parecer una o dos viviendas son utilizadas como carpinterías, ya que no se permitió el acceso para constatar.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

La mayoría de las viviendas están destruidas y solo algunas están reconstruidas parcialmente. Actualmente están habitadas y aproximadamente dos de ellas son utilizadas como carpinterías.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

Las viviendas que no están reconstruidas, es solo cuestión de estética en las fachadas, ya que aún se encuentran en buen estado por dentro y el material con el que están construidas es muy resistente.

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Actualmente las paredes, así como el techo se encuentran en buenas condiciones a pesar de que no están restauradas, el material de construcción de las paredes es resistente al igual que el del techo.

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

No se obtuvo documentación adicional.

Régimen de Propiedad:

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>CLÍNICA SANTA CECILIA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0156</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Jazmín Alejandra García Márquez			
<b>Cooperador:</b> Salvador Bautista Vargas			
<b>Categoría:</b>	<b>8</b>	<b>Identificación:</b> Salud	
<b>Uso Original:</b>	Clínica	<b>Uso Actual:</b>	Clínica
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Miguel Hidalgo # 600		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	02
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	87
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	DIE
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps.			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>El doctor Salvador Bautista Vargas médico – cirujano, llega a Nuevo Casas Grandes en el año de 1973 para hacerse cargo de la Clínica Santa Cecilia, después de que la clínica le perteneciera a el Doctor Julio Muñoz, fundada por él en 1961 con el fin de realizar cirugías, como también para atender pacientes, tanto partos o situaciones especiales. Cabe mencionar que fue una de las primeras clínicas en Nuevo Casas Grandes.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
<b>Materiales Predominantes:</b>		<b>Estado de Conservación:</b>			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Piedra cantera Ladrillo decorativo verde y cemento.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Adobe grueso		x		
Exteriores	Adobe grueso		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Concreto y cerámica		x		
Cubiertas	Losa		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
Cuenta con varias ventanas y una excelente conservación de temperaturas, tanto en invierno como en verano.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
Se encuentra en condiciones generales buenas, sin embargo, se han tenido que realizar obras de mantenimiento en cuestión de goteras para que permanezca en buen estado.					

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

Al transcurso de los años se ha conservado le estructura en su totalidad y por el momento no hay antecedentes de contingencias.

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

Muros y ventanas se ven resistentes y en buen estado, lo que es vulnerable es el techo, puesto que es el que ha sufrido más desgaste ocasionando goteras, que ya se han resuelto, pero sigue siendo un punto de vulnerabilidad.

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de Propiedad: Privado

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual





<b>Nombre del edificio:</b>		<b>SECUNDARIA FEDERAL LAS AMÉRICAS</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0157</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Vanessa Peña Quezada			
<b>Cooperador:</b> Sandra Holguín			
<b>Categoría:</b>	<b>9</b>	<b>Identificación:</b> Educación	
<b>Uso Original:</b> educación secundaria		<b>Uso Actual:</b> educación	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Av. Benito Juárez 2001, centro			
Estado:	Chihuahua	Sector:	
Municipio:	Nuevo Casas Grandes	Manzana:	
Localidad:	Nuevo Casas Grandes	Lote:	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>En septiembre del año 1961, se fundó el plantel; en ese entonces llamada escuela secundaria estatal por cooperación, bajo la dirección del profesor Máximo Ortega Galaviz y de los maestros: Job Saucedo Leodegario Peña, Gabriel Beltrán Y Ernesto Saláis Tafoya.</p> <p>Esta escuela comenzó sus labores docentes en un taller mecánico que se adaptó para tal fin, se encontraba ubicado por la Ave. Benito Juárez entre 5 de mayo y 16 de septiembre.</p> <p>Posteriormente en 1962 la escuela Miguel de Cervantes Saavedra, proporcionó cinco aulas en las que se trabajó hasta febrero de 1964, fecha en la que se comenzó a laborar en las instalaciones actuales, gracias a la participación del club rotario, club de leones y cámara junior.</p> <p>Debido a la gran demanda de inscripción, en 1980 inicia el turno vespertino con dos grupos de primer grado, incrementándose en el ciclo escolar 1986-1987 a 28 grupos en los dos turnos. En octubre de 1983 se lanzó la convocatoria para el nombre oficial de la escuela, de acuerdo a la terna que se envió el 28 de junio de 1984 el departamento de secundarias generales dictaminó que la escuela llevaría por nombre "LAS AMÉRICAS".</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Tierra/Piedra -Cemento, pintura ladrillo.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores			x		
Exteriores		x			
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos				x	
Cubiertas			x		
Niveles:	1				

### CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

Esta escuela son aproximadamente 16 salones, que están ubicados en el sector centro, la mayoría de los salones se encuentran en buen estado.

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La mayoría de los salones están en buen estado, aunque hay algunos que les falta alguna reparación, algunos ya tienen reconstrucción.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

Se encuentra en buenas condiciones, así los alumnos tienen mayor eficiencia y calidad educativa, respecto a las condiciones en las que se encuentran los salones e instalaciones de la escuela, así dándole un mejor uso posible a la escuela.

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

Ninguna

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de Propiedad: Público

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>	<b>CENTRO DE SALUD</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0158</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Ángel Omar García Vega			
<b>Cooperador:</b> Carlos Peña y Edmundo Chávez			
<b>Categoría:</b>	<b>8</b>	<b>Identificación:</b> Salud	
<b>Uso Original:</b>	Centro de salud	<b>Uso Actual:</b> Centro de salud y matriz de salud. del distrito	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> San Isidro.			
<b>Calle y Núm.</b> 2 de abril #31730			
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Fue el primer centro de salud a principios del año 1961 y actualmente es la matriz de todas las extensiones del sector salud.</p> <p>Es el centro médico más antiguo, fue el primer hospital en la ciudad.</p> <p>En sus inicios era un hospital muy avanzado, ya que en la población casi no se contaba con centros médicos.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe	x			
Sur	Cemento	x			
Oriente	Block	x			
Poniente	Varilla	x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento yeso	x			
Exteriores	piedra caliza	x			
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cemento loza	x			
Cubiertas	cerámica	x			
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>Tiene un color rojo muy llamativo al igual que cuenta con una gran guía de visualizaciones del sector salud.</p>					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
<p>Áreas de atención médica, vehículos especiales para atención médica inmediata. Al igual con un área de laboratorio especial.</p>					

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

Se ha conservado al pasar de los años. En el año 2015 se puso en marcha una nueva remodelación de la fachada al igual que se amplió con más cuartos para la atención médica y se quitaron algunos árboles que limitaban espacio.

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**


Vulnerabilidad, no cuenta con limitaciones de territorio.

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad:

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>ESCUELA PRIMARIA MANUEL DUBLÁN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0159</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Manuel Hernández Mora			
<b>Cooperador:</b> Norma Macías			
<b>Categoría:</b>	<b>9</b>	<b>Identificación:</b> Educación	
<b>Uso Original:</b>	Escuela	<b>Uso Actual:</b> Escuela	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( x )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia:   Dublán			
Calle y Núm. Miguel Hidalgo   Núm. 4601 y 4606			
Estado:       Chihuahua		Sector:	
Municipio:	Nuevo Casas Grandes	Manzana:	189
Localidad:	Nuevo Casas Grandes	Lote:	4
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
En 1891 se creó la antigua escuela Manuel Dublán por el obispo Boin Cloud, en la cual se impartían clases a los hijos de los norteamericanos. Siendo hasta 1962 que fue creada la nueva y actual construcción por los mormones de la ciudad, es una escuela particular, en donde se reciben a todo aquel niño que desee estudiar una educación bilingüe y con formación en valores, sin importar su religión.					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte			x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	piedra caliza		x		
Exteriores			x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cerámica		x		
Cubiertas	cemento		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
Esta escuela se encuentra ubicada a un costado de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la colonia Dublán. Es un amplio terreno donde cuentan con un amplio jardín y árboles para que los niños disfruten en su recreación.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
Se cuenta con una construcción en buen estado, los cuales constan de paredes, pisos y cielos pintados de blanco.					

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

A pesar de ser un inmueble con más de 50 años se encuentra en muy buen estado ya que se le da mantenimiento rigurosamente a toda la institución

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

Se cuenta con pinos muy altos, los cuales podrían dañar las instalaciones en llegado caso de desastre natural, ya que podrían caer a un salón.


### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

La propiedad pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Régimen de Propiedad: Privada

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO


Aspecto Actual





---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 245-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>LIENZO CHARRO</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0160</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Brenda Judith Sandoval Leyva			
<b>Cooperador:</b> anónimo			
<b>Categoría:</b>	<b>2</b>	<b>Identificación:</b> Arte y cultura	
<b>Uso Original:</b> lienzo		<b>Uso Actual:</b> lienzo	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901-1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Obrera		
<b>Calle y Núm.</b>	Calle Tamaulipas Av. Constitución		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	Tamaulipas
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	No tiene
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	No tiene
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			

Fuente: Google Maps

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

El 21 de junio de 1965, se había constituido y hecho oficial la fundación de la Asociación de Charros de Nuevo Casas Grandes. Quedó registrada con el No. 1197 en el Registro Público de la Propiedad.

Nombres de quienes integran dicha asociación: Carlos E. Mariscal, Héctor González Galardón, Carlos Prado Sepúlveda, Alfredo Andazola Chávez, Jesús Gómez Torres, Raúl García Olivares, Armando Cortéz Vázquez, Jaime Mireles Martínez, Miguel Ángel Hernández Shiordia, Raúl Armendáriz Domínguez, Amado Terrazas Ortiz, Lic. José A. Molina, Leoncio Armendáriz Domínguez, Ernesto Beall Orozco, Mario Modesto Holguín, Arturo Loya Quintana y Oscar Orci Orci.

Como resultado de las gestiones iniciales de algunos de los miembros de dicha asociación y el apoyo de presidentes municipales como Armando Vázquez, don Jesús Gómez, Héctor González Galardón, en el mes de mayo de 1966 se colocó la primera piedra situada al sur de la población. Dicho predio que consta de 5 hectáreas, 47 áreas, 45 centiáreas y ochenta metros cuadrados se localizó a favor de la Asociación de Charros de Nuevo Casas Grandes, por donación de la Presidencia Municipal de esta región, en el Registro Público de la Propiedad a través de la escritura pública No. 1408-folio 31, el 23 de enero de 1969, siendo Presidente Municipal el C. Héctor González Galardón y presidente de la Asociación de Charros el Sr. Adán Palma Heredia.

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Cemento		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Adobe		x		
Exteriores	piedra caliza		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	cemento		x		
Cubiertas	cemento		x		

Niveles:	2
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>	
<p>Los materiales con que se construyeron el Lienzo Charro están en buenas condiciones, dentro de este edificio histórico están las caballerizas, donde abunda el cuidado de los caballos, una de ellas necesita mantenimiento porque ya es muy vieja, y hay otra caballeriza que se acaba de construir. Por lo que se encuentra en excelentes condiciones.</p> <p>Otra parte del Lienzo Charro; las gradas y el ruedo es de gran agrado para las personas ya que se encuentra en 3 buen estado.</p> <p>Las instalaciones dentro del Lienzo Charro han sido remodeladas por lo que da una mejor impresión a todos aquellos que practican este deporte, sin miedo a abandonar el sitio.</p>	
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>	
<p>El predio consta de 5 hectáreas, 47 áreas, 45 centiáreas y 80 metros cuadrados.</p> <p>Contiene:</p> <p>El ruedo para la práctica de lo que es la charrería incluyendo las gradas.</p> <p>Caballerizas donde permanecen en descanso los caballos.</p> <p>Corrales para el cuidado de animales ganaderos como las vacas, marranos, borregos, entre otros y una bodega para guardar la comida de los animales.</p>	
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>	
<p>El Lienzo Charro se encuentra en buenas condiciones para ayudar a tener una buena práctica de la charrería, ya que las instalaciones han sido mejoradas.</p>	
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>	
<p>Está expuesto al clima ya que todo se encuentra al aire libre.</p>	
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>	
<p>No hay documentación.</p>	
<p>Régimen de Propiedad: Público</p>	
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>	
Aspecto Actual	
	



<b>Nombre del edificio:</b>	<b>CASA ARQUITECTO SANDOVAL</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0161</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Pedro Sergio Juárez López			
<b>Cooperador:</b> Mercedes Blanco Amaya			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Vivienda	<b>Uso Actual:</b>	Vivienda
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( x )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Ignacio Zaragoza, Av. Benito # 1807		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	Centro
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	343
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	F
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
La casa fue construida en el año de 1968, por el ingeniero Mario Cesar Sandoval Miranda. Esta vivienda tiene una trayectoria de más de 49 años y hasta la actualidad se mantiene en perfectas condiciones. Este proyecto de la fachada de la casa surgió por el mismo ingeniero al percatarse del tipo de piedra que se encontró en el municipio de Galeana.					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Ladrillo (interior) Adobe (Exterior)	x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Ladrillo	x			
Exteriores	piedra caliza Adobe	x			
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cemento	x			
Cubiertas	Tile y alfombra	x			
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
La casa tiene una fachada moderna a pesar del año en que fue construida. Actualmente se le ha dado remodelación para su mantenimiento, pero su fachada es la original.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
La casa se encuentra en muy buen estado.					
OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:					
Muy buenas condiciones.					

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

No es vulnerable, ya que se encuentra continuamente en mantenimiento.

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>ARCHIVO HISTÓRICO DE NUEVO CASAS GRANDES</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0162</b>			
<b>Responsable:</b> Raúl Loya			
<b>Elaborada por:</b> Martin Rivera Fuentes			
<b>Cooperador:</b> Zhany Edith Álvarez			
<b>Categoría:</b>	<b>5</b>	<b>Identificación:</b> Edificios gubernamentales	
<b>Uso Original:</b>	Almacén o Bodega	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de archivo histórico
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( x )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Obrera		
<b>Calle y Núm.</b>	Constitución poniente y Álvaro Obregón 31750		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	Centro
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS						
Ejemplo representativo de construcción		SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas		SI	( )	NO	(x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado		SI	(x)	NO	( )	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO						
En el año de 1968, fue construido el edificio como almacén, por el ingeniero Mario César Sandoval Miranda, actualmente este edificio tiene una trayectoria de más de 49 años y se encuentra en perfectas condiciones, debido a su reciente remodelación, en la que se modernizó la construcción. Se integró a la fachada principal, un depósito del ferrocarril utilizado para contener agua.						
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE						
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:			
FACHADAS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Mezclado de cemento (INTERIOR)	de cemento (EXTERIOR)	x			
Sur			x			
Oriente			x			
Poniente			x			
MUROS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	adobe		x			
Exteriores	piedra caliza cemento, concreto		x			
ENTREPISOS Y CUBIERTAS			Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	cerámica		x			
Cubiertas			x			
Niveles:	2 Niveles					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE						
El archivo histórico se encuentra en buen estado. Cuenta con paredes de adobe cubiertas con mezcla de cemento, además el piso tiene cerámica y sus ventanas son de vidrio de aproximadamente 9 mm de resistencia para aires fuertes. En la actualidad este edificio es de diseño moderno, debido a que está reconstruido porque este sitio antes era utilizado como una bodega donde se guardaba trigo, maíz y toda clase semillas.						
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:						

Es un edificio con espacios amplios, son tres oficinas para las personas que trabajan ahí. El edificio tiene una escalera interna tubular muy segura para subir al segundo piso en donde se encuentran los archivos.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

El edificio se encuentra en muy buen estado, gracias a que se encuentra en constante mantenimiento.

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ninguno.

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Público

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>HOTEL PIÑÓN</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0163</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Diana Oropeza Estrada			
<b>Cooperador:</b> Adriana			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio/negocio	
<b>Uso Original:</b> hospedaje		<b>Uso Actual:</b> hospedaje	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Avenida Benito Juárez y Juan Mata Ortiz No. 605			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Nuevo Casas Grandes.		Manzana:	
Localidad:		Lote:	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Este hotel fue fundado por el señor Don Luis A. Piñón en 1970 muestra una importante colección de 170 vasijas Paquimé, piezas arqueológicas exclusivas como la olla utilizada en el ceremonial de la muerte que fue descrita, en la serie “CASAS GRANDES” escrita por Charles Di Peso. En el interior del edificio está diseñada a manera de réplica de las construcciones de la ciudad de Paquimé. Y para que la experiencia sea única cuenta con un museo al interior del edificio, mismo que ofrece de primera instancia una interesante vivienda cultural al mostrar el esplendor y mutismo de la cultura de Paquimé.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
<b>Materiales Predominantes:</b>		<b>Estado de Conservación:</b>			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte		x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento Ladrillo y Block	x			
Exteriores	piedra caliza	x			
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos		x			
Cubiertas		x			
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>El interior del edificio está diseñado a manera de réplica de las construcciones de la ciudad de Paquimé. Cuenta con las siguientes comodidades:</p>					

60 habitaciones, alberca, wi-fi, bar llamado Chimeneas, Restaurant “la vikina”, televisión por cable, museo, clima, Guardia de seguridad.

**OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Es un hotel lo cual se encuentra en muy buenas condiciones de uso, se ofrece la mejor calidad para los huéspedes tanto para descansar como disfrutar de la cultura de Paquimé.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ninguna, ya que se encuentra en constante mantenimiento a las instalaciones.

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual





---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 259-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>ESTADIO MUNICIPAL DE BÉISBOL “LUIS COBOS HUERTA”</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0164</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Guadalupe Soto Franco			
<b>Cooperador:</b> anónimo			
<b>Categoría:</b>	<b>4</b>	<b>Identificación:</b> Recreación	
<b>Uso Original:</b> Estadio		<b>Uso Actual:</b> Estadio	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Centro			
<b>Calle y Núm.</b> Av. Benito Juárez y Calle Lerdo s/n			
<b>Estado:</b> Chihuahua		<b>Sector:</b> Centro	
<b>Municipio:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Manzana:</b> 309 A	
<b>Localidad:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Lote:</b> A-J	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
 			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	( )	NO	(x)	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Su construcción se llevó a cabo aproximadamente en 1970.            Para 1971 ya se realizaban juegos en este estadio, pero no fue hasta 1991 cuando se le asignó el nombre de “Estadio Luis Cobos Huerta”, de modo que antes solo se llamaba Estadio Municipal.            El terreno fue donado al municipio por Donoris Jeffers.            Para la construcción del estadio, se contó con la participación activa de los miembros del Club de Leones, Club Rotario y del Municipio.            Se le dio una gran remodelación en el año 2004, en la cual se le instaló alumbrado y gradas, ya que anteriormente no se contaba con ello.            Recientemente se le realizó una restauración al césped del campo de béisbol.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Cemento, block, varillas.	x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento	x			
Exteriores	pedra caliza	x			
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cemento   Tierra	x			
Cubiertas	Cemento   Césped	x			
Niveles:	2				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
La característica distintiva de este inmueble es la extensión de su construcción.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					

Las instalaciones se mantienen en un excelente estado, pues se encuentra en óptimas condiciones para cualquier tipo de evento y partido de béisbol. Su aseo y mantenimiento es constante.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

El inmueble se encuentra en muy buenas condiciones e incluso las áreas verdes fueron restauradas recientemente.

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ninguna.

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**


No se encontró información.

Régimen de Propiedad: No se encontró información.

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>HOTEL HACIENDA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0165</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Alondra Guillén Domínguez			
<b>Cooperador:</b> Gregorio Sáenz			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio/negocio	
<b>Uso Original:</b> Hotel		<b>Uso Actual:</b> Hotel	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Av. Benito Juárez #2603 norte			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana:32	
Localidad: Nuevo Casas Grandes		Lote:	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente: Google Maps</b>			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>El hotel hacienda se construyó entre 1975 a 1976 fue construido con el material de ladrillo, block y adobe al estilo de las haciendas que había en México en ese entonces era nombrado como Roadway inn. Su inauguración fue el 21 de marzo de 1976 se construyó con el fin de que existiera un hotel que tuviera una alta calidad, es por ello en ese entonces lo trajeron a la región, antes su piso era de alfombra y madera, el hotel tenía el primer discotec en la región llamado “el huarache”, también fue uno de los primeros en instalar música en vivo en el bar llamado “la Herradura” el cual, era al primer lugar al que acudían las parejas. En el año de 1980 se construyó la sección de atrás del hotel, en donde se remodeló la lavandería, las bodegas; asimismo, se remodelo el hotel, el restaurante “El Cortijo” y se ampliaron a 124 habitaciones ya que solo se contaba en un inicio con 61 habitaciones. Cuando se amplió el hotel en 1984, la discotec se utilizaba como sala de juntas. Hoy en día, se tienen bocinas con sonido ambiental en el área de alberca para las personas hospedadas en el hotel.</p> <p>En este hotel se hospedaron candidatos que en ese entonces se encontraban como López Portillo, celebridades como María Antonieta de las Nieves, Facundo Cabral, JJ, Niurka, Julión Álvarez, La India María, también se hospedaron alfareros de Mata Ortiz, motociclistas, Arqueólogos de diferentes partes del mundo que venían a visitar lugares históricos como la cueva de la olla, la zona arqueológica de Paquimé, entre otros. Asimismo, acuden personas de otros países que se interesan por conocer la región, en una ocasión vino un reportero de El Paso a realizar un artículo sobre la hacienda de San Diego y en su artículo dio a conocer el hotel y el servicio brindado que se le dio. Dentro de los huéspedes distinguidos, se recibió a la persona que funge como la máxima autoridad para los mormones.</p> <p>Cuando López Portillo se hospedaba en el hotel y era el momento de irse llegaban por él en helicóptero, mismo que se posicionaba en la parte de atrás. El hotel es preferido por turistas de todo el mundo, como lo son de India, franceses, italianos, australianos y japoneses.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte			x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Ladrillo, block, adobe		x		

Exteriores	Ladrillo, block y adobe		x		
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	Madera y cerámica		x		
Cubiertas	Madera y cerámica		x		
<b>Niveles:</b>					
	2				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El hotel es del estilo de las haciendas de México</li> <li>• Los muebles son originales desde su construcción</li> <li>• En el techo es de madera</li> <li>• Tiene árboles viejos de 50 años</li> </ul>					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiene techos con vigas de madera y cemento</li> <li>• Hotel estilo a hacienda colonial</li> <li>• Construcción original (conservado)</li> </ul>					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La infraestructura del hotel se encuentra en buen estado interior y exteriormente.</li> <li>• La buena conservación de los muebles originales.</li> <li>• Se remodelaron solo algunos cuartos que se encontraban originalmente.</li> </ul>					
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>					
Ninguna					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
Régimen de Propiedad: Ing. Leoncio Armendáriz Domínguez					
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					
					





Autora de Fotografia: Alondra Guillén Domínguez

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>MOLDURADORA DURÁN</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0166</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Julio Cesar Esparza Rascón			
<b>Cooperador:</b> Ing. Oscar Domínguez ex gerente general e Ing. Carlos Mario Duran hijo de Carlos Duran Nevares y nieto de Guadalupe Duran Rentería quienes fueron los dueños.			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio	
<b>Uso Original:</b> Molduradora		<b>Uso Actual:</b> Ninguno	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Francisco I. Madero 1501, C.P. 31700			
Estado: Chihuahua		Sector: Centro	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana: 13, 14, 15, 16, 242, 243,244, 245	
Localidad: Nuevo Casas Grandes		Lote: A-J	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps <a href="https://www.google.com.mx/maps/@30.4081919,-107.9089176,483m/data=!3m1!1e3">https://www.google.com.mx/maps/@30.4081919,-107.9089176,483m/data=!3m1!1e3</a>			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

La molduradora Durán inició labores en Nuevo Casas Grandes en 1979, el edificio utilizado ya estaba construido y en este se recibían ferrocarriles, después se utilizó para la molduradora quien fuera su iniciador y dueño el Sr. Guadalupe Durán Rentería, posteriormente se hizo cargo su hijo Carlos Durán Nevares y el gerente general por 20 años el Ing. Oscar Domínguez.

La molduradora Durán era una empresa 100% de exportación ALTEX (Altamente exportadora) así mismo una de las más grandes del estado de Chihuahua e incluso de Durango.

Su producción era de molduras las cuales se hacían de pino ponderosa, el cual era comprado en la región, principalmente en Casas Grandes, Altamirano, el Willy, ejido el Largo siendo este uno de los más grandes en México con el tipo de pino ponderosa.

Diariamente recibía hasta 100 trocas troceras y en algún tiempo se transportó en tren, el proceso que se le daba era la recepción de la mera, después se clasificaba por grados, luego se estufaba (poner a secar), posteriormente se cepillaba y rajaba dependiendo del tipo de molduras, enseguida se recortaba y pegaba si la madera presentaba algún defecto, por último, se hacía un recierre o moldura en las maquinas, en algunos casos también se pintaba.

Estas molduras una vez finalizado el proceso se exportaban a EE.UU. a lugares como Denver, Los Ángeles CA., Dallas, New York, entre otros.

Esta empresa era una de las 5 más grandes de Nuevo Casas Grandes contaba con 200 empleados en la planta, tenía 3 turnos, trabajaba los 365 días del año.

En la ciudad cuando pasaba el tren y hacía sonar su claxon muchas personas sabían qué hora era con este peculiar sonido, en la empresa lo utilizaban para darse cuenta de la hora de entrada y salida, pero cuando el tren desapareció, la empresa optó por conseguir un claxon de locomotora para así hacerlo sonar con ayuda del vapor de sus calderas, algo que sin duda era muy peculiar de esta molduradora, y algunas personas al escucharlo creían que era el tren, sin tener el conocimiento que en realidad era la molduradora.

EE. UU fue un buen mercado, pero los problemas empezaron cuando hubo problemas de construcción en EE. UU, el mercado decayó, la producción bajó y no fue posible seguir sosteniendo la moldadura lo cual causó su cierre en el 2003.

Información proporcionada por Ing. Oscar Domínguez e Ing. Carlos Mario Durán.

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte				x	

Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
<b>MUROS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Interiores	Adobe, ladrillo y formas menonitas de cemento.			x	
Exteriores	Adobe, ladrillo y formas menonitas de cemento.			x	
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	Cemento.			x	
Cubiertas	Vigas de madera y lámina galvanizada.		x		
<b>Niveles:</b> 1					
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
Aún cuenta con maquinaria que se utiliza para la elaboración de las molduras, algunas de las piezas fabricadas. También hay un resto de aserrín utilizado para las calderas.					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
Los edificios están un poco deteriorados por el paso del tiempo, los vidrios de algunas ventanas se encuentran rotos.					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
Los edificios se encuentran deteriorados para su uso.					
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>					
El edificio es vulnerable a robos de la maquinaria y equipo.					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
Régimen de Propiedad: Privado					
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					






<b>Nombre del edificio:</b>		<b>FRUTAS CASA GRANDE</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0167</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Oyuki Karina Domínguez Luna			
<b>Cooperador:</b> Gustavo Vázquez Varela			
<b>Categoría:</b>	<b>10</b>	<b>Identificación:</b> Industrial	
<b>Uso Original:</b>	Empacadora	<b>Uso Actual:</b> Empacadora	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901-1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>			
<b>Calle y Núm.</b>	Carretera Casas Grandes Km 2		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	No aplica
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	No aplica
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	( )	NO	(x)	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>La construcción del edificio fue en el año 1979 por un grupo de productores locales encabezados por el señor Armando Vázquez González.</p> <p>Nace a partir de la necesidad de contar con una empacadora que recibiera en tiempo y forma sus productos frutícolas, ya que en ese tiempo existía una empacadora de origen extranjero que presentaba problemas financieros y en repetidas ocasiones no podían recibir el producto lo cual ocasionaba pérdidas para los productores.</p> <p>Principalmente lo que se empacaba y refrigeraba era durazno y manzana, sin embargo, debido a los altos costos de producción para dichas frutas, por algunos años se canceló la producción de estos frutos, la empacadora logró permanecer activa en ese tiempo debido a que rentaban las instalaciones a terceras personas.</p> <p>Con el paso del tiempo los procesos de fruticultura se fueron innovando lo cual permitió reducir los costos y continuar con la producción, y así mismo con el uso original del bien inmueble.</p> <p>Cabe resaltar que las instalaciones se encuentran en el mismo estado de cuando fueron realizadas.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	El edificio se encuentra construido por cemento y lámina y un aislante.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	cemento		x		
Exteriores	cemento		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	cemento		x		
Cubiertas	cemento		x		
Niveles:	1				

<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>
El inmueble no cuenta con características distintivas. Son dos edificios altos, como si fueran de dos pisos, uno es almacén y el otro es en donde están las líneas de producción y en un nivel en alto, se encuentra el área de oficinas.
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>
El edificio se encuentra en perfecto estado. Este pintado de color blanco con su nombre en azul. Totalmente bardeado el acceso a las instalaciones, con caseta de vigilancia.
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>
El edificio ha logrado mantenerse por el paso del tiempo en perfecto estado, continuando con su misma fachada.
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>
No cuenta con ningún grado de fragilidad o vulnerabilidad.
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>
Régimen de Propiedad: Privado
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>
Aspecto Actual

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>GIMNASIO MUNICIPAL “JOSÉ LUIS ARROYOS”</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0168</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Guadalupe Soto Franco			
<b>Cooperador:</b> anónimo			
<b>Categoría:</b>	<b>4</b>	<b>Identificación:</b> Recreación	
<b>Uso Original:</b> Gimnasio		<b>Uso Actual:</b> Gimnasio municipal	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Centro			
<b>Calle y Núm.</b> Av. Benito Juárez, s/n			
<b>Estado:</b> Chihuahua			
<b>Sector:</b> Centro			
<b>Municipio:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Manzana:</b> 345	
<b>Localidad:</b> Nuevo Casas Grandes		<b>Lote:</b> IJ	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			



Fuente: Google Maps

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI ( )	NO (x)
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Su construcción fue en 1980 y la primera remodelación fue 20 años después, en el 2000. En el año 2003 se realizó una restauración en la que se cambió la duela y el techumbre. Anteriormente, solía llamarse únicamente “Gimnasio Municipal” y posteriormente se le incorporó el nombre de “Gimnasio José Luis Arroyos”.

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Ladrillo, varillas	x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo

Interiores	Cemento	x			
Exteriores	pedra caliza	x			
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	Cemento	x			
Cubiertas	Duela	x			
Niveles:	1				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
La estructura de la edificación es la parte distintiva de este inmueble, debido a su altura y a la forma en su diseño singular.					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
Debido a su constante aseo y mantenimiento, su estado es excelente, así como los muros tanto exteriores como interiores, están en muy buenas condiciones.					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
Su condición es excelente y no ha sido necesaria una remodelación ni restauración, desde el 2003.					
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>					
Ninguna.					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
No se encontró documentación.					
Régimen de Propiedad:					
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					
					



<b>Nombre del edificio:</b>	<b>RÉVE</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0169</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Karina Trevizo Montes			
<b>Cooperador:</b> Marcela Hinojos			
<b>Categoría:</b>	<b>4</b>	<b>Identificación:</b> Recreación	
<b>Uso Original:</b> Discoteca, restaurant Bar		<b>Uso Actual:</b> Club nocturno	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Benito Juárez #2417			
Estado: Chihuahua		Sector: Centro	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana: 346	
Localidad: Nuevo Casas Grandes		Lote: F y G Fraccionamiento H	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	( )	NO	(*)	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(*)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(*)	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Este lugar fue construido en 1980, fue utilizada como restaurante-bar y discoteca desde sus inicios. Fue un lugar muy aceptado y popular en aquella época debido a que contaba con un rayo láser para los proyectores de espejos, lo cual era una novedad, ya que era el tercer láser en todo el país. Uno estaba ubicado en Tijuana, el segundo en México y el tercero aquí en Nuevo Casas Grandes. También contaba con un equipo de luces, música Rock and. Roll, lo cual llamaba mucho la atención en la ciudad.</p> <p>Acudía gente del Paso Tx., Chihuahua, etc.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe Cemento		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Ladrillo, cemento		x		
Exteriores	Ladrillo, cemento		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cerámica	x			
Cubiertas	Cemento, mezclado		x		
Niveles:	2				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
Techos y estructura interna y su exterior en forma hexagonal.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					

En general el inmueble se encuentra en buenas condiciones, mismas que permiten el desarrollo óptimo de las actividades generales del local.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

Toda la construcción se encuentra estable, el techo esta un tanto desgastado sin embargo aún es resistente.

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Ninguno.


**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN Allende, Ave. #1002</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0170</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>		<b>Uso Actual:</b>	Edificio Casa-Habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
700 d. C. a 1663 d. C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Allende, Ave. #1002 (32) CP. 31850		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b>	Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	46
<b>Localidad:</b>	Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0024602
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla/estuco. Con cornisa de pecho de paloma. Color: Blanco, durazno.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	Adobe ANCHO  0 .6 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Techumbres: Madera /Lámina/Tabla Roca Forma: Plana Altura Aprox.  3 .0 0  Mts. Interior		x		
Niveles:	1 nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en un costado este. El paramento está compuesto por tres ventanas, tres puertas, una banqueta, cornisa de molde con pecho de paloma, un jardín frontal con árboles y una cadena de desplante con malla ciclónica. En la fachada lateral derecha tiene un porche y una ventana. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y los otros carecen de valor arquitectónico					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La Casa se reconstruyó en 1980 y se le agregaron algunas divisiones. El piso cerámico tiene cuatro años. Se les ampliaron las ventanas, y se le agregaron dos ventanas y una puerta. Tiene un patio enorme de 50 x 50 mts.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Paula Sandoval, después Sra. Elvira Archuleta
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Efrén Escárcega

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>GRANJA AVÍCOLA (LAS POLLERAS)</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0171</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Ángel Omar García Vega			
<b>Cooperador:</b> Gregorio López Dir. Desarrollo Rural Arturo Loya, Manuel Trujillo			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio	
<b>Uso Original:</b> polleras avícolas		<b>Uso Actual:</b> vivienda particular	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	San Isidro		
<b>Calle y Núm.</b>	Rojo #1349		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>		
<b>Localidad:</b> Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción		SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas		SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado		SI	( )	NO	(x)
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
La construcción fue edificada en 1984 por el señor Manuel Gabriel Ortiz, quien es dueño de la propiedad y fueron fincadas por uno de los albañiles más viejos de Nuevo Casas Grandes, el señor Manuel Trujillo. Fue la primera instalación en la región dedicada al giro de crianza de pollos.					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe Cemento Piedra				x
Sur					x
Oriente					x
Poniente					
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento y Yeso				x
Exteriores	piedra caliza				x
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cemento				x
Cubiertas	Fino de cemento				x
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
Tiene rejas especiales para el cuidado de animales, al igual que con ventanas especiales para la ventilación de los pollos y sus techos son altos por las mismas necesidades de la crianza.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
Contaba con jaulas especiales para el cuidado de los pollos, al igual de una serie de riego para la limpieza de pisos.					
OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:					
A pesar de los años se ha conservado un poco de la construcción original, ya que muchas de sus otras fachadas se han derrumbado y solo una se encuentra de pie y actualmente habitada.					

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Está expuesta a ambas.

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>CAMELOT</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0172</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Karina Trevizo Montes			
<b>Cooperador:</b> Cecilia Salais Baray			
<b>Categoría:</b>	<b>4</b>	<b>Identificación:</b> Recreación	
<b>Uso Original:</b> Restaurant-Bar		<b>Uso Actual:</b> Discoteca, salón de eventos	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Dublán			
<b>Calle y Núm.</b> Benito Juárez #3000			
Estado: Chihuahua		Sector: Dublán	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana: 3	
Localidad: Nuevo Casas Grandes		Lote: 1/4	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>El salón fue construido en 1986. El proyecto de construcción estaba dividido en 2 partes por lo cual únicamente se construyó la primera parte, la cual hoy es conocida como: “Camelot chico”. En sus inicios y hasta la fecha ha tenido gran impacto en la población debido a su peculiar forma de castillo, funcionaba como restaurant bar; ya que se podía ir a comer e incluso bailar ahí.</p> <p>En su inauguración participó la cantante Beatriz Adriana, continuando con apariciones de otras celebridades a lo largo de su trayectoria como lo eran Lucila Mariscal, las Nenas con la participación de Penélope Menchaca, Lupita D’Alessio, Laura León y Caballo Dorado, quien debe su éxito a este salón de eventos, ya que, a partir de sus presentaciones en el Camelot, la gente comenzó a conocerlos y darles fama.</p> <p>Continuando con su trayectoria, años más tarde se construyó la segunda parte del proyecto Camelot, realizando lo que hoy se conoce como: “Camelot grande”, que actualmente se utiliza como salón de eventos.</p> <p>Este salón es reconocido estatalmente, ya que su estructura deja impresionados a aquellos que lo visitan o tan solo lo ven, ya que su fachada es totalmente igual a la de un castillo, cuenta incluso con armaduras de soldado medieval en sus interiores.</p> <p>Hasta la fecha no se han presentado inconvenientes, como lo son hechos violentos o accidentes. Únicamente cuenta con leyendas de la gente, quienes cuentan la teoría de que años atrás, el diablo se apareció allí en un baile, vestido guapo y apuesto, quien bailó con una joven que no se percató que éste tenía una pata de gallo y otra de caballo.</p> <p>Finalmente, este salón es un lugar muy reconocido y preferido por parte de la población.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Block, concreto	x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Yeso, concreto		x		

Exteriores	Block, concreto	x			
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	Cerámica, alfombra		x		
Cubiertas	Enjarre, alfombra		x		
<b>Niveles:</b> 3					
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
Forma de castillo Construcción antigua					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
El edificio se encuentra en condiciones óptimas ya que recibe mantenimiento diario: limpieza y correcciones al inmueble.					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
Se encuentra en condiciones sólidas y el material de la construcción no se encuentra dañado.					
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>					
Ninguna.					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
Régimen de Propiedad: Privado					
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					
					



<b>Nombre del edificio:</b>		<b>PAVOS PARSON</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0173</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Julio Cesar Esparza Rascón			
<b>Cooperador:</b> Anónimo			
<b>Categoría:</b>	<b>10</b>	<b>Identificación:</b> Industrial	
<b>Uso Original:</b> Almacenamiento de sorgo y maíz		<b>Uso Actual:</b> Almacenamiento de sorgo y maíz	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( x )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: centro			
Calle y Núm. Francisco I. Madero 1300, Centro, C.P. 31700			
Estado: Chihuahua		Sector: Centro	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana: 23 y 24	
Localidad: Nuevo Casas Grandes		Lote: A-J manzana 23 A-J manzana 24	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps.			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Pavos Parson es una empresa orgullosamente mexicana y 100% chihuahuense, con más de 40 años en el mercado, dedicada a la crianza, producción y distribución de pavo natural y ahumado entero y fraccionado. Cuenta con certificación TIF (tipo inspección federal) y galardón de empresa socialmente responsable. Pavos Parson maneja productos de alta calidad, cuenta con tres sucursales ubicadas en: Nuevo Casas Grandes, lugar donde se encuentra la matriz, las granjas reproductoras y la planta de sacrificio, Chihuahua y México.</p> <p>Sus característicos silos hechos de lámina galvanizada mandados a construir por el Sr. Ricardo Parson en 1988 con el propósito de almacenar alimento para un año, la convierten en un edificio histórico de la ciudad, los cuales son utilizados para almacenar sorgo y maíz los cuales en un principio se recibían de cosechas locales y de Sinaloa. Actualmente recibe granos de importación, el cual combinado con otros productos los convierten en fórmulas para alimentar a los pavos, cada uno de los silos tienen capacidad para 4000 toneladas, en los cuales no se puede almacenar grano con más del 14% de humedad ya que este se podría contaminar, los silos cuentan con un sistema de aire automático el cual se enciende cuando los silos alcanzan una temperatura máxima, para regular la temperatura. Los silos cuentan con una altura total de 22.75 metros de los cuales el cilindro mide 17.95 metros y el cono 4.80 metros, con un diámetro de 18 metros.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte			x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Lámina galvanizada		x		
Exteriores	Lámina galvanizada		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	No proporcionado				
Cubiertas	Lámina galvanizada		x		

Niveles:	
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>	
La empresa cuenta con Silos de almacenamiento de sorgo y grano hecho de lámina galvanizada con capacidad para 4000 toneladas cada uno, con una altura de 22.75 metros y un diámetro de 18 mts.	
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>	
El silo se mantiene en buenas condiciones no presenta daños o peligros en la estructura.	
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>	
Los silos se encuentran en buenas condiciones para su uso.	
<b>FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:</b>	
Ninguna.	
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>	
Régimen de Propiedad: Privado	
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>	
	



<b>Nombre del edificio:</b>	<b>FÁBRICA DE BOTAS FRESNOS</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0174</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Brenda Judith Sandoval Leyva			
<b>Cooperador:</b> anónimo			
<b>Categoría:</b>	<b>10</b>	<b>Identificación:</b> Industrial	
<b>Uso Original:</b>		<b>Uso Actual:</b> fábrica	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664- 1850 ( )	1901-1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Benito Juárez		
<b>Calle y Núm.</b>	México #68 y Victoria		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	Benito Juárez
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	161
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	Fracc. Lote C
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>Fresno Boots inició operaciones el 26 de mayo de 1989, por José Fernando Ríos Cárdenas. Esta persona inició trabajando como empleado de zapatero en otras fábricas de botas dentro la región de Nuevo Casas Grandes.</p> <p>Todas las mañanas solía trasladarse a su trabajo en bicicleta, así como también hacia la repartición del material o bien del zapato terminado. Un día tuvo graves problemas con su patrón y decidió independizarse y realizar la construcción de lo que es ahora Fresno Boots, de esta manera mejoraría su vida y la de su familia.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Ladrillo		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento			x	
Exteriores	piedra caliza		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cemento		x		
Cubiertas	Cemento		x		
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>El material con el que está construido el taller de botas, así como interior y exterior se encuentra en buenas condiciones. Es un poco antigua.</p>					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					

El predio consta de 10mx10m, se encuentran divididos en cuartos, donde cada empleado realiza una función, además se encuentra el área en donde se conservan las sustancias químicas, así como también una zona en donde esta designada a la actividad de empaque (caja) de la bota terminada.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

Fábrica de Fresno Boots se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, este lugar ya es un poco viejo, hay lugares en el que las paredes se están derrumbando y bien necesitan mantenimiento o remodelación.

#### **FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

Presenta vulnerabilidad debido a sus años de construcción.

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual





<b>Nombre del edificio:</b>	<b>MUSEO DE LAS CULTURAS DEL NORTE</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0176</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada por www.inah.gov.mx			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>2</b>	<b>Identificación:</b> Arte y cultura	
<b>Uso Original:</b>		<b>Uso Actual:</b> Museo de arte y cultura	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>			
<b>Calle y Núm.</b>	Zona arqueológica Paquimé, 31850		
<b>Estado:</b> Chihuahua		<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b> Casas Grandes		<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes		<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Fotografía satelital de Google Maps, Museo de las Culturas del Norte, fecha de consulta 23/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO ( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

El Museo de las Culturas del Norte abrió sus puertas el 26 de febrero de 1996 y alberga una de las más bellas colecciones arqueológicas del México Antiguo recuperada durante las excavaciones de Paquimé y de otros importantes sitios arqueológicos de la región conformada por el Norte de México y el Suroeste de los Estados Unidos conocida como la Gran Chichimeca.

Este acervo tiene un valor especial por incluir varias piezas únicas en su tipo y pertenecer a un sitio declarado en 1998, por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la humanidad.

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe, piedra COLOR: Café Claro		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento, adobe	x			
Exteriores	Cemento y Adobe				
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera		x		
Niveles:	1				

### CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE

Se ubica en un inmueble contemporáneo, construido en el año de 1993 por el Arq. Mario Shetjnan. Se trata de un edificio, con un diseño contemporáneo, semienterrado con planta circular, amplios patios interiores, extensos ventanales y sus tonalidades y texturas se incorporan armónicamente al paisaje

desértico. Este proyecto arquitectónico ganó el Premio Internacional de Críticos en la Bienal de Arquitectura en Buenos Aires, Argentina en 1992

**OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



*Fotografía tomada por: Ana Daniela Holguín Trejo, 18/02/17, Casas Grandes Chih.*

# CAPITULO III

Periodo del año 2001-2016

---

**Turismo: Estudos & Práticas (UERN)**, Mossoró/RN, pp. 304-405, 2020.  
<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index> [ISSN 2316-1493].

**Cuatro municipios zona Noroeste: Ascensión, Casas Grandes,  
Nuevo Casas Grandes y Janos**  
**Contexto: Socio- Urbano- Ambiental y Económico (2001-2016)**

Elide Staines Orozco

**1. Introducción**

El Estado Grande de Chihuahua está conformado por municipios disímbolos con una diversidad geográfica y edafológica significativa, además de que coexisten diversos ecosistemas como son el bosque en la sierra madre occidental o el desierto más grande de América, el de Chihuahua (ver Figura 1). También cuenta con un intercambio comercial muy importante a través de la frontera con el país del Norte, lo que sitúa a la región en una posición geopolíticamente vulnerable y a la vez de ventaja para la producción y exportación sobre todo manufacturera, pero también se presta, entre otros aspectos no menos álgidos, al trasiego de drogas.



Figura 1. Estado de Chihuahua vías de Comunicación y regiones

Fuente: [www.vmapas.com](http://www.vmapas.com)

El municipio de Ascensión colinda con Nuevo México, EEUU., con Janos y Casas Grandes y también con el Estado de Sonora, mediando la sierra como zona problemática, caracterizada en la actualidad por la violencia.

En este capítulo nos referiremos a una zona sumamente importante del Estado que conforma Nuevo Casas Grandes que consta de 8 municipios entre los que destacan: Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos; los cuales constituyen una micro región, con distancias cortas que los interrelacionan, teniendo en común la distancia que geográficamente la aleja de la capital del Estado. Tenemos así que Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes son municipios conurbados en los que median tan solo 6 kilómetros, propiamente inexistentes por las edificaciones que los acercan uno del otro; entre Janos y Casas Grandes median 69 Kms., o entre esta última y Ascensión 99 Kms., siendo que entre Chihuahua capital y Nuevo Casas Grandes la distancia es de 296 Kms., y entre Chihuahua y Janos se incrementa a 356 Kms.

## **2. Población y economía**

La población del total de municipios que conforman la región de Nuevo Casas Grandes, en el año 2015, ascendía a 1 millón, 414 mil 506 hab., en una extensión de 28 mil 995 kilómetros cuadrados. Esta región aporta un total de 69 millones de pesos del Producto Interno Bruto estatal (GEChih-PED 2017-2021).

El Sector Primario genera el 65% de la producción regional, siendo la agricultura la actividad con mayor peso con un 47%, donde destacan el cultivo del chile verde, el chile seco y el maíz sin dejar de mencionar la producción de durazno, ya que cubre un gran porcentaje de la producción estatal, mientras que en la parte de la actividad pecuaria destaca la crianza del guajolote o pavos., en “Industrias Pearson”, considerada entre los mayores productores a nivel nacional. La industria participa con el 10% de la producción regional, siendo la fabricación de equipo eléctrico, así como el sacrificio, empackado y procesamiento de carnes y aves las actividades preponderantes. Como región cuenta con 2 parques industriales con 14 empresas establecidas. GEChih.-PS (2010-2016).

Esta región se encuentra más enfocada a los servicios para el hogar, donde tiene mayor relevancia el comercio al por mayor y por menor de abarrotes, tiendas de autoservicios, el turismo y

esparcimiento, los servicios de salud y la educación, entre otros. En la misma región, se encuentra el sitio arqueológico más importante del norte del país: Paquimé, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO a finales del siglo pasado, ubicada en el Municipio de Casas Grandes. Una cultura indígena con costumbres y tradiciones entre los que se distinguen: los Tarahumaras, Tepehuanes, Pimas y Guarojíos. No menos atractivo, como recurso natural, Ascensión forma parte con una gran extensión del desierto de Chihuahua.

### **3. Minería y empleo**

En la producción minera el zinc, en el año 2010, colocó al estado de Chihuahua en el segundo lugar nacional, en gran parte por la participación de Ascensión con su mina más relevante: la Bismark, operada por Grupo Peñoles. Bismark es un proyecto minero subterráneo considerado como uno de los más importantes del país en producción de zinc con leyes promedio: 6.4% zinc, 0.5% cobre. Proporciona alrededor de un 1% del consumo mundial de zinc. Cuenta además con una capacidad de Molienda de 720,000 toneladas por año. Actualmente la compañía Camex Mining opera la mina La Morita de donde se extrae a través de una rampa de explotación 90 toneladas diarias que son procesadas en una pequeña planta donde se obtienen oro, plata y zinc.(GEChih-PED.(2017-2021).

No obstante, la minería sigue aún como una expectativa para que los proyectos mineros contribuyan al desarrollo de comunidades y sobre todo a que las regiones netamente mineras que se localizan en las zonas más marginadas del Estado, cumplan con una función básica de impacto social y económico como base de la gran minería en funciones de exploración, minas piloto para proyectos a gran escala y generadora de empleo intensivo e infraestructura en zonas altamente marginadas, además del impacto ambiental negativo que produce este sector de la economía. En 2010, Ascensión contó con la empresa Bismark como una de las 13 empresas líderes a nivel nacional. La región de Nuevo Casas Grandes contribuyó en este año con el 11% en el valor total de la producción en el Estado.

Como algo significativo, debe mencionarse que, con el impulso a la minería, en algunas empresas mineras se dieron contrataciones de mujeres, debido a la migración de varones a los Estados

Unidos. Frente a esto, la presencia femenina fue altamente valorada por las empresas y se ha convertido en una política de contratación. Según INEGI, el personal ocupado femenino cada vez va tomando más campo en este sector, en el censo 2004 la minería en el Estado ocupa el 3.3% de mujeres del total ocupado en este sector, y para 2009 asciende al 8.4%. Actualmente la mayoría de las empresas mineras en el Estado, tiene en su plantilla laboral un promedio de 10% de mujeres desarrollando labores tanto en puestos directivos como en las labores propias de la minería. GEChih-PS. (2010-2016).

En el periodo 2004 al 2010 NCG fue una de las regiones que tuvo un significativo incremento en el empleo, sobresaliendo con el 36%, de los empleos formales en todo el Estado. En el periodo 2004 al 2010 no hubo variaciones negativas en este sector, teniendo una tasa media de crecimiento anual del 18%.

Actualmente y a partir del 2008 la región vive la violencia que ha caracterizado a numerosas regiones del país y particularmente al Estado de Chihuahua, lo que ha generado una disminución de nuevas inversiones productivas e incluso el cierre de un importante número de empresas, lo que a su vez ha propiciado una disminución en la demanda de fuerza de trabajo, por lo que el nivel de desempleo de la población ha aumentado. Esta situación afecta de una forma más grave a pequeñas poblaciones rurales en donde la dinámica económica es más débil y por lo mismo las fuentes de empleo son más escasas que en las ciudades.

#### **4. Municipio de Ascensión**

Con cabecera en el pueblo del mismo nombre y la sección municipal de Puerto Palomas de Villa;<sup>51</sup> Es un municipio con muy bajo grado de marginación en 2005, y bajo en 2010, ocupando el lugar No. 52 en el contexto estatal en 2005 y el No. 39 en 2010. Uno de los lugares más emblemáticos en su plaza central, con características únicas por su ubicación central y vegetación local ver Figura 2.

---

<sup>51</sup> Fracción reformada mediante decreto No. 315-02 11 P. O. publicado en el Periódico Oficial No. 58 del 20 de julio de 2002. Código Municipal para el Estado de Chihuahua, fecha de última reforma: 7 de agosto de 2004.



Figura 2. Plaza de Ascensión

Fuente: <https://mexico.pueblosamerica.com/foto/ascension>

A nivel nacional ocupa el lugar No. 16 entre los 2,415 municipios que integran México y es más extenso que algunas entidades del país, pues tiene más kilómetros cuadrados que Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala o la Ciudad de México y casi lo mismo que Querétaro). En 2010 tuvo ingresos brutos por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y participaciones federales y estatales en el orden de \$49, 647,308 millones de pesos (Rocha Galeón, 2009).

En el año 2000 tenía una población total de 21,939 habitantes, En 2005 de 22,392 habitantes SDS-PDZP (2015). En junio de 2010 se incrementa a 23,975 habitantes INEGI (2011); para marzo de 2015 dicha población había ascendido a 24,966 habitantes, INEG (2016). Asimismo, ocupó el 6to. lugar en el 2010 el (2%) entre los municipios del estado de Chihuahua de incorporar un número mayor de migrantes de acuerdo a GEChih periodo 2017-2021. Uno de los lugares emblemáticos es la aduana en Palomas, ver figura 3.



Figura 3. Aduana en Plomas municipio de ascensión

Fuente: <http://ascension-chihuahua.blogspot.mx/>

En vivienda cuenta con 6,856 particulares habitadas, de las cuales el 61.82% son propias; de ellas únicamente el 0.93 conservan aún piso de tierra; el 51.76% están construidas con tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto; el 59.35 cuenta con drenaje a la red pública; el 98.92% dispone de energía eléctrica (INEGI, AEGChih, 2016).

Ascensión, como todas las poblaciones que colindan con la frontera sur de Estados Unidos tiene características peculiares y de vulnerabilidad; es al mismo tiempo un paso para trabajadores hacia el norte EEUU como también zona de trasiego de droga en todas sus formas. Se presentan así economías que se complementan, tales como los servicios que se ofrecen del área médica, entre los que destacan dentistas y otros que dan cobertura a los habitantes de El Paso Texas y Nuevo México para atenderse en esa localidad, con la mejor calidad y con precios más bajos que en sus ciudades de origen. En la cultura popular de ambos lados de la frontera se le conoce a Ascensión como: La Chona City.

La transportación foránea se realiza a través de varias líneas de autobuses con conexiones a diversas partes del país. La transportación local se realiza por medio de taxis y vehículos particulares. Dentro de los servicios postales se cuentan con dos agencias de correo, una ubicada en la cabecera municipal y la otra en el Seccional de Puerto Palomas de Villa. Así mismo se escuchan estaciones de radio de El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México en Estados Unidos de América y de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua en AM y FM.

Cuenta a nivel municipal con 1 Centro de Salud en Colonia Guadalupe Victoria, 1 en Puerto Palomas de Villa, un Centro de Salud con Servicios Ampliados, una clínica del IMSS, pensiones del Estado y atención del ISSSTE en la cabecera municipal. Además, existen 6 clínicas particulares en todo el Municipio de acuerdo con los datos del H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih., Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016).

En 2015 El 79.51% de la población tiene acceso a servicios de salud, de ellos el 21.33% del IMSS, el 21.33% al ISSSTE e ISSSTE estatal y 60.42 al Seguro popular; cuenta con 14 plazas para médicos y 6 unidades de consulta externa.

El Municipio cuenta con 9 Escuelas de Nivel Preescolar, 1 Inspección de Nivel Preescolar, 20 Escuelas de Nivel Primaria, 1 Inspección de Primarias Federales, 1 Inspección de Primarias Estatales, 6 Escuelas de Nivel Secundaria, 2 Preparatorias por Cooperación, 2 Preparatorias Abiertas, 1 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), 2 Tele Bachilleratos, 1 Centro de Atención Múltiple CAM # 41, 1 Centro del ICHEA, CONAFE Y PRONIM, Extensión de la Universidad Tecnológica de Paquimé, Casas Grandes (no oficial) cifras del H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih., Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016).

Del total de población de entre 6 a 14 años el 81.98% sabe leer y escribir; del total de población de 3 años y más el 28.91% asiste a la escuela. En educación preescolar cuenta con 692 alumnos y 28 docentes; en educación primaria con 2,803 alumnos y 120 docentes; en secundaria con 1,127 alumnos y 53 docentes; en Bachillerato general con 189 alumnos y 17 docentes; en Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes con 471 alumnos y 52 docentes. En 2015 fueron alfabetizados 109 adultos, 254 con primaria y 271 con el certificado de secundaria. Cuenta con 2 bibliotecas públicas, un acervo total de 11,940 libros y 1 campo de futbol (INEGI, AECHIH, 2016)

#### a. Economía

En el año 2000, tenía el municipio una población económicamente activa de 14,952 personas. INEGI, GEChih-AEEC (2002). La principal actividad económica del Municipio es la agropecuaria y representa el 65% de la actividad y en el mismo porcentaje en la generación de empleos. La vocación y el uso de suelo rural han sufrido un sensible cambio al incorporar al riego por bombeo una superficie superior a las 40,000 hectáreas cambio que se ha realizado sin control oficial y que es consecuencia de la grave sobrexplotación de los mantos acuíferos. En el año 2013 se sembraron

20,742 hectáreas con una disminución en superficie sembrada aprox. de un 20% del año anterior registrado por el H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih. Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016)

b. Recursos naturales y económicos

El municipio cuenta con 8 acuíferos que mantienen una sobreexplotación por falta de recarga de agua a causa de sequías prolongadas, falta de administración adecuada del recurso y la perforación indiscriminada, por lo que la disponibilidad del agua es cada vez menor. La raquítica inversión del orden Federal y Estatal destinada al apoyo de sistemas de tecnificación de riego podría acentuar el problema a mediano plazo. En este sentido, se está buscando dar un uso adecuado al agua que se extrae del complejo minero Bismark ya que en lo general es desperdiciada.

En la actualidad solamente el 40% de los productores agrícolas de la población cuentan con tecnificación de sus riegos los cuales van desde conducción hasta riego por goteo, el resto está enfrentando problemas con los equipos de bombeo ya que la extracción del agua ha bajado a niveles críticos y causa un gasto excesivo en la extracción.

La localización geográfica del municipio incide directamente en un aumento en los precios de los bienes, insumos y servicios lo que provoca que estos sean más elevados con respecto al resto del Estado H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih., Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016).

En el 2007 Ascensión tenía 1,872 unidades de producción, con y sin actividad agropecuaria y forestal, con una superficie de 851,217 hectáreas. En este mismo año contaba con 31,762 cabezas de ganado bovino, 822 cerdos, 6, 836 aves de corral, 7,460 ovejas, 258 cabras, 2 colmenas, 1,538 caballos, 9 mulas, 26 asnos y 69 conejos. Actualmente la actividad más productiva del sector pecuario en esta área es la exportación de becerros a los EEUU. Durante 2010 el volumen de producción de carne en canal de ganado bovino alcanzó la cifra de 963 toneladas y 31 toneladas

en carne de cerdo. En el periodo fueron llevadas a rastro 5,316 cabezas de bovino, 392 cerdos y 800 aves y se produjeron 15,880 litros de leche.

Para el 2008 tenía 565 unidades económicas en el sector privado y paraestatal. Se incrementó en 2013 con 785. En 2008 contaba con 2,244 empleos, de ellos 820 en industrias manufactureras, 786 en actividades comerciales, 548 en servicios no financieros, 19 en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 55 en el sector de la construcción, 5 en transportes, correos y almacenamiento y 11 en servicios financieros y de seguros.

Al 15 de marzo de 2015 registra un total de 7,959 personas ocupadas, de ellas el 17.23% son funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos; el 23.90% se dedican al campo, el 22.84% a actividades industriales y el 33.14% son comerciantes y trabajadores en servicios. Al 31 de diciembre de ese mismo año, el IMSS tenía asegurados a 2,304 trabajadores y el ISSSTE a 55 empleados (INEGI, AEGChih, 2016)

La IP en el sector minero representa la segunda actividad económica y ha mantenido su ritmo de producción a pesar de las variaciones de precios de los metales. Ascensión destaca por contener depósitos minerales importantes como Bismark, ya mencionado, así como Sabinal; de los que se derivan actividades económicas entre las que se encuentran: la producción de cobre que en 2013 alcanzó 2,522 toneladas, en 2014, 2,855 y en 2015 2,163 toneladas; de oro que en 2013 fue de 3 kilogramos, en 2014 de 9 kilogramos y en 2015 de 1 kg, En menor escala el plomo en el 2013 1,584 toneladas y en 2014 1,644 ton. Destaca sin embargo la producción de zinc que en 2013 alcanzó 34,727 ton en 2014 39,021 y en 2015 42,043 asimismo otros productos que se han explotado económicamente como el manganeso (INEGI, AEGChih, 2016). Se distingue además por ser una de pocas regiones en el Estado, que tiene afloramiento de rocas sedimentarias paleozoicas en un espesor estimado de 3000 metros, por lo cual PEMEX perforó el pozo de investigación Litológica Los Chinos cerca de la sierra del mismo nombre, con el objeto de conocer si el Paleozoico de esta región pudiera contener hidrocarburos.

El sector manufacturero ha tenido una baja significativa en la producción, esto debido a las condiciones imperantes en la economía mundial y en particular a la de los Estados Unidos de América. Baste recordar que ya en 2002 Ascensión participaba en el proceso maquilador con una planta de Honda, AAMSA, Arnese y Autopartes de México, S.A. Asimismo, existen plantas despepitadoras de algodón. Posee un potencial industrial local para el establecimiento de agroindustrias enlatadoras y procesadoras de verduras, harinas, alimentos para ganado, lácteos, procesadoras de carne, etc. y de textiles. H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih., Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016)

En el 2015, cuenta con 19 establecimientos de hospedaje, 274 habitaciones entre hoteles, pensiones y casas de huéspedes; 6 restaurantes, un establecimiento de preparación de alimentos fuente de sodas y 2 cantinas. INEGI, AEGChih (2016)

#### c. Patrimonio cultural

Cuenta con zonas Arqueológicas tales como Bosque Bonito, probablemente "Cultura Paquimé", donde se observan montículos, y se aprecian los muros de las habitaciones en una superficie de más de dos hectáreas; a tres kilómetros de la carretera a la altura del kilómetro 165 llegando a Ascensión; Las Montezumas de Don Matías: Conjunto de Montezumas que en su totalidad son siete, los cuales conforman probablemente un centro ceremonial y comercial, El municipio cuenta a su vez con más de quinientos sitios arqueológicos hasta ahora inexplorados los cuales se han registrado según el H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih., Plan Municipal de Desarrollo(2013-2016).

Entre vehículos de motor registrados en circulación, públicos y privados, tiene el municipio un total de 6,788; 2 aeródromos, y 2 sucursales bancarias. Para 2014 Ascensión tuvo ingresos totales brutos por concepto de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos del orden de \$62, 542,935. 00.

En materia de seguridad y orden público al 31 de diciembre de 2010 Ascensión tenía 2 agencias del ministerio público del fuero común con sus respectivos agentes. En un año, se registraron una variedad de delitos que alcanzó la suma de 288, desde daños en propiedad ajena, hasta narcotráfico. INEGI, AEGChih (2016) La Dirección Municipal de Seguridad Pública, cuenta con 48 agentes, lo que representa un policía por cada 534 habitantes que cubren un territorio de más de 1, 200,000 hectáreas y una frontera con EEUU de más de 170 Km con 12 unidades policiales en todo el municipio, de las cuales casi el total se encuentra en condiciones muy deterioradas. Según datos de H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih. Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016).

## 5. Municipio de Casas Grandes

Con cabecera en el pueblo del mismo nombre<sup>52</sup> El Municipio comprende 47 localidades, siendo los principales núcleos de población la cabecera municipal y las localidades de Guadalupe Victoria, Colonia Enríquez, Colonia Juárez y Juan Mata Ortiz (H. Ayuntamiento de Casas Grandes, Chihuahua Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016).

Casas Grandes ha crecido demográficamente, con necesidades básicas de agua potable, drenaje, pavimentación o alumbrado público, sin planos de urbanización que permitan ver con claridad los avances que existen en estas áreas. Se ve limitado en su desarrollo por la insuficiencia de recursos presupuestales para hacer frente a la problemática binacional como la migración, seguridad pública, medio ambiente, cruce fronterizo y dotación de servicios públicos.

A su vez, las faltas de áreas industriales crean una limitante para lograr desarrollar un detonante económico a pesar de ser uno de los municipios más productivos agrícola y ganadero del Estado. Con ingresos brutos en 2010 por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,

---

<sup>52</sup> Código Municipal para el Estado de Chihuahua, fecha de última reforma: 7 de agosto de 2004)

contribuciones de mejoras y participaciones federales y estatales en el orden de \$27, 203,052 mdp. Para 2014 tuvo ingresos totales brutos por \$37, 180,925.00. INEGI, AEGChih (2016)

#### a. Población

En el año 2000 registró un total de 10,034 habitantes, en 2010 tenía una población de 10,587 habitantes y en marzo de 2015 ascendió a 11,432. INEGI, AEGChih (2016). En este municipio no existen comunidades indígenas, tan sólo grupos de tarahumaras que viven de pedir apoyo económico en la calle y grupos de indígenas de los Estados de Oaxaca y Guerrero que vienen en temporadas de trabajo como jornaleros agrícolas, fenómeno que se repite en varios de los municipios del Estado como Cuauhtémoc. El Municipio presenta escasa infraestructura productiva en cuanto a agroindustria e industria y comercio y servicios, más del 60 % de la población económicamente activa se dedica a la producción primaria en forma no permanente, lo que representa una migración constante a otros centros más productivos nacionales y extranjeros (H. Ayuntamiento de Casas Grandes, Chih. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016).

#### b. Vivienda

Casas Grandes cuenta con 3,472 viviendas particulares habitadas, 76.38% son propias; de ellas únicamente el 0.46% tiene piso de tierra; el 19.79% están construidas con tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto; el 19.79% cuenta con losa de concreto, o viguetas con bovedilla; el 86.05% cuenta con agua entubada dentro de su vivienda; el 37.09% cuenta con drenaje a la red pública; el 98.88% dispone de energía eléctrica.

Para 2015 el 88.72% de la población tiene acceso a servicios de salud, de ellos el 42.49% corresponden al IMSS, el 4.81 % al ISSSTE e ISSSTE estatal y 47.30 al Seguro popular; cuenta con 8 plazas de personal médico y 4 unidades de consulta externa.

Del total de población de entre 6 y 14 años el 90.29 sabe leer y escribir y del total de población de 3 años y más el 28.96% asiste a la escuela; En educación preescolar son 301 alumnos y 14 docentes; en primaria con 1,450 alumnos y 64 docentes; en educación secundaria con 1,127 alumnos y 53 docentes; en bachillerato general con 189 alumnos y 17 docentes; en Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes con 471 alumnos y 52 docentes. En 2015 fueron alfabetizados 28 adultos, 127 recibieron su certificado de primaria y 151 el de secundaria. Cuenta con 3 bibliotecas públicas y un acervo de 10,589 libros, (INEGI, AEGChih, 2016)

En el año 2000, con cifras al 14 de febrero, el municipio tenía una población económicamente activa de 7,119 personas (INEGI, GEChih AE,ed, 2002).

### c. producción y empleo

Las fuentes de empleo en el Municipio provienen de diversas actividades: la principal es el sector primario con fruticultura, agricultura y ganadería, donde se generan empleos temporales de hasta 70 jornales por hectárea, según la naturaleza de su cultivo, lo que ha motivado a jornaleros del sur y sureste del país -principalmente de los Estados de Oaxaca y Veracruz- a migrar en tiempo de cosecha a esta Región, representando una fuerte competencia para los locales. Otra actividad importante dentro del sector terciario es característica de la localidad de Juan Mata Ortiz: la alfarería, que es el sustento de muchas familias. El comercio y los servicios representan un número casi nulo, pues sus localidades dependen en un 60% de los servicios que brinda la ciudad.

En el 2007 Casas Grandes tenía 1,203 unidades de producción, con y sin actividad económica, en una superficie de 271,017 hectáreas. En este mismo año contaba con 22,016 cabezas de ganado bovino, 390 cerdos, 10,015 aves de corral, 2,217 ovejas, 89 cabras, 2 colmenas, 1,841 caballos, 93 mulas, 60 asnos.

Durante 2010 el volumen de producción de carne en canal de ganado bovino alcanzó la cifra de 1,345 toneladas, 43 en carne de cerdo, 3 de ganado ovino, 2 de caprino y 1 de ave, En este periodo fueron llevadas a rastro 7,101 cabezas de bovino, 524 cerdos, 121 ovejas, 103 cabras y 868 aves. Asimismo, se produjeron 3,222 litros de leche de vaca (INEGI, AEGChih, 2011). Cuenta con una planta agroindustrial de selección y empaqueo de frutas y hortalizas y 6 aserraderos en la sierra. Por su posición geográfica, en virtud a la cercanía a la ciudad de Nuevo Casas Grandes, a seis kilómetros, el municipio no presenta un crecimiento marcado en los últimos años en cuanto al desarrollo de nuevos comercios y servicios.

Para el 2008 tenía 110 unidades económicas en el sector privado y paraestatal creciendo en el 2013 con 1,670 unidades. En 2008 contaba con 329 personas ocupadas, de ellas 73 en industrias manufactureras, 154 en actividades comerciales, 93 en servicios no financieros y 9 en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

En 2015 registra un total de 4,047 personas ocupadas, de ellas el 16.43% son funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos; el 29.70% se dedican al campo, el 27.67% a actividades industriales y el 25.50% son comerciantes y trabajadores en servicios diversos. Al 31 de diciembre de ese mismo año, el IMSS tenía asegurados a 705 trabajadores y el ISSSTE a 153 empleados. De entre las actividades económicas está el aprovechamiento forestal maderable que en 2015 contó con un volumen autorizado, entre las variedades de pino y encino, de 67, 790 metros cúbicos. (INEGI, AEGChih, 2016).

#### d. Patrimonio natural cultural y turismo

Casas Grandes como destino turístico es muy atractivo, ya que cuenta con sitios como la Zona Arqueológica de Paquimé, La Cueva de la olla, El Arroyo de los monos, el centro Alfarero de la comunidad de Mata Ortiz, La Ex Hacienda de San Diego, El Centro Histórico de Casas Grandes, El Ex Convento de San Antonio, además de contar con sitios turísticos naturales no explotados

donde se puede practicar rappel, ciclismo de montaña, cayacs, Four Wheel (4x4), caminatas, cabalgatas, motos. Sin embargo, no cuenta con infraestructura turística suficiente en cuanto a hoteles y restaurantes, lo que provoca turismo de un día. Al 31 de diciembre de 2015, cuenta con 3 guías de turistas, 3 establecimientos de hospedaje: 1 hotel, 1 motel y una casa de huéspedes con lo que suman en total 35 habitaciones; 2 restaurantes, 1 establecimiento de servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato, 1 cantina y 5 tiendas de artesanías.

En seguridad pública cuenta con 22 elementos, lo que representa un policía por cada 477 habitantes, según INEGI 2010. Asimismo, solo cuentan con 3 patrullas, lo que se traduce en un vehículo por cada 3,521 habitantes. Se suma al déficit de elementos y vehículos, la insuficiencia de equipo para operar, como radios, chalecos antibalas, armas cortas y largas, entre otros. Todo representa una desventaja para combatir la delincuencia pues solo se está atendiendo la problemática diaria, capacidad de reacción, impidiendo realizar una adecuada labor de prevención. Es necesario no dejar de mencionar acerca de la problemática interna del departamento policiaco, entre los cuales se destacan; la falta de capacitación, profesionalización y los bajos sueldos.

## 6. Nuevo Casas Grandes

Se localiza en la latitud norte 30° 25', longitud oeste 107° 54', con una altitud de 1,460 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Ascensión, al este con Buenaventura, al sur con Galeana y al oeste con Casas Grandes (INEGI, 2005) (Staines y Reyes, 2011).

Gran parte de su territorio es plano, con extensas llanuras; sus montes son de baja altura, entre los que están los de Chapulín, Corralitos, Chocolate, El Mezquite, La Escondida y los de Álamo y el Pajarito entre sus límites con Casas Grandes. Cuenta con el río Casas Grandes, que desemboca en la laguna de Guzmán, este río, en una parte, le sirve de límite con el municipio de Casas Grandes. En su trayecto se construyeron dos almacenamientos artificiales, las lagunas Grande y Chica, con

el fin de aprovechar sus aguas. (Almada, 1968). Con cabecera en la ciudad del mismo nombre<sup>53</sup> es un municipio que durante el periodo 2005 y 2010 fue considerado por SEDESOL con muy bajo grado de marginación. Tiene tradición como importante zona de producción frutícola destacando principalmente durazno, manzana y nuez con presencia a nivel nacional. Sobresale también por su importante producción ganadera sobre todo de bovinos y pavos. Cuenta con importantes empresas de la industria maquiladora de exportación y con un incremento de inversiones en el sector comercial y de servicios. En este año tuvo ingresos brutos por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y participaciones federales y estatales en el orden de \$141, 055,573 millones de pesos (INEGI AEGChih, 2016).

#### a. Medio ambiente

En contraste, la ciudad se encuentra, entre otros aspectos, en riesgo ambiental con un relleno sanitario a cielo abierto, que no cumple con las normas ecológicas establecidas; con alrededor de 61 espacios públicos y áreas verdes, de los cuales solo un 60% se encuentra en condiciones regulares; un alumbrado público que cuenta con alrededor de 6 mil lámparas instaladas en el municipio con el 10% inutilizado; el servicio de recolección de basura cuenta con 13 camiones de los cuales la mitad no funcionan; el servicio antirrábico atiende únicamente reportes ciudadanos y el cementerio municipal se encuentra con solo un 10% de espacio disponible para inhumaciones, según el H. Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chih., Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016).

En el 2000 contaba con 54,390 habitantes, INEGI, GEChih AEChih. (Edición 2002) desciende en 2005 a 50,863 habitantes. SEDESOL, Catálogo de Localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP, 2015. En 2010 ya tenía una población de 59,337 hab. INEGI, AEGChih, 2011 y al 2015 ascendió a 63,412 hab.

---

<sup>53</sup> Código Municipal para el Estado de Chihuahua, fecha de última reforma: 7 de agosto de 2004

## b. Vivienda

Cuenta con 19,317 viviendas particulares habitadas, de las cuales 67.09% son propias; el 47.16% están construidas con tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto; el 95.31% cuenta con agua entubada dentro de su vivienda; el 87.80% cuenta con drenaje a la red pública; el 99.72% dispone de energía eléctrica (INEGI AEGChih, 2016).

## c. Salud y educación

En el 2000, 30,588 personas podían acceder a los distintos servicios de salud, para 2015 el 88.73% de la población tiene acceso, de ellos el 58.32% corresponden al IMSS, el 6.13% al ISSSTE e ISSSTE estatal y 27.54 al Seguro popular; cuenta 160 plazas de personal médico y 9 unidades de consulta externa (GEChihAEG, 2002). El municipio cuenta con instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos, destacando la presencia las de nivel superior que egresan a un importante número de alumnos de distintas especialidades, a donde acuden jóvenes no solo de este municipio sino de la región. Sin embargo, a pesar de contar con estas instituciones educativas aún se cuenta con un importante rezago (INEGI, 2010). La tasa de analfabetismo del municipio es del 2.14%, por debajo de la media estatal. Así también se cuenta con un grado de escolaridad promedio de 8.82, por encima de la media estatal; del total de población de 3 años y más el 32.13% asiste a la escuela. Nuevo Casas Grandes cuenta con 2 Centros de Desarrollo Infantil que atienden a un total de 224 niños. En educación preescolar cuenta con 1,933 alumnos y 82 docentes; en primaria con 7,453 alumnos y 307 docentes; en secundaria con 3,360 alumnos y 179 docentes; en bachillerato general con 1,680 alumnos y 119 docentes; en Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes con 1,052 alumnos y 102 docentes.

En el ciclo escolar 2014-2015 se inscribieron en licenciatura Ciencias Sociales, Administración y Derecho 77 alumnos, en la carrera de Educación 69 y en Ingeniería, manufactura y construcción 3 alumnos. En maestría, en este mismo ciclo se inscribieron 153 alumnos, 61 de ellos egresaron y 33 graduaron. En 2015 fueron alfabetizados 150 adultos, 482 recibieron su certificado de primaria

y 899 el de secundaria. Cuenta con 3 bibliotecas públicas y un total de 22,628 libros. En instalaciones deportivas, tiene una cancha 1 unidad deportiva (AEGChih, 2016).

#### d. Recursos y economía

En el año 2000, con cifras al 14 de febrero, el municipio tenía una población económicamente activa de 38,901 personas (INEGI, GEChih AEChih, 2002). Paradójicamente la población económicamente activa de 23,361, con una tasa de desempleo de 6.31 %, un poco por encima de la media estatal (INEGI 2010).

Es tradicional y forma parte de la cultura el aporte de la producción agrícola y pecuaria en el estado con la Alfalfa, nuez, chile. Sorgo, maíz, avena y trigo. Actualmente toda la superficie que se cultiva en el municipio es de riego, dependiendo para ello de pozos profundos y de las lagunas Fierro y Redonda; además hay una cantidad importante de ganado vacuno y equino, y en menor grado de traspatio, ganado porcino, caprino y ovino.

En el 2007 Nuevo Casas Grandes tenía 696 unidades de producción, con y sin actividad económica, en una superficie de 204,557 hectáreas. En este mismo año contaba con 16,368 cabezas de ganado bovino, 293 cerdos, 147,824 aves de corral, 775 ovejas, 59 cabras, 2,200 colmenas, 750 caballos y 5 mulas.

Durante 2010 el volumen de producción de carne en canal de ganado bovino alcanzó la cifra de 1,872 toneladas, 72 de cerdo, 1 de ganado ovino, 1 de ave y 2,903 toneladas de guajolote, Asimismo, fueron llevadas a rastro 4,700 cabezas de bovino, 889 cerdos, 52 ovejas, 661 aves y 356,130 guajolotes En este periodo se produjeron 12,035 litros de leche de vaca y 62 toneladas de miel y cera en greña (INEGI, AEGChih, 2011).

En el 2008 contaba con 2,270 unidades económicas en el sector privado y paraestatal y en el 2013 con 2,409 unidades. El crecimiento de personas con empleo subió a 12,253 en 2008, de ellas 4,221 en industrias manufactureras, 4,226 en actividades comerciales, 3,438 en servicios no financieros, 99 en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 74 en el sector de la construcción, 110 en transportes, correos y almacenamiento y 85 en servicios financieros y de seguros. El 15 de marzo de 2015 registra un total de 24,437 personas ocupadas: 29.23% son funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos; el 7.48% se dedican al campo, el 26.54% a actividades industriales y el 35.45% son comerciantes y trabajadores en servicios diversos. En el 2015 si bien es incipiente, el municipio destaca entre los productores de miel de abeja con 25 toneladas. Respecto al IMSS tenía registrados a 13,065 trabajadores y el ISSSTE a 936 empleados (INEGI, AEGChih, 2016).

#### e. Turismo

El turismo y relacionado éste con la cultura de Nuevo Casas Grandes se caracteriza por su gran diversidad con monumentos históricos importantes como la estación del ferrocarril, del siglo XIX; palacio municipal, construido en el siglo XX; templo mormón que data del siglo XIX y actualmente está abandonado; templo de la Medalla Milagrosa que se festeja el 27 de noviembre, del siglo XX, Paquimé, la Parroquia de San Antonio, la Hacienda del Refugio y San Diego, así como el Centro Histórico de Casas Grandes y el Museo de las Culturas del Norte; más recientes la casa parroquial, el dispensario médico, sus casas habitaciones vernáculas, así como la junta municipal de agua y la casa de curiosidades Daniela entre otros. Celebra sus tradiciones: a fines del mes de julio la fiesta regional del trigo y del 8 al 16 de septiembre se conmemora la fundación de la ciudad. Asimismo, reproduce y recrea su historia y sus costumbres a través de la artesanía “Paquimé” en la que predomina la participación de mujeres alfareras (H. Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chih., Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016).

Cuenta con 17 establecimientos de hospedaje entre hoteles, moteles, cabañas, villas y similares y un total de 473 habitaciones, logrando hospedar a esta fecha un total de 86, 659 turistas; 31

restaurantes, 6 establecimientos de servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato, 5 cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares, 4 centros nocturnos, discotecas y similares y 4 bares, cantinas y similares; 4 agencias de viajes, 4 guías de turistas, 1 módulo de auxilio turístico, 4 de transporte por tierra, agua y otro tipo y 5 tiendas de artesanías, esto en el 2015.

La movilidad y transporte es a base de vehículos de motor registrados en circulación públicos y privados con 23,064 unidades 6 aeródromos, como también 8 sucursales bancarias. Para 2014 Nuevo Casas Grandes tuvo ingresos totales brutos por concepto de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos del orden de \$166,488,347.00 (INEGI, AEGChih (2016).

Para mantener la seguridad y orden público, 2010, Nuevo Casas Grandes tenía 1 agencia del ministerio público del fuero común con 15 agentes y 1 agencia del ministerio público del fuero federal con 2 agentes. Durante este mismo año, registró en averiguaciones previas en dichas agencias un total de 1,075 Diversos delitos, desde daño a bienes ajenos robo, hasta narcóticos (INEGI, AEGChih, 2016).

## 7. Municipio de Janos

Con cabecera en el pueblo del mismo nombre<sup>54</sup> lugar de tradiciones e historia de referencia de la región aparte de la región hidrológica administrativa VI “Río Bravo” cuenta con 96 acuíferos, de los cuales 16 están sobreexplotados y 3 de ellos presentan salinización de suelos y aguas subterráneas salobres. El agua se usa para el sector primario, urbano e industrial; la correspondiente para consumo humano se obtiene principalmente de pozos, uno en cada ejido o colonia y el costo de la extracción es cubierto por los habitantes de cada pueblo.

---

<sup>54</sup> Código Municipal para el Estado de Chihuahua, fecha de última reforma: 7 de agosto de 2004

La región no cuenta con sistema de drenaje, se utilizan letrinas o fosas sépticas y para tratar el agua residual Janos cuenta con lagunas de oxidación, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda. El comportamiento de la población ha variado a través de los lustros, con 10 214 en el 2000., (INEGI, AEE Chih, 2002), en junio de 2010 su población fue de 10,953 habitantes (INEGI, AEGChih, 2011); ya en 2015 dicha población había ascendido a 10,974 habitantes; con 3,156 viviendas particulares habitadas, de las cuales 73.40% son propias; de ellas únicamente; el 29.17% están construidas con tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto; el 76.50% dentro de su vivienda; solo el 21.37% cuenta con drenaje a la red pública; el 98.38% dispone de energía eléctrica (INEGI, AEGChih, 2016).

En el 2000, 2,146 personas podían acceder a los distintos servicios de salud; para el 2015 el 89.19% de la población tiene acceso, de ellos el 11.77% corresponden al IMSS, el 2.54% al ISSSTE e ISSSTE estatal y 75.46 al Seguro popular; cuenta con apenas 3 plazas de personal médico y 3 unidades de consulta externa. Cabe destacar que, frente a las limitaciones de los servicios que presta el IMSS, los derechohabientes del municipio tienen que trasladarse a la UMF del vecino municipio de Ascensión, lo cual representa recorrer una distancia considerable que genera gastos tanto en tiempo y dinero para recibir atención a sus necesidades de salud integral.

Del total de población de entre 6 y 14 años el 86.51 sabe leer y escribir; del total de población de 3 años y más el 23.52% asiste a la escuela; En educación preescolar cuenta con 192 alumnos y 11 docentes; en educación primaria con 1,015 alumnos y 50 docentes; en secundaria con 434 alumnos y 30 docentes; en bachillerato general con 150 alumnos y 21 docentes. En 2015 fueron alfabetizados 37 adultos, 71 recibieron su certificado de primaria y 97 el de secundaria. Cuenta con 1 biblioteca pública y un total de 5,038 libros (INEGI, AEGChih, 2016).

En el año 2000, con cifras al 14 de febrero, el municipio tenía una población económicamente activa de 6, 986 habitantes (INEGI, GEChihAEEChih, 2002). La principal actividad es el sector primario en donde la agricultura bajo riego se ha incrementado hasta llegar a más de 30 mil hectáreas sembradas anualmente en donde se destacan: avena, trigo, cebolla, chile, papa, algodón,

frijol, alfalfa, nogal y durazno y la Ganadería extensiva en donde gracias a sus pastizales y bajo riego se crían y engordan ganado vacuno, caballar, caprinos y ovinos.

a. Los menonitas

Esta comunidad proveniente de Suiza y de los países bajos es referencia obligada de la región. Se establece en la zona y forma parte de la multiculturalidad del Estado. Se mueven según sus intereses económicos y tienen la capacidad de adquirir y hacer producir extensiones de tierras como en El Capulín, localidad de Nuevo Casas Grandes. Los Menonitas han modificado su forma de vivir y complementando sus actividades básicas como agricultura, ganadería producción de quesos y han transitado al sector comercio con la apertura de “negocios más relacionados a la cultura mexicana, como el de restaurantes de pizzas, venta de productos agropecuarios, farmacias, bazares, etc. que son atendidos por sus propios hijos, que ya usan relojes de pulsera, ropa moderna y entablan conversación con los clientes y además exhiben en sus negocios la bandera nacional.” (Rocha, 2009).

En las colonias menonitas se han desarrollado empresas despepitadoras de algodón y fábricas de queso al contar con millares de reses productoras de leche. En otros Ranchos de productores de origen mormón se le da valor agregado a chile de variedades jalapeño y cayenne para exportar salsas y pastas de chile a EEUU. En cooperativas de ejidatarios y propiedad privada también se exporta el chile cayenne en colorado fresco a empresas americanas de Nuevo México, lo que anualmente provoca la atracción de un sinnúmero de jornaleros del sur y sureste del país, principalmente de los Estados de Oaxaca y Veracruz, representando buena fuente de empleo, pero en competencia de los locales. Al respecto, existen grupos de tarahumaras que viven de pedir apoyo económico en la calle y grupos de indígenas de los Estados de Oaxaca y Guerrero que

vienen en temporadas de trabajo como jornaleros agrícolas, según refiere el H. Ayuntamiento de Janos, Chih., Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016). (Ver Figura 4)



Figura 4. Diversos aspectos de Janos  
<https://www.google.com.mx/search?q=fotos+de+janos+chihuahua&rlz>

En el 2007 Janos tenía 2,801 unidades de producción, con y sin actividad económica, en una superficie de 678,681 hectáreas. En este mismo año contaba con 38,557 cabezas de ganado bovino, 407 cerdos, 11,283 aves de corral, 1,917 ovejas, 226 cabras, 1,735 caballos, 80 mulas, 41 asnos y 90 conejos (INEGI, AEGCHIH, 2011). En el 2008 se firmó un acuerdo binacional con EU para introducir bisontes americanos a una reserva de 18 mil hectáreas. La introducción de esta especie se llevó a cabo en 2009, y constó de 23 ejemplares provenientes del Parque Nacional “Wind Cave”, en Dakota del Sur, Estados Unidos. (laopcion.com.mx/noticia/171544 ).

Durante 2010 el volumen de producción de carne en canal de ganado bovino alcanzó la cifra de 2,059 toneladas, 49 toneladas en carne de cerdo, 1 toneladas de ganado ovino y 1 tonelada en carne de ave; asimismo, fueron llevadas a rastro 11,133 cabezas de bovino, 553 cerdos, 39 ovejas y 902 aves. En este periodo se produjeron 27,898 litros de leche de vaca. Para el 2008 tenía 108 unidades económicas en el sector privado y paraestatal. Para el 2013 contaba ya con 132 unidades.

En 2008 contaba con 220 personas ocupadas, de ellas 8 en la manufactura, 106 en actividades comerciales, 102 en servicios no financieros y 4 en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (INEGI, AEGChih, 2011). Se muestra buen movimiento de empleos en 2015 con un total de 3,441, de ellos el 12.23% son funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos; el 42.11% se dedican al campo, el 14.33% a actividades industriales y el 29.90% son comerciantes y trabajadores en servicios diversos.

De entre las actividades económicas que destacan en el municipio, se encuentran el aprovechamiento forestal maderable que en 2015 contó con un volumen autorizado, entre las variedades de pino y encino, de 8,697 metros cúbicos. Respecto a turismo, al 2015 cuenta con 2 hoteles y un total de 40 habitaciones; 2 restaurantes, 1 fuente de sodas y 1 cantina.

Entre vehículos de motor registrados en circulación, públicos y privados, tiene un total de 3,641 y también tiene 1 aeródromo. Para 2014 Janos tuvo ingresos totales brutos por concepto de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos del orden de \$38,256,520.00 (INEGI, AEGChih, 2016).

En materia de seguridad y orden público, al 31 de diciembre de 2010, Janos tenía 1 agencia del ministerio público del fuero común con 1 agente. Durante este mismo año, registró en averiguaciones previas en dicha agencia un total de 77 delitos, incluyendo, 5 por homicidio doloso, hasta incumplir obligaciones de asistencia y convivencia familiar, Según registros en los juzgados en materia penal del fuero federal, fueron procesados un total de 5 personas por narcóticos.

La Dirección de Seguridad publica cuenta con 31 elementos, lo que representa un policía por cada 352 habitantes, asimismo, solo existen 4 patrullas la mayor parte en condiciones menos que regulares de operatividad, lo que se traduce en la existencia de un vehículo por cada 2,240 habitantes. Junto a ello es mínimo el equipamiento en radios, chalecos antibalas, armas cortas y largas, entre otros, lo que representa una desventaja respecto de la delincuencia, ya que en la actualidad solo existe capacidad de reacción a los problemas que esta presenta, e impide realizar una adecuada labor de prevención. En este contexto, los espacios deportivos y recreativos de todo

el municipio se encuentran en total estado de deterioro y abandono según el H. Ayuntamiento de Janos, Chih., Plan Municipal de Desarrollo (2013-2016)

En este recorrido por esta micro región nos percatamos de la importancia que tiene para el estado y el País entero, sujeta a la problemática de violencia por su cercanía a la sierra y a la frontera, que sin embargo tiene potencial muy importante en muchos de los rubros de turismo, producción agropecuaria, comercial, de servicios y minero, logrando importante liderazgo en este último que, sin relegarlo, debiera darse prioridad al fortalecimiento de este y otros esquemas que sean amigables con el medio ambiente, con su historia y su futuro.

## **BIBLIOGRAFIA**

Almada, Francisco R Diccionario de Historia y Geografía y Biografía Chihuahuenses. Ediciones Universidad de Chihuahua. 1968

Anuario Estadístico y Geográfico de Chihuahua, 2016

GEChih-PED. Gobierno del Estado de Chihuahua, Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

GEChih-PS. Gobierno del Estado de Chihuahua, Programa Sectorial 2010-2016

Código Municipal para el Estado de Chihuahua, agosto de 2004.

INEGI, GEChih-AEEC. Gobierno del Estado de Chihuahua, Anuario Estadístico del Estado de Chihuahua, Edición 2002

INEGI, AEGChih Anuario Estadístico y Geográfico de Chihuahua, 2002

La Opción de Chihuahua. [laopcion.com.mx/noticia/171544](http://laopcion.com.mx/noticia/171544) s/f

Plan Municipal de Desarrollo, H. Ayuntamiento de Ascensión, Chih., 2013-2016

Plan Municipal de Desarrollo, H. Ayuntamiento de Casas Grandes, Chih., 2013-2016

Plan Municipal de Desarrollo, H. Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chih., 2013-2016

Plan Municipal de Desarrollo, H. Ayuntamiento de Janos, Chih., 2013-2016

Rocha Gámez Miguel Ángel, galeon.com/ciudadascension/geografía.htm. Los menonitas Historia de un pueblo rechazado (phttp://www.monografias.com/trabajos11/menonit/menonit2.shtml#cdcuauhteaágina 2)

SEDESOL-PDZP. Secretaría de Desarrollo Social, Catálogo de Localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP, 2015

Staines, Reyes. Vías verdes Ciudad Juárez la junta en noroeste del Estado de Chihuahua .p.79 Ed. UACJ. 2011

---

## Fichas de inventario


Periodo del año 2001- 2016

Para el periodo se cuentan con 18 fichas, de las cuales 3 pertenecen a Ascensión, 10 pertenecen al municipio de Casas Grandes, 5 a Nuevo Casas Grandes.

### FICHAS DE INVENTARIO

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>MONASTERIO DE HERMANAS CLARISAS CAPUCHINAS DE LA NATIVIDAD. DE MARÍA Y DEL SEÑOR SAN JOSÉ</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0175</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>6</b>	<b>Identificación:</b> Religiosos	
<b>Uso Original:</b>	Sembradíos	<b>Uso Actual:</b>	Convento Religioso
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d. C. a 1663 d. C. ( )	1664- 1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 (x)
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 ( )
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Rancho San Pedro		
<b>Calle y Núm.</b>			
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b>	Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	

### CROQUIS (Fotografía satelital)



**Fuente:** Google, fecha de búsqueda 09/09/17, [www.mapas.mipueblo.mx/6/418/rancho-san-pedro/](http://www.mapas.mipueblo.mx/6/418/rancho-san-pedro/)

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

La mayoría de las hermanas Clarisas Capuchinas que habitan el convento son originarias de León Guanajuato. El primer obispo Hilario Chávez de la diócesis pidió una fundación al convento de León Guanajuato que en ese entonces estaba constituido por 57 hermanas, 11 de ellas aceptaron irse a Nuevo Casas Grandes. Llegaron el 19 de marzo de 1992 a la capilla del Sr. San José que en ese tiempo era templo expiatorio, la madre superiora actual (Verónica Olivas Ceballos) llegó un año después el 8 de agosto de 1993.

Actualmente el convento está formado por 15 hermanas. De las hermanas que fundaron el convento han fallecido dos de ellas en un accidente de automóvil en 2011 y una más de cáncer (Sor María Devora Del Niño Dios Álvarez, Sor María De Los Ángeles García Gómez Y Sor Margarita Márquez).

En la parte trasera del convento cuentan con un cementerio especial para las hermanas capuchinas donde se encuentran las primeras fundadoras.

Para subsistir las hermanas realizan actividades para recolectar ingresos como vender galletas; postres, artículos religiosos, etc. Tanto en la ciudad como en Ciudad. Juárez y Estados Unidos.

Otro ingreso que las hermanas tienen es por medio de donaciones.

Persona que describe: Verónica Olivas Ceballos (Madre Superiora)

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Ladrillo, Cemento estilo capuchino		X		
Sur			X		
Oriente			X		
Poniente			X		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Concreto y ladrillo		X		
Exteriores	Concreto y ladrillo		X		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	N/A				
Cubiertas	Lamina, Cartón yeso (Chirok)		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>Diseño del arquitecto Gabriel Au y el Sr. Armendáriz, especial para monasterio.</p> <p>Los arquitectos estuvieron viajando al sur del país (México, Guanajuato, Puebla) para ver los demás conventos y saber lo que las hermanas buscaban.</p> <p>El lugar está diseñado para vivir dentro de él y no tener la necesidad de salir del lugar.</p> <p>La construcción está hecha de ladrillo y concreto al estilo capuchino, que consiste de un ladrillo horizontal y el siguiente vertical.</p>					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
El lugar no está construido en su totalidad, mencionan lleva un 50% de su construcción.					
OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:					
Las condiciones de vida son buenas y cómodas.					
FRAGILIDAD. / VULNERABILIDAD:					
Ninguna					
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:					
Régimen de Propiedad: Privada					

## LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



Fachada lateral Izquierda (Martínez, 2017) Fachada Principal (Martínez, 2017)



Entrada Principal (Martínez, 2017) Lugar de oración (Martínez, 2017)



Patio central del convento (Martínez, 2017) Vista de las Celdas de Las Hermanas Clarisas. (Martínez, 2017)



Construcción para la ambulancia en caso de emergencia (Martínez, 2017)



Pasillo con vistas al patio central (Martínez, 2017)



Salón para eventos masivos (Martínez, 2017)

Construcción de habitaciones para familiares o visitantes que buscan conocer la vida de las hermanas Clarisas Capuchinas (Martínez, 2017)

Fotografías tomadas por: Lya Tayzeth Martínez Reyes, fecha de captura 25/07/17, Nuevo Casas Grandes Chih.

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>ARTESANÍAS PUEBLO VIEJO</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0177</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b> Comercio	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de Servicios	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de Comercio
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Benito Juárez, Av. CP. 31850, Entre Av. Constitución y Av. Independencia Frente a la Plaza Hermenegildo Galeana		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	18	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0011804	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla, con cornisa de cemento. Color: Café		X		
Sur			X		
Oriente			X		
Poniente			X		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS.		X		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cemento		x		
Cubiertas	Madera /Terrado/ Lámina Forma: Plana Altura Aprox.  3 .0 0  Mts. Interior		X		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento está compuesto por una puerta, tres ventanas medianas. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					

Este negocio pertenece al mismo terreno de la casa que esta atrás de éste. Hace quince años era un súper de abarrotes que rentaba la Arq. Blanca Estela Chinolla.

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado  
Propietarios Anteriores: Sr. Crispín Méndez, después el Sr. Carlos Méndez  
Propietario Actual: Sr. Daniel Ceballos.  
Usuario Especifico: Tienda de artesanías

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual

No fotografías

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>CASA PARROQUIAL</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0178</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b> Religiosos	<b>6</b>	<b>Identificación:</b> CME098	
<b>Uso Original:</b>	Cuartel, Hospital, Casa Habitación.	<b>Uso Actual:</b>	Edificio religioso.
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b> Centro			
<b>Calle y Núm.</b> Constitución, Av. #48, CP. 31850, Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Fco. I. Madero.			
<b>Estado:</b> Chihuahua		<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b> Casas Grandes		<b>Manzana:</b>	05
<b>Localidad:</b> Casas Grandes		<b>Lote:</b>	0010503
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

En este lugar se ocultó por un día Benito Juárez, originalmente se iba a ocultar en la casa del coronel, pero tuvo que despistar al enemigo.

Nombre de la persona que describe: Cura Juan Antonio Lira López

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla    COLOR: Rosa con blanco		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De Adobe Ancho  0 .6 0  Mts.		X		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Terrado/Lámina /Tabla Roca. Forma: A Dos Aguas. Altura Aprox.  2 .9 0  Mts. Interior		X		
Niveles:	1 Nivel				

**CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE**

El inmueble se ubica en la parte sur de la manzana. El paramento está compuesto por una ventana en la esquina, tres más grandes, dos puertas, una plataforma en la entrada principal con barandal y copones en

las esquinas, contra cimiento, banqueta y un jardín con una cerca. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Los marcos de las puertas y ventanas son originales, excepto una puerta de la fachada que lleva a las oficinas. En la parte de atrás había unas regaderas junto al patio, se quitaron esas regaderas y el muro sirvió para hacer un cuarto de televisión con división de cristal y techo de lámina, esto se cambió hace cinco años. Tiene una noria que funciona, pero no lo ocupan. También un porche que hace ocho meses le cambiaron las láminas y las viguetas. Solo cuatro cuartos tienen piso de madera. Una ventana que daba al exterior antes de poner la sala de TV, se convirtió en puerta para acceder a ésta. Tiene un patio grande y árboles en la parte frontal a la casa. Esta casa está en desniveles.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- Régimen De Propiedad: Federal
- Propietarios Anteriores: ----
- Propietario Actual: Iglesia
- Usuario Especifico: Curato

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes"  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*



Fachada Lateral

*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>CONSULTORIO MÉDICO</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0179</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>5</b>	<b>Identificación:</b> Edificios gubernamentales	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de oficinas de gobierno: Biblioteca	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de oficinas de gobierno: Consultorio Médico Municipal
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>			
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. Esquina Av. Independencia		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	28	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con cornisa COLOR: Rojo quemado		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 6 MTS		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera /lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .60  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1 nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El consultorio se encuentra en un costado oeste del inmueble. El paramento está compuesto por una puerta, una ventana grande, cornisa de ladrillo triple en formad de zigzag y banqueta.					
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:					
La ventana, al parecer las amplió desde hace tiempo. Ahora tiene la puerta y la ventana los marcos metálicos.					

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Municipal  
Propietario Actual: H. Ayuntamiento de Casas Grandes  
Usuario Especifico: Consultorio Médico Municipal

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal

*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17*

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>CURIOSIDADES DANIELA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME180</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>14</b>	<b>Identificación:</b>	Comercio
<b>Uso Original:</b>	Edificio de Comercio	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de Comercio.
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia, Av. #--, CP. 31850, Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 30		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0013007		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI ( )	NO (x)	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI ( )	NO (x)	

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla COLOR: Amarillo		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Vigas y piso de Madera FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .7 0  MTS.			x	
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .7 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	2				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica a un costado oeste. El paramento está compuesto por una puerta, una ventana grande, tres medianas y cornisa de cemento. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, excepto el catalogado y el que se encuentra adjunto a este, son de dos niveles.					

**OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- Régimen De Propiedad: Privado
- Propietario Actual: Sr. Luis Ceballos Martínez
- Usuario Especifico: Tienda de Curiosidades y artesanías.

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



*Fuente: Fotografía tomada por: Ana Daniela Holguín Trejo, fecha de captura 25/07/17, Casas Grandes Chih.*

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0181</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>5</b>	<b>Identificación:</b> Edificios gubernamentales	
<b>Uso Original:</b>	-----	<b>Uso Actual:</b> Edificio de oficinas	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Independencia y Libertad, Av., #-, CP. 31850, Entre Cjon. Hidalgo y Cjon. Madero.		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	28	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	00128	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )

**RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO**

Las paredes son demasiado anchas para evitar que los cañonazos de los enemigos penetraran con facilidad. Desde el techo defendían la plaza y el pueblo porque allí había una mejor vista desde lo alto.

Nombre de la persona que describe: Juan Cristóbal López Cruz

**CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE**

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con cornisa COLOR: Rojo quemado		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO 10,56 MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera /lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX. 2,70 MTS. INTERIOR		x		

Niveles: 1

**CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE**

El inmueble se ubica en toda la parte sur de la manzana. Este edificio le pertenece al Municipio de Casas Grandes, en este se encuentran varias dependencias. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.

**OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

**OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

**FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal

**Fuente:** fotografías tomadas por: Ana Daniela Holguín Trejo, Fecha De Captura 25/07/17, Casas Grandes Chih.

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME182</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>5</b>	<b>Identificación:</b> Edificios gubernamentales	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de oficinas de gobierno: Departamento de Obras Publicas de Casas Grandes	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de oficinas de gobierno: Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901-1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Libertad, Av., #146, CP. 31850, Entre Cjon. Hidalgo		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	28	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
Las paredes son demasiado anchas para evitar que los cañonazos de los enemigos penetraran con facilidad. Desde el techo defendían la plaza y el pueblo porque allí había una mejor vista desde lo alto.					
Nombre de la persona que describe: Juan Cristóbal López Cruz					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con cornisa COLOR: Rojo quemado		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 6 MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera /lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX.  2 .7 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	1				

<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>
La Junta Municipal de Agua se encuentra en la mitad vertical del inmueble. El paramento está compuesto por dos puertas, dos ventanas grandes, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag y banqueta.
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>
Empezó a ser Junta desde 1999. Se le interpuso una división entre ventanillas y oficina, también la ventanilla se le agregó. El piso cerámico se le puso en febrero. Hace tiempo tenía comunicación con la biblioteca y se le agregó un baño a la oficina.
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>
<b>FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:</b>
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal</li> <li>• PROPIETARIOS ANTERIORES: -----</li> <li>• PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes</li> <li>• USUARIO ESPECIFICO: Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes.</li> </ul>
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>
Aspecto Actual

Fachada principal
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>DIF</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0183</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>5</b>	<b>Identificación:</b> Edificios gubernamentales	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de Escuela	<b>Uso Actual:</b>	Edificio de servicios: Apoyo al desarrollo Integral
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Victoria, Av. #S/N, entre C. Aldama y Av. Benito Juárez		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	54	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0015403	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe/mezcla con cornisa de ladrillo. COLOR: Rojo quemado		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .4 0  MTS.		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Madera FORMA: Plana, Tapanco. ALTURA APROX.  2 .0 0  MTS		x		
Cubiertas	Madera/Terrado/lámina FORMA: Plana ALTURA APROX.  5 .0 0  MTS. INTERIOR		x		
Niveles:	2				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina suroeste, ocupando todo el predio la mitad de la manzana. El paramento está compuesto por una puerta, una banquetta, contra cimiento y cornisa de ladrillo triple en forma de					

zigzag, pintado del color de la fachada. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Casi no se le han hecho cambios desde que es edificio del DIF. Tiene una chimenea, al parecer no se usa. Se le hizo una ampliación de una bodega (hace un año) y un salón para el INCEN, hacia un lado y al fondo. El inmueble antiguo tiene todo contra cimiento y cornisa. En la fachada que da hacia la calle tiene dos ventanas, la fachada lateral tiene cuatro puertas, una entrada y dos ventanas. El techo tiene vigas de álamo y la madera encima de las vigas está cubierta de yeso.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



Fachada Principal



Fachada lateral izquierda




Fachada lateral derecho



Tapanco dentro del edificio

**Fuente:** Documento *“Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”*  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de consulta 23/08/17

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN #157</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0184</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio casa-habitación	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664- 1850 ( )	1901-1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Benito Juárez, Av. # 157 (150) CP. 31850 Frente al parque Gral. Porfirio Díaz Mori		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b> 40		
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b> 0014002		
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.			

DATOS HISTÓRICOS		
Ejemplo representativo de construcción	SI (x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI ( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI (x)	NO ( )

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
El señor Ramón Maesse Armendáriz fue presidente municipal de Casas Grandes dos veces consecutivas.					
• Nombre de la persona que describe: Ramón Maesse Armendáriz					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe Color: Blanco			x	
Sur				x	
Oriente				x	
Poniente				x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De Adobe Ancho  0 .5 5  Mts		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Triplay/Madera/Terrado/Lamina Forma: A Dos Aguas Altura Aprox.  3 .0 0  Mts. Interior		x		
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
El inmueble se ubica en la esquina noreste de la manzana. El paramento está cubierto con repellado y tiene un contra cimientto estilo menonita, se encuentra algunas partes sin repellar y sin pintura, lo que hay mal aspecto y deterioran su estado de conservación. Se integra por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado, parece que está abandonado.					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

La familia le agregó una chimenea y le pusieron plafones de triplay, dando una altura aprox. de 2.50 metros; también se le hizo unas divisiones a la casa. Tienen un patio en la parte trasera del predio y atrás de éste tenían un corral que daba a la calle Ojinaga. Algunas de las puertas y ventanas son de madera nueva con herrería al exterior. Y a las ventanas de la fachada principal y la lateral se ampliaron, una puerta del interior se tapó, esta daba al cuarto de la esquina de la casa.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

### FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Eva Maesse
- PROPIETARIO ACTUAL: Ramón Maesse Armendáriz

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual



*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>EDIFICIO CASA-HABITACIÓN # 155</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0185</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Información tomada en su totalidad del Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.			
<b>Cooperador:</b> Ana Daniela Holguín Trejo			
<b>Categoría:</b>	<b>3</b>	<b>Identificación:</b> Vivienda	
<b>Uso Original:</b>	Edificio de servicios (tienda de abarrotes, vinos y licores)	<b>Uso Actual:</b>	Edificio casa-habitación
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Benito Juárez, Av. #155 (4) CP. 31850		
<b>Estado:</b> Chihuahua	<b>Sector:</b>		
<b>Municipio:</b> Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	40	
<b>Localidad:</b> Casas Grandes	<b>Lote:</b>	0014001	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
<i>Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes” por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.</i>			

DATOS HISTÓRICOS			
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO (x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO (x)

RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>La familia Olivos Ceballos adquirió la casa hace cuarenta años siendo ya casa habitación, teniendo el número 4; diez años antes era una tienda de abarrotes, vinos y licores. En la parte de la fachada principal tiene un fresco que fue donado por Grisel Ortiz. La inscripción dice: "VENTANA AL PASADO Fresco donado por la pintora Grisel Ortiz "Mukira"". Como inicio al proyecto "Arte de Callejón". CONSEJO MPAL. DE TURISMO Y CULTURA"</p> <p>• Nombre de la persona que describe: Ernestina Ceballos</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Adobe / piedra de cantera Color: Blanco c/sillarejo de cantera, solo en una esquina.		x		
Sur			x		
Oriente			x		
Poniente			x		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores	De adobe ANCHO  0 .5 5  MTS			x	
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					
Cubiertas	Madera/Lamina Forma: Plana ALTURA APROX.  4 .0 0  MTS. INTERIOR			x	
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					

El inmueble se ubica en la esquina noroeste de la manzana. El paramento está compuesto por repellido y guardapolvo de cantera en una de las esquinas, tiene un contra cimientado que se encuentra manchado al igual que la pared. La chimenea se encuentra en la parte lateral izquierda del inmueble, que está formada por cantera. Se integra por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado, parece que está abandonado, se encuentra en el centro.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

Los dueños actuales hace treinta años le agregaron una chimenea adornada o hecha con cantera y le pusieron plafones de triplay, dando una altura aprox. de 2.50 metros; también se le hizo una división a los cuartos frontales que ocupaban la tienda. Tienen un patio de 6 x 6 mts. Aproximadamente en la parte central de la casa. Algunas de las puertas y ventanas son de madera con herrería al exterior.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

#### **FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Privado  
propietarios anteriores: Hermanos Desmth  
propietario actual: Ernestina Ceballos

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual



*Fuente: Documento "Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes" por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*




*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*



*Fuente: Documento “Fichas De Catálogo De Monumentos Históricos Inmuebles De Casas Grandes”  
por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños. Fecha de búsqueda 29/08/17.*

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>CORREDOR CULTURAL</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0186</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Cinthia Zughey Flores López			
<b>Cooperador:</b> Diana Rodríguez Gardea			
<b>Categoría:</b>	<b>2</b>	<b>Identificación:</b> Arte y cultura	
<b>Uso Original:</b> Vías del tren		<b>Uso Actual:</b> corredor de las culturas	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d C a 1663 d C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Centro			
Calle y Núm. Constitución Oriente #700 (Emilio Carranza- 16 de Septiembre) hasta calle Constitución Oriente #206(5 de Mayo- Minerva)			
Estado: Chihuahua		Sector:	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana: Constitución Oriente #700 -208ª	
Localidad: Nuevo Casas Grandes		Lote: Constitución Oriente #700- Minerva	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>El fin con el que se realizó este corredor es para atraer el turismo a Nuevo Casas Grandes y mostrar algunas de las culturas de los habitantes de la ciudad, las cuales se representan en este corredor. El corredor fue construido en el periodo 2001-2016.</p> <p>La plaza de las cuatro culturas captará rápidamente su atención ya que su infraestructura narra las raíces de estas tierras donde la cultura tarahumara, menonita, china, mormona y por supuesto la nuestra, la mestiza, se fusionan con elementos que nos describen sus orígenes.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Cemento		x		
Sur	Ladrillo		x		
Oriente	Madera		x		
Poniente	Metal			x	
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Cemento y pintura			x	
Exteriores	piedra caliza		x		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Lámina		x		
Cubiertas	Lámina y Cemento		x		
Niveles:	1				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p><u>Cultura Menonita:</u> El distintivo de esta cultura es que son más banquetas alineadas casi de forma perfecta y un pequeño motor de tren.</p> <p><u>Cultura Mormona:</u> En esta cultura lo que lo define o distingue son los edificios modernos y bien estructurados, con techos altos y un toque de elegancia y vanguardia.</p> <p><u>Cultura China:</u> En este lugar lo que lo distingue son sus llamativos colores rojos y el uso especialmente de madera, así como diseños únicos y especiales de China.</p>					

### OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:

Cada cultura tiene un distintivo único y por lo tanto hace que el corredor cultural sea considerado una parte especial de Nuevo Casas Grandes.

La edificación en sí se encuentra en buenas condiciones, pero ya ha comenzado a degradarse algunos de las esculturas de una de las culturas.

### OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:

La cultura China y la menonita están en buenas condiciones, pero hay un edificio en lo que es la parte de la cultura mormona que está comenzando a desprenderse algunas partes del exterior y lo que es la limpieza por dentro, está en malas condiciones.

### FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:

Todos los edificios son resistentes a cambios climáticos o a situaciones diversas que se presenten pero la comunidad debe cuidar su higiene para que no exista tanto deterioro con el paso del tiempo.

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Régimen de Propiedad:

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Aspecto Actual





<b>Nombre del edificio:</b>		<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES.</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0187</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Cooperador:</b> Fátima Alejandra Herrera Hernández			
<b>Categoría:</b>	<b>9</b>	<b>Identificación:</b> Educación	
<b>Uso Original:</b> Universidad		<b>Uso Actual:</b> Universidad	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d C a 1663 d C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>			
Calle y Núm. Av. Universidad #3003			
<b>Estado:</b> Chihuahua		<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b> Casas Grandes		<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b> Sección Hidalgo		<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps, Fecha de consulta: 8/08/17			

DATOS HISTÓRICOS				
Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Finalizando los años 80's se comenzó a buscar la oportunidad de crear en Nuevo Casas Grandes un lugar donde se pudieran continuar los estudios de educación superior, todo esto a cargo del Sr. Luis de la Campa Barrón. Iniciando los años 90's, específicamente en 1993 se otorga la autorización por parte del entonces rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Lic. Wilfrido Campbell Saavedra, de comenzar un estudio para corroborar la factibilidad para ofertar programas académicos en la región de Nuevo Casas Grandes, Chih. Y es así como se inicia el programa de Ingeniería en agroindustrias, además de la oferta de diplomados en administración, inglés y Turismo, los cuales se brindaban en las instalaciones de la Preparatoria federal "Francisco Villa", después en el Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios #93.

Para mayo del 2004, es cuando, posterior a un período de construcción en el área de Sección Hidalgo, se inauguran las instalaciones de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes, por parte del Gobernador C. P. Patricio Martínez García y el Rector M. C. Felipe Fornelli Lafón.

(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte		x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores					
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos					

Cubiertas					
Niveles:	3				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
Estos conjuntos de edificios conforman el campus Nuevo Casas Grandes de la UACJ, lleva años de haber sido construida, se encuentra en excelentes condiciones con diversos edificios para aulas, una cafetería, un vivero, entre otras cosas. Los colores que se usaron en las paredes son color crema, verde, naranja y gris.					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
Se encuentran en excelentes condiciones.					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
Los edificios se encuentran en excelentes condiciones, alrededor se cuenta con áreas de descanso, bancas, árboles. Cuenta con una barda y en la entrada una caseta con personal de seguridad, sin embargo se encuentra en un área alejada del municipio de Nuevo Casas Grandes.					
<b>FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:</b>					
Ninguna					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
Régimen de Propiedad: Público					
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					
Aspecto Actual					
					
Vista Universidad. Fotografía Lya Martínez 07/17.					



Fotografia Lya Martínez 07/17.



Cafeteria. Fotografia Lya Martínez 07/17.



Fotografia Lya Martínez 07/17.

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>MACRO PLAZA CENTENARIO</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0188</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Perla Chávez Baca			
<b>Cooperador:</b> Datos secundarios			
<b>Categoría:</b>	<b>4</b>	<b>Identificación:</b> Recreación, diversión y espacio público	
<b>Uso Original:</b>	Terreno baldío	<b>Uso Actual:</b>	Plaza pública
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d C a 1663 d C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Avenida Constitución #1100		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	Centro
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

<b>DATOS HISTÓRICOS</b>			
Ejemplo representativo de construcción	SI	( )	NO ( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO ( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO ( )
<b>RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO</b>			
<p>Macro Plaza es uno de los mejores proyectos culturales del Estado de Chihuahua, su construcción se inicia en el año 2009 en un terreno baldío que pertenecía al ferrocarril, este sitio se construyó con dos fines:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celebrar el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución.</li> <li>2. Rescatar un espacio vacío y construir un lugar de encuentro y de identidad para los habitantes de Nuevo Casas Grandes.</li> </ol> <p>Es por eso que cuenta con elementos culturales muy valiosos como lo son el mosaico de las 4 culturas, realizado por los artistas locales Jaqueline Jeffersn Wallace, Julián Rodríguez Nevárez, Alba Domínguez Muñoz y Héctor López García, en donde podemos apreciar la sociedad multicultural que convive en este Municipio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Cultura Oriental: Su desarrollo e innovación está representada con las figuras de Escher, el pez que se transforma en ave, del agua pasa al cielo, como estas imágenes ellos se transforman y adaptan. Se colocaron iconos de su cultura. Su principal aporte a nuestra sociedad: el desarrollo comercial, así se tuvo un acercamiento a sus usos y costumbres.</li> <li>2.- Cultura Menonita: Grupo de origen alemán reconocido por su profunda religiosidad llegó en 1921. Viven en comunidades rurales. Reconocidos por su ardua labor en el campo. Dedicados al cultivo principalmente del maíz y algodón. El hombre provee la materia prima, y las mujeres la transforman. Su queso es famoso en todo México.</li> <li>3.- Cultura Anglosajona: Trajeron consigo algunas de las cosas que actualmente nos hacen destacar de otras ciudades. Llegaron atraídos por los yacimientos minerales y el clima propicio para ganadería y fruticultura. Construyeron la Laguna Fierro y sus canales. Otra aportación importante se dio en el plano educativo, fundaron su primera escuela en 1897.</li> <li>4.- Cultura Mestiza: Amalgama de razas establecidas en la región enriquecen nuestras tradiciones. El Ferrocarril, ícono relevante es origen de nuestra ciudad y propiciador de desarrollo de las industrias maderera, ganadera y agrícola. Las vasijas de cerámica de Paquimé antigua y una moderna representan la unión del pasado y el presente. El cerro El Pajarito capricho natural, transforma los atardeceres.</li> </ol> <p>Macro plaza cuenta también con dos murales alusivos a la Independencia y la Revolución, realizados por dos jóvenes de Nuevo Casas Grandes. Además, para destacar y conmemorar la fundación de nuestra ciudad se realizó el monumento al ferrocarrilero por medio de una colecta de llaves, esta obra fue elaborada por el maestro Ricardo Ponzanelli, uno de los mejores escultores de México, por lo que esta obra se convierte en la creación artística más importantes de la ciudad, ya que su realizador es reconocido mundialmente. Este monumento tiene una altura de 3.5 metros. También tenemos el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, realizado por el mismo Ponzanelli para celebrar el bicentenario de la Independencia.</p> <p>Además de ser un espacio al que se puede acudir a pasear y disfrutar de las esculturas que se encuentran ahí, también es un lugar en el que se llevan a cabo diversos eventos importantes de la región, tal y como</p>			

lo han sido: el Grito de Independencia, la Feria de Salud, Radiomaratón, el Festival de las Culturas del Desierto, la Pista de Hielo y varios eventos de carácter político y educativo, entre muchos otros.

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
<b>FACHADAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Norte		X			
Sur		X			
Oriente		X			
Poniente		X			
<b>MUROS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Interiores		X			
Exteriores					
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos					
Cubiertas			x		
Niveles:	1				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
Diseño moderno					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
Reloj gigante Monumento al ferrocarrilero Monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla Mosaico de las 4 culturas (Explanada) Mural Concha acústica Fuente					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
-Algunos mosaicos quebrados -Pintura maltratada -Mural sin mantenimiento -Placas quebradas y maltratadas					
<b>FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:</b>					
Está a la intemperie, expuesta a las condiciones climatológicas.					

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Público

**LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual





<b>Nombre del edificio:</b>	<b>CORREDOR DEPORTIVO “LAS VÍAS DE NUEVO CASAS GRANDES”</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0189</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada			
<b>Elaborada por:</b> Ana Jadeni Rodríguez Hernández.			
<b>Cooperador:</b> Diana Rodríguez Gardea.			
<b>Categoría:</b>	<b>4</b>	<b>Identificación:</b> Recreación	
<b>Uso Original:</b> vías de tren		<b>Uso Actual:</b> corredor deportivo	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d C a 1663 d C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia: Obrera.			
Calle y Núm. Av. Benito Juárez y Luis R Blanco.			
Estado: Chihuahua.		Sector:	
Municipio: Nuevo Casas Grandes		Manzana:	
Localidad: Nuevo Casas Grandes.		Lote:	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> Google Maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción	SI	( )	NO	(x)	
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	( )	NO	(x)	
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	( )	NO	(x)	
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>El corredor deportivo de Nuevo Casas Grandes Chihuahua fue construido en coordinación con el centro de salud, con el objetivo de fomentar la actividad física, lo hicieron gracias a la iniciativa llamada “cinco pasos para la salud”.</p> <p>Hoy en día, el corredor está en uso continuo y ha ayudado mucho a los habitantes del municipio ya que una gran afluencia de personas acude diariamente a caminar, correr o pasear en bicicleta.</p> <p>El corredor deportivo fue construido mientras ocupaba la presidencia el señor Cobos en el periodo 2010-2013.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Tubo inoxidable. Cemento, Pintura, Ladrillo				
Sur					
Oriente					
Poniente					
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores					
Exteriores					
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Tierra/Piedra.		x		
Cubiertas					
Niveles:					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					
<p>Este corredor tiene como finalidad fomentar la actividad física para los habitantes de la región. Son aproximadamente tres kilómetros, todo está hecho de tierra y piedra, en una parte está hecha de tierra fina esto es sólo para caminar o correr.</p>					

En este lugar está puesta una bicicleta de color plateada; se colocó en el corredor en memoria del señor Esteban, el cual fue atropellado. Su finalidad es generar conciencia en las personas y tener más cuidado al momento de conducir y respetar todos los señalamientos establecidos.

En el corredor se colocaron unos letreros con información importante para las personas que contienen información referente a la salud.

Al iniciar el corredor, se construyó una plancha de cemento en donde están colocados diversos aparatos para hacer ejercicio, mismos que están hechos de material resistente como tubos inoxidables.

En los laterales del corredor se han sembrado diversos tipos de árboles, para dar sombra a los usuarios.

#### **OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:**

El corredor se encuentra en condiciones óptimas y está en uso continuo.

#### **OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:**

El corredor se encuentra en buenas condiciones ya que la gente que lo utiliza procura darle el uso que es debido y lo mantiene limpio.

#### **FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:**

El corredor está a la intemperie, expuesto a los cambios climatológicos, lo que puede afectar es la velocidad de los vientos que hacen en la localidad, ya que la tierra del corredor es de una consistencia fina y puede irse esparciendo a distintos lugares.

#### **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:**

Régimen de Propiedad: Público

#### **LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO**

Aspecto Actual





<b>Nombre del edificio:</b>	<b>ESTATUA DEL GENERAL JOHN J. PERSHING</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0190</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Estefanía Sáenz Díaz			
<b>Categoría:</b>	<b>1</b>	<b>Identificación:</b> Monumentos históricos	
<b>Uso Original:</b>	Estatua	<b>Uso Actual:</b>	Estatua
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d C a 1663 d C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia:			
Calle y Núm.	Av. 5 de mayo #113		
Estado: Chihuahua			
Sector:			
Municipio:	Ascensión	Manzana:	
Localidad:	Puerto Palomas	Lote:	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			



Fuente: Google Maps (2015)

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Se desconoce la razón histórica por la que fue colocada esta estatua, sin embargo, se puede referir que tal vez fue como representación a la “Expedición Punitiva”. A pesar de que Francisco Villa nunca fue capturado en esta expedición, en esta estatua se está dando la mano con el General John J. Pershing, los cuales fueron amigos en el pasado, después convirtiéndose en enemigos.

Fue el 9 de marzo de 1916, cuando un grupo de revolucionarios, fieles a Francisco Villa, cruzaron la frontera de Estados Unidos y atacaron el pueblo de Columbus, quienes llegaron gritando ¡Viva Villa! ¡Viva México! Y disparando sobre las casas y a cualquiera que se cruzara en su camino, incendiaron un hotel, ejecutaron a varios huéspedes y saquearon bancos y comercios. New México, dejando a 17 norteamericanos y a 67 mexicanos muertos, convirtiéndose así Pancho Villa en el enemigo más buscado de los norteamericanos. El general John Joseph Pershing había sido advertido dos días antes que Villa se aproximaba a la frontera y podía atacar, pero ni el general Pershing ni el comandante de la guarnición de Columbus tomaron en serio la advertencia.

El 10 de marzo, un día después de que Villa atacó Columbus, el presidente norteamericano Thomas Woodrow Wilson dio la orden de que una fuerza expedicionaria de unos cinco mil hombres ingresara a territorio mexicano en persecución de Francisco Villa bajo el mando del general John Joseph Pershing conocido también como “Black Jack” con el fin de capturarlo vivo o muerto. El 16 de marzo de 1916 entró en el territorio mexicano una de las dos columnas que integraban la Expedición Punitiva de Pershing, compuesta por cinco mil oficiales y soldados de caballería, infantería y artillería, así como un escuadrón aéreo de ocho aeroplanos. Villa se retiró a las montañas de Chihuahua, ya que las tropas estadounidenses habían entrado a México con el fin de capturarlo; estaban equipados con una tecnología moderna a la que no tenían acceso ni él ni sus enemigos mexicanos, el escuadrón de aviones volaba sobre las montañas y los desiertos tratando de localizarlo, pero el terreno de la extensa sierra madre occidental que atraviesa el estado de Chihuahua fue su mejor escondite.

Para principios de 1917, año en que el presidente Woodrow Wilson hace entrar a su país la primera guerra mundial, varios de los miembros de su gabinete piden que la Expedición Punitiva se retirara; ya que día a día el parte era idéntico: “Tengo el honor de informar a usted que Francisco Villa se encuentra en todas partes y en ninguna”

Y es así cuando 11 meses de una búsqueda fallida, en febrero de 1917 las tropas estadounidenses deciden retirarse.

Porcayo, Antonio. Julio de 2008. 30 de Octubre de 2015. <<https://www.unm.edu/~dap/nwm/porcayo-2008.pdf>>.

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Es una estatua de metal donde 2 personajes representativos Francisco Villa y John J. Pershing se están saludando. Colocada al centro de una plaza comercial justo detrás de la Tienda Rosa llama mucho la atención ya que le da una decoración a la plaza, luce un color similar al café oxidado. No cuenta con ninguna placa que de explicación sobre los personajes o la razón de que este colocada en ese lugar. Son estatuas del tamaño real de una persona, mide aproximadamente entre 1.70 y 1.75 metros de estatura.

#### Materiales Predominantes:

#### Estado de Conservación:

FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Elaborada de metal	x			
Sur		x			
Oriente		x			
Poniente		x			

<b>MUROS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Interiores	N/A				
Exteriores	N/A				
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	N/A				
Cubiertas	N/A				
Niveles:	N/A				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
Colocada justo en el centro de una plaza comercial detrás de la Tienda Rosa. Hace alusión a dos personajes representativos de la época revolucionaria.					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
No cuenta con ninguna placa que mencione los nombres de los personajes o algún contexto histórico sobre la estatua.					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
Se encuentra en perfectas condiciones y al alcance de todo el público.					
<b>FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:</b>					
Ninguna					
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>					
Régimen de Propiedad:					
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>					



Estefania Sáenz Díaz (2015)



Estefania Sáenz Díaz (2015)

<b>Nombre del edificio:</b>		<b>PLACAS DE LOS DORADOS DE VILLA</b>	
		<b>“CAPITAN CRUZ CHAVEZ”</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN CME0191</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Estefanía Sáenz Díaz			
<b>Categoría:</b>	<b>1</b>	<b>Identificación:</b> Monumentos históricos	
<b>Uso Original:</b>	Placa de reconocimiento	<b>Uso</b>	Placa de reconocimiento
		<b>Actual:</b>	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
700 d C a 1663 d C. ( )			
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Av. México		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	
<b>Municipio:</b>	Ascensión	<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b>	Ascensión	<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			



**Fuente:** *Google Maps (2015)*

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI	( )	NO	(x)
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI	(x)	NO	( )

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Aquí es el lugar donde falleció uno de los “Dorados del General Francisco Villa” el Capitán Cruz Chávez, quien participó en el ataque a Columbus, Nuevo México, E. U. A. en la mañana del 10 de marzo de 1916, siendo uno de los sobrevivientes de la batalla.

El Capitán Cruz Chávez (hijo del valeroso líder de Tomochi) que había servido de guía desde Bachíniva hasta Columbus y resultó herido gravemente en el estómago durante la lucha y cuyo contingente siguió hasta La Ascensión, siendo el Capitán Cruz Chávez alojado en casa de Don Antonio Corral, falleciendo el 10 de marzo de 1916.

En este lugar fue colocada una placa en reconocimiento a su memoria, en este año 2015.

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE						
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:			
<b>FACHADAS</b>			<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Norte	N/A					
Sur						
Oriente						
Poniente						
<b>MUROS</b>			<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Interiores	N/A					
Exteriores	N/A					
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>			<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	N/A					
Cubiertas	N/A					
Niveles:	N/A					
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE						
<p>Es una placa color negro con letras doradas y con marco de madera. Y debajo del nombre del Capitán Cruz Chávez tiene la frase ¡“Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus Dorados el más fiel, nada me importa perder la vida, si es cosa de Hombres morir por él”! Debajo de esta frase se observan tres nombres, el del Gobernador del estado de Chihuahua el Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez, el Secretario de Educación, Cultura y Deporte el Dr. Marcelo González Tachiquín y del presidente municipal de Ascensión Chihuahua el C. Sergio González Sarabia.</p> <p>Así como también en la parte inferior de la placa se aprecian cinco logos, el de Gobierno del Estado de Chihuahua, Congreso del Estado de Chihuahua, Logo del Municipio de Ascensión, el del Instituto Chihuahuense de la Cultura y por último el de CONACULTA.</p>						
OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:						

Ninguna
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>
Como fue colocada recientemente se encuentra en perfectas condiciones.
<b>FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:</b>
Pudiera ser vulnerable a ser rayada o pintada ya que se encuentra al exterior de la casa de don Antonio Corral, pero hasta la fecha no ha sufrido daños.
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>
Dictamen Historiográfico que se realizó para justificar el proyecto de declaratoria: La Ascensión, “Cuna de los Dorados del General Francisco Villa”, sin fecha.
Régimen de Propiedad:        Público
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>
 <p style="text-align: right;">Estefanía Sáenz Díaz (2015)</p>

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>PLACAS DE LOS DORADOS DE VILLA MAYOR ALFREDO LAGOS Y EL SOLDADO JUAN BAUTISTA HUMAR</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0192</b>			
<b>Responsable:</b> Aida Yarira Reyes			
<b>Elaborada por:</b> Estefanía Sáenz Díaz			
<b>Categoría:</b>	<b>1</b>	<b>Identificación:</b> Monumentos históricos	
<b>Uso Original:</b>	Placa	<b>Uso Actual:</b>	Placa
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d C a 1663 d C. ( )	1664-1850 ( )	1901- 1930 ( )	1951- 2000 ( )
	1851-1900 ( )	1931-1950 ( )	2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
Colonia:			
Calle y Núm.	Calle León		
Estado:	Chihuahua	Sector:	
Municipio:	Ascensión	Manzana:	
Localidad:	Ascensión	Lote:	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			



Fuente: Google Maps (2015)

### DATOS HISTÓRICOS

Ejemplo representativo de construcción	SI ( )	NO (x)
Acontecimientos o tradiciones vivas	SI (x)	NO ( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado	SI (x)	NO ( )

### RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Aquí es el lugar donde fallecieron dos de los “Dorados del General Francisco Villa” el Mayor Alfredo Lagos y el soldado Juan Bautista Humar, quienes también participaron en el ataque a Columbus, Nuevo México, E. U. A. en la mañana del 10 de marzo de 1916, logrando sobrevivir a la batalla. El Mayor Alfredo Lago, había resultado gravemente herido y el soldado Juan Bautista Humar, siendo estos dos alojados en la casa de Don Esteban Montoya donde fallecieron el 10 de marzo de 1916.

En este lugar fue colocada otra placa en reconocimiento a sus memorias, en este año 2015.

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Materiales Predominantes:		Estado de Conservación:			
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	N/A				
Sur					

Oriente					
Poniente					
<b>MUROS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Interiores	N/A				
Exteriores	N/A				
<b>ENTREPISOS Y CUBIERTAS</b>		<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>
Entrepisos	N/A				
Cubiertas	N/A				
Niveles:	N/A				
<b>CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE</b>					
<p>Es una placa que para dar reconocimiento al lugar donde fallecieron dos de los llamados Dorados de Villa, quienes formaron parte de la guardia personal del revolucionario Francisco Villa y participo en el ataque a Columbus, Nuevo México.</p> <p>La placa de color negro con letras doradas y con marco de madera hace referencia a los nombres de dos de los Dorados de Villa: Mayor Alfredo Lagos y el soldado Juan Bautista Humar. Debajo de sus nombres se puede observar la frase ;“Yo soy soldado de pancho Villa, de sus Dorados el más fiel, nada me importa perder la vida, si es cosa de Hombres morir por él! “. Seguido de esta frase se observan tres nombres, el del Gobernador del estado de Chihuahua el Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez, el Secretario de Educación, Cultura y Deporte el Dr. Marcelo González Tachiquín y del presidente municipal de Ascensión Chihuahua el C. Sergio González Sarabia.</p> <p>Así como también en la parte inferior de la placa se aprecian cinco logos, el de Gobierno del Estado de Chihuahua, Congreso del Estado de Chihuahua, Logo del Municipio de Ascensión, el del Instituto Chihuahuense de la Cultura y por último el de CONACULTA.</p>					
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>					
Ninguna					
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>					
Como fue colocada recientemente se encuentra en perfectas condiciones.					

### FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:

Pudiera ser vulnerable a ser rayada o pintada ya que se encuentra al exterior de la casa de don Antonio Corral, pero hasta la fecha no ha sufrido daños.

### DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:

Dictamen Historiográfico que se realizó para justificar el proyecto de declaratoria: La Ascensión, “Cuna de los Dorados del General Francisco Villa”, sin fecha.

Régimen de Propiedad: Público

### LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO



Ramírez, Ramón. *Ascensión antes y después de la revolución*. Chihuahua, 2011.

<b>Nombre del edificio:</b>	<b>Capilla de San José</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN CME0193</b>			
<b>Responsable:</b> Lorena Posada y Monseñor Valenzuela			
<b>Elaborado:</b> Alan Aarón Piñuelas Tapia			
<b>Categoría:</b>	Religioso	<b>Identificación:</b> Iglesia	
<b>Uso Original:</b>	Oficios religiosos	<b>Uso Actual:</b> oficios religiosos	
<b>PERIODO DE CONSTRUCCIÓN</b>			
700 d C a 1430 d C. ( )	1778- 1850 ( ) 1851-1900 ( )	1901- 1930 ( ) 1931-1950 ( )	1951- 2000 ( ) 2001-2016 (x)
<b>LOCALIZACIÓN</b>			
<b>Colonia:</b>	Centro		
<b>Calle y Núm.</b>	Minerva y Abraham Gonzales #701		
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>Sector:</b>	Centro
<b>Municipio:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Manzana:</b>	
<b>Localidad:</b>	Nuevo Casas Grandes	<b>Lote:</b>	
<b>CROQUIS (Fotografía satelital)</b>			
			
<b>Fuente:</b> google maps			

DATOS HISTÓRICOS					
Ejemplo representativo de construcción		SI	(x)	NO	( )
Acontecimientos o tradiciones vivas		SI	(x)	NO	( )
Vinculación a vidas de personas importantes del pasado		SI	( )	NO	(x)
RELATORIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO					
<p>1- Fue el convento de las hermanas capuchinas cuando recién llegaron a la ciudad de Nuevo Casas Grandes.</p> <p>2- Su techo y paredes estaban forrados con madera, pero sucedió un incendio y se tuvo que reconstruir, pero no perdió el estilo antiguo de una capilla.</p> <p>3- El piso antes era de mosaico artesanal y fue remplazado por cerámica.</p> <p>4- Las ventanas ahora son de aluminio ya que antes eran de madera, pero se incendiaron.</p> <p>5- Lo único que quedó intacto después del incendio, fue el altar que es lo único que se conserva de la vieja capilla de San José.</p>					
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE					
Materiales Predominantes:			Estado de Conservación:		
FACHADAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Norte	Ladrillo cocido y yeso en su mayoría		X		
Sur			X		
Oriente			X		
Poniente			X		
MUROS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Interiores	Adobe		X		
Exteriores	piedra caliza		X		
ENTREPISOS Y CUBIERTAS		Excelente	Bueno	Regular	Malo
Entrepisos	Cerámica	X			
Cubiertas	Concreto	X			
Niveles:	1 nivel				
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL INMUEBLE					

El inmueble se caracteriza por ser una capilla pequeña con sus figuras religiosas y todo lo que la caracteriza.
<b>OBSERVACIÓN BIENES INMUEBLES:</b>
Todo lo que se tiene ahí está en buenas condiciones, ya que fueron cambiadas para evitar otro accidente (figuras, paredes, ventanas, etc.).
<b>OBSERVACIONES DE SUPERVIVENCIA / CONDICIÓN:</b>
El edificio aún se encuentra en buenas condiciones ya que le dan mantenimiento constante para el uso de los feligreses.
<b>FRAGILIDAD / VULNERABILIDAD:</b>
En su momento con el suceso del incendio se quitaron los forros de madera y ahora es yeso.
<b>DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL INMUEBLE:</b>
Régimen de Propiedad:
<b>LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO</b>

## Aspecto Actual



## Nota Curricular Autores

### Aida Yarira Reyes Escalante



Doctora en Ciencias de la Administración, Maestría en Ciencias de la Administración, Ingeniería Industrial en Producción. Líneas generales de investigación: sustentabilidad, estudios organizacionales, cultura y turismo. 74 publicaciones diversas de libros, capítulos de libros y artículos científicos y de divulgación. Dirección de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Miembro de la Asociación de Académicas de Chihuahua. Miembro de la Red Ambientalista Universitaria. Miembro de la Red Nacional de Estudios Organizacionales. Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Coordinadora del Seminario de Investigación de Ciencias Administrativas. Profesora de la Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez. aida.reyes@uacj.mx

### Jesús Enrique Sotelo Veloz



Certificado como Entrenador de baloncesto por la Federación Internacional de Basquetbol y por el Instituto Chihuahuense de Deporte y la Juventud. Entrenador en Instituciones de educación básica, media y superior. Estudios de Contabilidad. Cuenta con 30 año de experiencia liderando equipos deportivos los logros más importantes son: Campeón Prenacional de los Institutos Tecnológicos de la Zona Dos en 2019. Campeón Nacional de LIMESBA 2018. Campeón de la Olimpiada Estatal del Estado de Chihuahua 2015 rama femenil en la categoría preparatoria. Sub Campeón Nacional de Primera Fuerza Femenil de

Basquetbol en el 2014.

### Agustín Vilchis Vidal



Doctorado en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Colaborador en diversos proyectos académicos de investigación con instituciones de educación superior y de la iniciativa privada y el sector público, tales como Procuraduría Federal del Consumidor, Petróleos Mexicanos, Centro Técnico Delphi e Instituto Tecnológico de Sonora. Miembro del grupo evaluador del Premio Nacional de Calidad a partir del 2010 participando en dictámenes de empresas acreedoras al reconocimiento.

## Elide Rosa Staines Orozco



electrónico: elides40@hotmail.com

Doctorado en la UNAM. Ha sido profesora en licenciatura, maestría y doctorado. Ex coordinadora Maestría en Diseño Holístico, fue Líder del CAC Bioarquitectura, Coordinadora General en Investigaciones nacionales e internacionales. Conferencista, ponente. Coordinadora General de congresos y seminarios nacionales e internacionales, mesas redondas nacionales e internacionales, cursos, seminarios, foros, simposios. Líneas de trabajo son lo urbano-arquitectónico y bioclimatismo. Autora de más de 78 obras diversos géneros en el país. S N I 1. Construyó modelo experimental demostrativo de arquitectura bioclimática. Profesora en la UNAM, Área Urbano Ambiental.

## Carmen Lorena Posada Martínez



Licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Maestría en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG), adscrita al Departamento de Ciencias Económico Administrativas. Consultor de gestión de mercados en la Incubadora municipal (2009), Auxiliar en estudios de mercado en la Agencia Stratega de Chihuahua, participación en Academia Journals (2012); Áreas de investigación: plan de negocios para la microempresa, diseño de prototipos, medición de la calidad.

## Martin González Moncada



Ingeniero Industrial en Producción, Maestro en Ciencias en Ingeniería Industrial, Docente investigador en el ITSNCG, he trabajado en la industria manufacturera, pero he dedicado la mayor parte de mi vida a la docencia. Participación en diferentes eventos como conferencista, ponente y tallerista en diferentes disciplinas de la ingeniería industrial y áreas afines. Escritor de artículos de investigación y capítulos de libros.

## Ana Daniela Holguín Trejo



Nacida en Ciudad Juárez Chihuahua el día 14 de enero del año 1995. Concluyó estudios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la licenciatura en Turismo. Participó en el evento muestra Gastronómica por parte de la Universidad en 2013, 2014 y 2017 como competidora de la mejor bebida preparada en 2013 y el mejor platillo en los años 2014 y 2017. Colaboró en la mesa de debate en la pre-inauguración de la Cátedra Patrimonial Sergio Molina en el año 2016. Fue participante auxiliar en el Seminario Internacional de Crisis Energética 2017. Formó parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2016 y en el verano de 2017 realizó prácticas profesionales en Aeroméxico.

## Cindy Alejandra Peña Escarcega



Egresada de la Carrera de Licenciatura en Turismo 2017, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Participación en Proyectos de investigación: Inventario de Monumentos históricos y Edificios Relevantes del Noroeste de Chihuahua, 2017. Leisure Organization Models of Young People in the North Mexican Border. Ha asistido a los Cátedras Patrimoniales en Turismo “Sergio Molina” en los años 2015, 2016 y 2017. Asistente del Congreso Internacional de Turismo creativo Innovación con poder en 2017. Ha asistido y colaboró en la gestión del Seminario Internacional Crisis Energética: una visión multidisciplinar. Actualmente se encuentra colaborando en la publicación del libro. Asistente y colaboradora en la gestión del Seminario Internacional Turismo i paisatge en 2018.

## Fátima Herrera Hernández



Estudiante de la Licenciatura en Turismo, concluyendo su 9no semestre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha asistido a los Congresos Internacionales de Animación Turística y Sociocultural en el 2013, 2016 y 2017, participando en un taller de Liderazgo, taller de animación para adultos y taller de animación turística a través de los sentidos. Tuvo participación en el 2do Concurso Nacional de Investigación Turística aplicada AMESTUR 2015 y fue Ganadora del Primer lugar en el 3er Concurso Nacional de Investigación Turística Aplicada AMESTUR 2016. Ha asistido y colaboró en la gestión del Seminario Internacional Crisis Energética: una visión multidisciplinar. Próximamente realizará

una estancia de prácticas profesionales en las empresas pertenecientes a VTF-UNAT-PACA en el país de Francia.

### **Juan Pablo Ortiz Chimal**



Licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez extensión NCG. 28 años experiencia profesional, 8 años como docente del ITSNGC. Socio fundador y primer presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Nuevo Casas Grandes. Experiencia en administración, finanzas y gerencia de empresas de sector primario, servicio privado, público, sector industrial y comercial. Email: ortizchjp@hotmail.com

### **COLABORADORES**

Acosta Estrada Dania Karina  
Acosta Jurado Reyna Itzel  
Alvidrez Leños Brenda Ileana  
Briones Peña Danya  
Carbajal Caraveo Nayeli Angélica  
Chaparro González María Jocelyn  
Chávez Baca Perla  
Domínguez Luna Oyuki Karina  
Esparza Razcón Julio Cesar  
García Márquez Jazmín Alejandra  
García Razcón Aldo Abigail  
García Vega Ángel Omar  
González Hinojos Abraham Isaac  
Guillen Domínguez Alondra  
Hernández Díaz José Manuel  
Hernández García Jaime Iván  
Hernández Mora Manuel  
Hidalgo Núñez José Ángel  
Juárez López Pedro Sergio  
Jurado López Diana Laura  
Loreto Quintana Nora  
Loya Martínez Raúl Alonso  
Martínez Reyes Lya Tayzeth

Mendoza Trejo Jaqueline  
Mercado Ríos Viridiana  
Mercado Ríos Viviana  
Montes Ramírez Maribel  
Ontiveros Ordoñez Diego Armando  
Oropeza Estrada Diana  
Peña Quezada Brenda Vanessa  
Piñuelas Tapia Alan Aarón  
Razcón Parra Yajaira  
Rivera Fuentes Martín  
Rodríguez Hernández Ana Jadeni  
Rodríguez Ponce Martín  
Romero Armendáriz Christy Alejandra  
Sáenz Díaz Estefanía  
Sandoval Leyva Brenda Judith  
Soto Franco Guadalupe  
Tena Bencomo Diana Alicia  
Trevizo Martínez Aidelin  
Trevizo Montes Karina  
Vargas Chacón Miguel Ramón  
Villalobos González Sandra Karina